

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008014
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Beretta

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Vittorio Veneto 43, 45, 47, 49
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via S. Francesco, 16, 18, 20, 22

### CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	SU
--------------------	----

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Udine
----------------------	-------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	39
---------------------------	----

<b>CTSN - Particelle</b>	139
--------------------------	-----

<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	136/ 140
---	----------

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
-----------------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.238733727
-----------------------------	--------------

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	46.061974663
-----------------------------	--------------

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
---	--------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

<b>GPBT - Data</b>	29-9-2017
--------------------	-----------

<b>GPBO - Note</b>	(3990955) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione/ricostruzione
--	---------------------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze friulane
-----------------------------	---------------------

<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
---------------------------------------	----------

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
----------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proprietà
---------------------------------	-----------

<b>RENN - Notizia</b>	Le prime notizie relative al palazzo si hanno già nel Seicento, quando vi abitava la famiglia Arcoloniani; in quel punto la strada era talmente stretta che nel 1577 la si dovette allargare. Nel 1703 la casa fu venduta al nobile Giuseppe Gallici. Le condizioni del fabbricato al momento
-----------------------	---

dell'acquisto non erano buone, tanto che crollò per buona parte, costringendo il nuovo proprietario a ricostruirlo. Nel 1744 passò alla famiglia Beretta.

**RENF - Fonte** B0000005 (p. 87)

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVII

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XVIII

**REVF - Frazione di secolo** prima metà

**REVI - Data** 1744

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** proprietà

**RENN - Notizia** A metà del 1700 nel palazzo (in Borgo S. Maddalena) abitava l'illustre Francesco Beretta, letterato, storico e filosofo e si può supporre che in quel periodo l'edificio fosse già esteso fino alla contrada di Rauscedo. Una perizia eseguita nel 1847 descrive il palazzo come «Casa civile con corte interna marcata coi Civici N.ri 70/71», serviva da abitazione ai proprietari e in parte d'affitto a conduttori variabili e pur essendo costruita «in corpo unito, rispetto a forme di costruzione, a interni adattamenti e disposizioni e agli usi corrispondenti, andava distinto "in tre sezioni principali"...».

**RENF - Fonte** B0000004 (p. 29)

**RENF - Fonte** B0000005 (p. 87-88)

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVIII

**RELF - Frazione di secolo** metà

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIX

**REVF - Frazione di secolo** metà

**REVI - Data** 1847

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** proprietà

**RENN - Notizia** Palazzo Beretta venne scelto come seconda sede della Società dell'Unione, fondata nel febbraio 1886 sul modello di un'analoga iniziativa torinese; tra i soci contava i nomi più illustri delle famiglie udinesi e continuò la sua attività fino all'inizio del Secondo conflitto mondiale, con l'apertura di un Gabineto di lettura e varie manifestazioni, tra le quali nel 1925 la mostra del pittore Enrico Ursella. Poichè le trasformazioni e gli adattamenti erano stati molto dispendiosi, per oltre un secolo il fabbricato rimase inalterato. Solo nel 1928 vennero effettuate modifiche, quando sul lato meridionale gli venne affiancato un nuovo palazzo, sull'area della Casa della Contadinanza che fu abbattuta. Nel 1936 è degli eredi figli del co. Guido Beretta.

<b>RENF - Fonte</b>	B0000004 (p. 30)
<b>RENF - Fonte</b>	B0000005 (p. 89)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1886
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1936
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo principale
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo secondario
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Palazzo Beretta si affaccia su due importanti vie: Via Vittorio Veneto e Via S. Francesco d'Assisi. La facciata principale (su Via Vittorio Veneto), sobria e dignitosa nell'ordinata distribuzione di pieni e vuoti, risulta porticata al piano terra con tre arcate poggianti su pilastri a base quadrata (parte centrale), più ampie e lievemente ribassate nelle ali supportate da basi di maggiori dimensioni. Al centro del piano nobile sono presenti tre finestre ad arco con balaustra, di cui quella centrale slanciata e timpanata. Procedendo verso la corte si incontrano pesanti colonne a sostegno del soffitto e un mascherone granario, ricordo della passata funzione. Il prospetto su Via S. Francesco appare sobrio e scandito da finestre rettangolari prive di decorazioni. Internamente sono presenti numerose decorazioni a stucco ed affreschi.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	composito
<b>PNTF - Forma</b>	articolata con corte
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	piano terra fronte Via V. Veneto
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pilastri
<b>SVCC - Genere</b>	in pietra
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetti
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura mista
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travi in legno
-----------------------------------	----------------

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	latero cemento
-----------------------------------	----------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a falde
---------------------	---------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde sfalsate
--	------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettilineo
---------------------------------------	------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	balaustra
--------------------	-----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a colonnine
---------------------------------------	-------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	finestra
--------------------	----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con arco a tutto sesto
---------------------------------------	------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a timpano triangolare
---------------------------------------	-----------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con mascherone
---------------------------------------	----------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto su cortile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornici e modanature
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	porzione di bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1928
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Progetto di modifica che prevedeva anche la demolizione del salottino settecentesco degli specchi (la Soprintendenza pretese che fossero smontati tutti gli elementi decorativi con ricostruzione in un ambiente destinato dal Comune di Udine, ossia la Casa della Contadinanza presso il Castello).

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	porzione di bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	dopo 1976
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Dopo il terremoto sono stati effettuati restauri piuttosto pesanti che hanno portato al rifacimento degli elementi architettonici in pietra, alla "candeggiatura" di quelli originali, all'intonacatura che ha eliminato dettagli quali le profilature degli archi del portico.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	uffici

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOD - Uso</b>	magazzino
<b>USOD - Uso</b>	negozio
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1951/10/05
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1951/11/08
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1952/02/02
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.C. variante 11 in vigore dal 22/06/2017
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/20
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57008
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/20
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57009
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/20
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57010
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/20

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57011
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	della Porta Giovanni Battista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000004
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	tomo I, pp. 29-30, n. 70, 71
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1983
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000005
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 87-90
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Asquini, Licia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Malisani, Gianna
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Picco, Elisa
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Boccuzzi, Stefania
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	di Micco, Maria Concetta
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.