

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008019
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Orgnani, di Caporiacco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	via Giovanni da Udine, 21, 23, 25

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	36
CTSN - Particelle	115
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	63, 113, 117, 118, 400

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.23464542
GPDPY - Coordinata Y	46.067468033

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	2-10-2017
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3999936) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
--	---------------

ATBD - Denominazione	maestranze friulane
-----------------------------	---------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
---------------------------------------	----------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	proprietà
---------------------------------	-----------

RENN - Notizia	«La casa con corte ed orto del Borgo d'Isola, che oggi è conosciuta con il nome improprio dei "di Caporiacco", apparteneva in origine alla famiglia di Brazzà cui infatti si riferisce il primo documento conosciuto, risalente al 1717, allorché un Ettore di Brazzà la vendette alla famiglia Orgnani per 770 ducati. Si trattava probabilmente di una casupola (o di una serie di casupole) che Ferrando (o Ferrante) Orgnani, cancelliere del Comune, dopo pochi anni ricostruì dandole l'aspetto, almeno esteriore, che ancora ammiriamo». Nel 1762 Vittoria Orgnani, unica erede, vendette la casa al tintore Gio.Batta Follini che
-----------------------	---

vi rimase solo fino al 1768 quando passò al nobile Giulio Antonio Agricola.

RENF - Fonte B0000005 (p. 243)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1717

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo seconda metà

REVI - Data 1768

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica proprietà

RENN - Notizia Nel 1880 i beni andarò divisi per testamento tra il Comune di Udine, Giulia Conti e Camilla Ceriani. Solo agli inizi del 1900 la casa tornò ad essere abitata da una discendente degli Orgnani, che nel 1904 andò sposa al conte Gino Andrea di Caporiacco, poi Podestà di Udine. Nel 1928 è della nob. Elodia Caporiacco Orgnani.

RENF - Fonte B0000004 (p. 514)

RENF - Fonte B0000005 (p. 244)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1880

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1928

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento porzione Nord

SIIN - Numero di piani +3

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento porzione Sud

SIIN - Numero di piani +4

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria Da una pianta allegata alla perizia del 1809 si può constatare che la struttura dell'edificio è rimasta fino ad oggi sostanzialmente inalterata. Il fabbricato era diviso in tre appartamenti. L'affaccio sulla via si presenta modesto, sviluppato per un'altezza di tre piani su un fronte piuttosto lungo, con una facciata nobilitata sia dalle inferiate settecentesche del piano terra, sia dal portoncino centrale d'ingresso bugnato e con arco a tutto sesto, la cui chiave di volta è costituita da una testa di donna con elmo piumato. Sopra il portone troviamo una

finestra-balcone centinata, con pilastri e volta con mascherone, sormontata da un timpano. Il prospetto sul giardino interno, è semplice con al centro una doppia scala che conduce in casa attraverso una porta a volta, a sua volta sormontata da un'apertura analoga con poggiatesta ed inferriate settecentesche. Dopo le modifiche del XIX secolo in casa si entra da un portone posto sul lato sinistro del palazzo.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte corpo principale

PNT - PIANTA

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema composto

PNTF - Forma a "L"

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi in legno

SOEC - Tecnica costruttiva latero cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a tre falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo grata

DECQ - Qualificazione del

tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone
DECQ - Qualificazione del tipo	in bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a colonnine
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta-finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpani e cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mascheroni
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano nobile
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinti figurativi
DECQ - Qualificazione del tipo	festoni floreali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffiguranti divinità antiche

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	prima metà del 1700
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XIX secolo
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Modifiche compreso lo spostamento dell'accesso alla casa attraverso un portone posto sul lato sinistro del palazzo.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1800 (?)
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Restauro affresco sopra la prospettiva ad opera di Gori R.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	uffici

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	uffici

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	stalla
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1808
USOD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1904
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1981/07/28
NVCD - Data notificazione	1981/09/22
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1982/01/05, 1984/01/17
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante n. 11 in vigore dal 22/06/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57028
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57029
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57030
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57031
FTAF - Formato	Jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo II, p. 514, n. 1525
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 243-245
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.