

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370125
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Biagio
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Vito
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCE	Loc. Vito
PVCI - Indirizzo	Frazione San Vito
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	acquasanta terme
CTSF - Foglio/Data	58/2017
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Parrocchia di S. Maria
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.404747601

<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.770515354
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	26-10-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3856991) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Edificio del XVI sec.
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Il rifacimento della chiesa viene commissionato ai mastri lombardi Antonio Jacopo e Joannitto Laurenti. Sul capitolato si specifica che la chiesa deve avere quattro finestre, l'altezza della chiesa precedente e il portale riposizionato sulla facciata.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	PT
<b>PNTS - Schema</b>	a unica navata
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura portante

<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
---	--

## CP - COPERTURE

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

## CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

<b>CPFG - Genere</b>	doppia falda
----------------------	--------------

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

## CPM - MANTO DI COPERTURA

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
--------------------------	-------

<b>PVMG - Genere</b>	blocchi di graniglia
----------------------	----------------------

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	rosone
--------------------	--------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
---------------------------------------	-------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	portale d'ingre
----------------------------	-----------------

<b>DECT - Tipo</b>	architrave
--------------------	------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con bassorilievo raffigurante un angelo affiancato da una tigre (lato sinistro) e un drago (lato destro)
---------------------------------------	--

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa-interno
--------------------------	----------------

<b>DECL - Collocazione</b>	parete interne
----------------------------	----------------

<b>DECT - Tipo</b>	nicchia
--------------------	---------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cornice
---------------------------------------	---------

<b>DECM - Materiali</b>	intonacate di color verde e azzurro
-------------------------	-------------------------------------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa-interno
--------------------------	----------------

<b>DECL - Collocazione</b>	parete altare
----------------------------	---------------

<b>DECT - Tipo</b>	affresco "Madonna col bambino"
--------------------	--------------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figurati
---------------------------------------	----------

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume interno
--------------------------	----------------

<b>DECL - Collocazione</b>	soffitti
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivo a greca
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa-interno
<b>DECL - Collocazione</b>	nicchia
<b>DECT - Tipo</b>	statua
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta all'esterno un grave quadro fessurativo con parziale crollo delle strutture murarie ad esclusione del lato ovest. All'interno sono visibili lesioni vicine alle teste delle travi lignee, parziale distacco degli affreschi realizzati nell' angolo sinistro dell'altare, a partire dalla copertura.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2016
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere di messa in sicurezza_ Puntellatura interna con successivo intervento di consolidamento murario e rispristino della copertura (manto) e all'interno rimozione della statua in cartapesta ubicata nella nicchia sinistra, della parete di fondo dell'altare
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	inutilizzato
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	100369
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	100370
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	100371
<b>DRAD - Data</b>	2017
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2017
<b>CMPN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Cardamone, Domenico
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria