

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370136
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa Madonna della Misericordia
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Antonio
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Santa Maria Annunziata
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCL - Località	TALLACANO
PVCI - Indirizzo	Loc. Tallacano
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Acquasanta Terme
CTSF - Foglio/Data	19/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Emidio
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.390518688
GPDPY - Coordinata Y	42.799426203

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-10-2017
GPBO - Note	(3814614) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Costruita nel XV
ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Fu fondata dai Canonici nel 1569
RENF - Fonte	Incione data sulla facciata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa è costruita su un dente di roccia sporgente verso Sud – Est e si presenta lunga e stretta.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	Rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	dimensioni interne di 5,65x11,50m

PNTE - Dati iconografici significativi	alla sua sinistra la sacrestia e la torre campanaria
---	--

PNTE - Dati iconografici significativi	alla sua destra un annesso
---	----------------------------

PN - PIANA

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	Torre campanaria
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Volume interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCM - Materiali	intonaco bianco

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Annesso
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	mista pietra e mattone
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Volume interno chiesa
-------------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	intonacata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Chiesa
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento interno

CPCT - Struttura primaria canicciato eorditura in 1

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione corpo principale

PVMG - Genere graniglia

PVMS - Schema del disegno a motivi vegetali

PVMS - Schema del disegno greca perimnetrale

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione sopra portale d

DECT - Tipo rosone

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione portale d'ingre

DECT - Tipo cornice

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Chiesa-interno

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo coro poggiante su colonne corinzie

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Chiesa-interno

DECL - Collocazione arco

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo a motivi floreali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Chiesa-interno

DECL - Collocazione paraste

DECM - Materiali intonacate di color marrone

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione Chiesa-interno

DECL - Collocazione parete laterale

DECT - Tipo nicchia

DECQ - Qualificazione del

tipo	ad arco
DECM - Materiali	intonacata di color azzurro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	guglia

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete altare
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura Gesù Crocefisso con la Madonna e le Pie donne.
DECQ - Qualificazione del tipo	scuola Cola d'Amatrice
DECM - Materiali	pietre di tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura uno San Pietro col Vangelo in mano circondato da Angeli
DECQ - Qualificazione del tipo	scuola Cola d'Amatrice

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni diffuse internamente su tutte le pareti del corpo chiesa. Crollo parziale della sommità delle facciate anteriore e posteriore su cui poggia la trave di colmo, attualmente in bilico e di parte della copertura.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_protezione della copertura per evitare che le piogge evitino il dilavamento della muratura danneggiata ed il proseguire dei crolli. Rimozione dei beni culturali e trasporto nel deposito.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione	
---------------------------	--

generica

proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

100432

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

100433

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

100434

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

100435

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietario

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

FTAN - Codice identificativo

100436

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2017

FTAE - Ente proprietario

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

FTAN - Codice identificativo

100437

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione esistente

DRAT - Tipo

planimetria catastale

DRAS - Scala

1:2000

DRAE - Ente proprietario

Catasto Ascoli Piceno

DRAN - Codice identificativo

100438

DRAD - Data	2017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	PP.162-163
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Cardamone, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria