

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370139 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | sussidiaria |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Silvestro |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Acquasanta Terme |
| PVCE | Loc. Rocchetta (in Agro) |
| PVCI - Indirizzo | Loc. Rocchetta (in Agro) |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---|
| CTSC - Comune | Acquasanta Terme |
| CTSF - Foglio/Data | 9/2017 |
| CTSN - Particelle | B |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia Sant'Emidio in Centrale con sede in Acquasanta Terme |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.384453761 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.811030847 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |

| | |
|--|--|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 26-10-2017 |
| GPBO - Note | (3804287) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Costruita tra il XV e il XVI sec. |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Edificio del XV/XVI sec. |
| RENF - Fonte | Analisi caratteri costruttivi |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Chiesa isolata, a blocco, formata da due ambienti |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTS - Schema | a unica navata |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Primo ambiente interno |

| | |
|--|--|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Volume interno_altare |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Vela campanaria |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | altare |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | ingresso |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | in legno |
| SOFQ - Qualificazione della forma | due capriate con sovrasta |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a falda |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a due falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | interno |
| CPCT - Struttura primaria | travi in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegola marsigliese |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| | |

| | |
|----------------------------------|--|
| PVMG - Genere | in pietra |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | altare |
| DECL - Collocazione | nicchia |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DECQ - Qualificazione del tipo | all'interno un affresco del XVI sec. con angeli e decori fitomorfi |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | parete altare |
| DECL - Collocazione | basamento |
| DECM - Materiali | muratura in pietra lasciata a vista |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | vela campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | parete longitudinale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | parete absidale |
| DECL - Collocazione | timpano |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | affrescata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | Volta a croce |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | Raffigurante Gesù |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | arco |

| | |
|--|---|
| DECT - Tipo | affresco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto laterale |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un grave stato fessurativo ben visibile all'interno con caduta quasi totale degli affreschi realizzati sul soffitto e sulle pareti e fratturazione diffusa dell'intonaco. Lesioni ben visibili in corrispondenza degli archi e vicino alle teste delle travi lignee. Il pavimento presenta un sollevamento della lastre posizionate al piede dell'arco trionfale. La torre campanaria presenta lesioni a taglio e scorrimento in corrispondenza del collegamento con |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTF - Data fine | 2017 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_Puntellamento, messa in opera di tiranti e cerchiature e consolidamento su opere d'arte visive |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100448 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100449 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |

| | |
|--|---|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100450 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | 100451 |
| DRAD - Data | 2017 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| RSR - Referente scientifico | Cardamone, Domenico |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |