

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370143
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	ARCHITETTURA MILITARE E FORTIFICATA
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Torre colombara
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Rotili Quintina
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Casa Rotili
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCE	Loc. Cagnano
PVCI - Indirizzo	Frazione Cagnano
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Acquasanta Terme
CTSF - Foglio/Data	59/2017
CTSN - Particelle	189-190
CTSP - Proprietari	Privata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.413175565
GPDPY - Coordinata Y	42.769812849
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-10-2017
GPBO - Note	(4006528) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Costruita nel XVII
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificio originario
RENN - Notizia	L`edificio originario risale al XVII sec, infatti presenta gli elementi stilistici e costruttivi tipici dell`architettura locale del Seicento, come le finestre a vano rettangolare con cornice liscia, la muratura realizzata con conci appena sbozzati ed un camino con mensole sagomate posto al 1P.
RENF - Fonte	Analisi caratteri stilistici

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamenti
RENN - Notizia	Il lato Nord è stato realizzato in un secondo momento. Dal punto di vista costruttivo questa parte non presenta particolari differenze rispetto al corpo principale, ciò lascia supporre che sia stato realizzato successivamente ma nello stesso periodo.
RENF - Fonte	Analisi caratteri stilistici

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Tipico impianto di torre colombaia, che si sviluppa su tre livelli, costituito da un corpo di fabbrica svettante e da un copro ad essa addossato

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota PT

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi ampio locale ad uso scantinato seguito da un locale ad uso frantoi

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota 1P

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi ampio soggiorno con bagno e camera

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota 2P

PNTS - Schema a blocco

PNTF - Forma quadrata

PNTE - Dati icnografici significativi formato da due camere e un bagno

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione Intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione PT_scantinato

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	PT_ex frantoio
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 2
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in latero cemento
-----------------------------------	-------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a padiglione
----------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	una
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	pareti 1P e 2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	aperture PT
DECT - Tipo	feritoie
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	parte alta
DECT - Tipo	cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	piano sottotetto
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare con cornice
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	camino
DECM - Materiali	travertino

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il crollo del solaio di piano e del muro del sottotetto; lesioni passanti sulle murature esterne e interne con conseguente distacco di muratura interna e esterna e lesioni diffuse interne su tutto l'appartamento.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_si rende l'edificio inaccessibile in quanto è stato riscontrato la pericolosità di tutte le lesioni e danni riscontrati sia nella muratura perimetrale esterna, sulla copertura e sia nei solai di piano.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	PT
RSTI - Data inizio	2014
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di rafforzamento locale consistente in: consolidamento delle murature perimetrali e della soffitta a malta cementizia;cuciscusi;rifacimento di architravi in calcestruzzo e travi in legno; scalcinatura e stuccatura delle pareti e della soffitta;realiz. vespaio e pav. in cotto(SABAP_AP852)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	2010
RSTF - Data fine	2011
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro e risanamento conservativo consistente in: ripassatura della copertura; lavaggio, scarnitura e sigillatura delle pareti esterne; demolizione della scala interna al 1P in c.a. con una in legno (SABAP_AP852)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	detenzione privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Dlgs. n. 42/2004 art.12
NVCD - Data notificazione	27/03/2006
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100469
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100470
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100471
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100472
DRAD - Data	2017

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	27/03/2016
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio Decreti
FNTI - Codice identificativo	D_101

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	pp.157-158, 164

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	F. Torresi
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B30
BIBN - V., pp., nn.	pp.73-76

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Cardamone, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria