

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370146 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | sussidiaria |
| OGTN - Denominazione | Chiesa della Madonna dei Santi |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Eremo della Madonna dei Santi |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Arquata del Tronto |
| PVCL - Località | SPELONGA |
| PVCI - Indirizzo | Strada Provinciale Spelonga-Passo di Chino |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Arquata del Tronto |
| CTSF - Foglio/Data | 47/2017 |
| CTSN - Particelle | A, 180 |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia di Sant'Agata |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.311330545 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.745695781 |

| | |
|--|--|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 26-10-2017 |
| GPBO - Note | (3827934) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Edificio risalente al XVI sec. |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Circa la sua edificazione narra la leggenda che delle persone videro una donna, la "Madonna", nell'atto di lavare e stendere le fasce del suo bambino su degli spini o su di una roccia e che chiese loro di erigere una chiesa in quel posto. Tutt'oggi sono visibili le scritte lasciate in segno di devozione di coloro che sono stati guariti. |
| RENF - Fonte | SABAP_AP475 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVII |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | La chiesa della Madonna dei Santi sorge in un bosco a circa 45-55 minuti dall'abitato di Spelonga ed ha le caratteristiche di un santuario terapeutico, completamente immersa nella natura, tra verdi boschi e pascoli. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTS - Schema | a unica navata |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--|
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--|
| SVCU - Ubicazione | Vela campanaria |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|--|
| SVCU - Ubicazione | Parete ingresso _interno |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma irregolare, a vista |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|------------------------------|
| SVCU - Ubicazione | Parete longitudinali_interno |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | intonacata di color bianco |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|-----------------------|
| CPFG - Genere | a falda |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------------|
| CPCR - Riferimento | interno |
| CPCT - Struttura primaria | travi in legno |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|---|-------------|
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | graniglia |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | vela campanaria |

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

monofora

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECL - Collocazione

portale d'ingre

DECT - Tipo

cornice

DECM - Materiali

mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

prospetto principale

DECT - Tipo

oculo

DECQ - Qualificazione del tipo

cornice

DECM - Materiali

mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

Volume interno

DECL - Collocazione

parete altare

DECT - Tipo

affresco

DECQ - Qualificazione del tipo

raffigurante in alto un ovale con Dio Benedicente, retto da angeli, mentre nella parte bassa si nota a sinistra l'Angelo dell'Annunciazione che dialoga con la Vergine

DECQ - Qualificazione del tipo

al centro la scena è intermezzata da una Vergine con Bambino in trono tra San Sebastiano alla sua destra e San Rocco alla sua sinistra

DECQ - Qualificazione del tipo

Gli affreschi, risalenti al XV sec.

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

esterno

DECT - Tipo

vasca

DECM - Materiali

pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

parete ingresso

LSIG - Genere

iscrizione

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

intero bene

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta distacchi e crolli di porzioni della fodera esterna facente parte della muratura della parete posteriore, di circa 3mq, della fabbrica su cui è realizzato l'unico affresco del XVI sec. Aumento esponenziale delle fratture e delle lesioni sulla superficie dipinta particolarmente concentrate su lato sinistro in forma reticolata e destro in cui molte risultano aggettanti e fuori sede. Porzioni di intonaco dipinto, circa 1mq, risultano distaccate e croll

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2006 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento recupero (SABAP_AP475) |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTF - Data fine | 2017 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_copertura anche con teli impermeabili della porzione di muratura esposta ad infiltrazioni d'acqua. |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100483 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100484 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100485 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100486 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100487 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100488 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100489 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100490 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | 100491 |
| DRAD - Data | 2017 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ministero della Pubblica Istruzione |
| BIBD - Anno di edizione | 1936 |
| BIBH - Sigla per citazione | B32 |
| BIBN - V., pp., nn. | p.54 |

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| RSR - Referente scientifico | Cardamone, Domenico |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |