

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370153
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Pietro e Paolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Pietro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCE	Loc. Capodacqua

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	54/2017
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Parrocchia della Santa Croce in fraz. Pescara di Arquata del Tronto (AP)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.241648047
GPDPY - Coordinata Y	42.736494779

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-10-2017
GPBO - Note	(3803748) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio costruito nei primi anni del XI sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
	Edificio edificato nel XI sec., quando i monaci eutiziani, dopo aver

RENN - Notizia	attraversato i valichi umbri e marchigiani, si stabilirono anche nelle terre di montagna della Valle del Tronto. Con atto del Giugno del 1115 l'allora vescovo di Spoleto Monsignor Enrico Gualfredi, con il consenso del giudice Rainaldo, cedette alcune chiese ed i relativi proventi ai monaci di S. Eutizio. Tra questi è citata la "Ecclesiam Sancti Petri in Arquata cumsui pertinentiis" cioè tutto il circondario occupato dai paesi di Borgo, Camartina, Piedilama, Trisungo e buon a parte del distretto di Arquata. A metà del XIII sec. Norcia esercitava il suo dominio su alcune terre tra cui Arquata, e i monaci eutiziani sentendosi minacciati, chiesero l'intervento del Papa Innocenzo IV che, con lettere apostolica del 1253 riconfermò ad essa i beni che Enrico IV le aveva ceduto. Fu sicuramente sotto la loro guida fino al 1580, periodo in cui la chiesa era dotata di una buona ricchezza di aurei e scudi.
RENF - Fonte	SABAP_AP1603
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene_Propsetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Parete longitudinale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Portico
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Portico_pilastri
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	rivestimento in travertino

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	portico
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	vetrata colorata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete longitudinale
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume interno
DECT - Tipo	Tavola
DECQ - Qualificazione del tipo	del XVI sec. attribuita a Nicola Filotesio, più conosciuto con il nome di Cola d'Amatrice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume interno
DECL - Collocazione	parete altare
DECT - Tipo	ciborio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume interno
DECL - Collocazione	sacrestia
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Due angeli portacandele del XVII sec.
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Campane
DECQ - Qualificazione del tipo	la più piccola è la più antica e risulta essere stata fusa a Norcia nel 1632
DECQ - Qualificazione del tipo	la più grande è del 1700

DECM - Materiali	bronzo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	fronte posteriore
DECT - Tipo	orologio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	crollato
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presentava inizialmente il crollo di ampie porzioni della muratura portante della parte alta del fronte principale-timpano- e della muratura perimetrale, ampie e diffuse lesioni della muratura portante. Crollo parziale del portico dell'ingresso principale. Crollo di porzioni di solaio della casa canonica annessa. Vasti e diffusi dissesti della copertura. Campanile parzialmente lesionato con sconnessioni ma non ha subito crolli ne ha determinato il crollo di
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1913
RSTT - Tipo di intervento	Nel dopoguerra la chiesa versava in un profondo stato di degrado, buona parte del soffitto caduto e finestre piccole che non permettevano alla luce di entrare. Il parroco del tempo, Don Giovanni Saladini, con una lettera indirizzata al Vescovo Zelli Jacobuzzi chiese che venissero effettuati dei lavori di restauro. Tre mesi dopo i lavori terminarono e la chiesa fu restituita ai suoi cittadini.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1980
RSTF - Data fine	1982
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione della chiesa, la quale prevede l'intervento sulla copertura per renderla meno spingente mediante la predisposizione di adeguate catene perimetrali e opportuni ancoraggi ad essa dei puntoni; risarcimento della volta mediante sistemazione delle murature e ripristino delle malte disgregate dei giunti; preconsolidamento degli affreschi dove necessario; rifacimento di intonaci con l'uso di malte e latte di calce e l'eliminazione e sostituzione delle gronde e dei pluviali. (SABAP_AP16
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Torre campanaria
RSTI - Data inizio	2015
	Ripristino della copertura del campanile, sostituendo la struttura in latero cemento degradata ed in parte crollata ed in successivo

RSTT - Tipo di intervento	rifacimento della copertura del campanile stesso con struttura in legno. Sarà inoltre eseguito un ridisegno delle aperture del campanile poste sotto la copertura, mediante la prosecuzione della muratura in mattoni, leggermente arretrata, con dei mattoni posti ad arco, consentendo il posizionamento dei profilati in ferro a sostegno delle travi in legno.(SABAP_AP16
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100521

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100522

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100523

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100524

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100525

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100526
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100527
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100528
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100529
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100530
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100531
DRAD - Data	2017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Cardamone, Domenico

