

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370159 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | cimiteriale |
| OGTN - Denominazione | Complesso Cimitero e Chiesa di Montevarmine |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Complesso Cimitero o Chiesa di S. Luca |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Carassai |
| PVCL - Località | ROCCA DI MONTE VARMINE |
| PVCI - Indirizzo | Contrada Rocca Montevarmine |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Carassai |
| CTSF - Foglio/Data | 12/2017 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | Comune di Carassai |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.633896912 |

| | |
|--|--|
| GPDPY - Coordinata Y | 43.019689121 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 26-10-2017 |
| GPBO - Note | (3814903) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Edificio costruito nel 1473. |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | L'originaria chiesa, denominata Chiesa di San Luca fu eretta nel 1473 dall'abate di Sant'Angelo in Piano San Luca. L'attuale edificio oggi è stato ricostruito nel 1718 a pochi passi di distanza da dove si trovava l'originario edificio. |
| RENF - Fonte | Analisi storica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELI - Data | 1473 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1718 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | cimitero |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Il cimitero attorno a San Luca fu realizzato nel 1900 in quanto in epoca precedente le sepolture venivano effettuate nella Chiesa di San Pietro, situata all'interno del Castello di Roccavalmine. |
| RENF - Fonte | Analisi storica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1900 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa presenta una pianta a croce immissa ribaltata così definita dall'unione del portico all'ingresso, più allungato, e perpendicolare alla chiesa, a navata unica.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

Chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

PT

PNTS - Schema

a unica navata

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

6x4m

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

portico

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

PT

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

6,90x3,90m

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Chiesa

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

in mattoni lasciati a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Cimitero_mura perimetrali

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

in mattoni lasciati a vista

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione

Chiesa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma

a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento

interno

| | |
|----------------------------------|----------------|
| CPCT - Struttura primaria | travi in legno |
|----------------------------------|----------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | coppi |
|--------------------|-------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|--------|
| PVMU - Ubicazione | Chiesa |
|--------------------------|--------|

| | |
|----------------------|------------|
| PVMG - Genere | in mattoni |
|----------------------|------------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | Cimitero_ingresso |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| DECL - Collocazione | Porta d'ingress |
|----------------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|------|
| DECT - Tipo | arco |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | a sesto acuto |
|---------------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | cornice |
|---------------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------------|--------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | attico |
|---------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|---------|
| DECM - Materiali | mattoni |
|-------------------------|---------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| DECU - Ubicazione | Chiesa_prospetto principale |
|--------------------------|-----------------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | portico |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|------|
| DECT - Tipo | arco |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | a sesto acuto |
|---------------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | n. 3 archi |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|---------|
| DECM - Materiali | mattoni |
|-------------------------|---------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| DECU - Ubicazione | Chiesa_prospetto principale |
|--------------------------|-----------------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | portico |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| DECT - Tipo | attico |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------------|---------|
| DECM - Materiali | mattoni |
|-------------------------|---------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| DECU - Ubicazione | Chiesa_prospetto laterale |
|--------------------------|---------------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|------|
| DECT - Tipo | arco |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | a sesto acuto |
|---------------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | tamponato |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|------------------------|
| DECM - Materiali | mattoni faccia a vista |
|-------------------------|------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | Chiesa_portico |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | individua l'apertura originale tamponata |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| DECU - Ubicazione | Chiesa_prospetto principale |
| DECL - Collocazione | lati portale d' |
| DECT - Tipo | apertura |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| DECU - Ubicazione | Chiesa_interno |
| DECL - Collocazione | abside |
| DECT - Tipo | a arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a sesto acuto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | poggianti su lesene |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| LSIU - Ubicazione | Chiesa_prospetto principale |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIM - Materiali | marmo di Carrara |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un accentuarsi delle lesioni provocate dal sisma del 1997, nuove lesioni sulla porta d'ingresso al cimitero e alla chiesa con la copertura di quest'ultima parzialmente crollata. |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_ Puntellamento della porta d'ingresso al cimitero e transennamenti della chiesa. |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | disuso |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| **USOC - Riferimento cronologico** | 1900 |
| **USOD - Uso** | cimitero |
| **USOD - Uso** | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
|------------------------------------|--------------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 100568 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 100569 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 100570 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 100571 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 100572 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAD - Data** | 2015 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 100573 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100574 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100575 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100576 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100577 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100578 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100579 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | 100581 |
| DRAD - Data | 2017 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | S. Virgili |

| | |
|--|--|
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | B25 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp.47-50 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Regione Marche, Centro per i beni culturali |
| BIBD - Anno di edizione | 1985 |
| BIBH - Sigla per citazione | B21 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp.157-158 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| RSR - Referente scientifico | Guida, Simona |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |