

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370160
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Pietro

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Carassai
PVCL - Località	ROCCA DI MONTE VARMINE
PVCI - Indirizzo	Contrada Rocca Montevermine

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Carassai
CTSF - Foglio/Data	11/2017
CTSN - Particelle	A

CTSP - Proprietari

Comune di Fermo

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.643073655

GPDY - Coordinata Y

43.024013997

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366\_OI.ORTOI

GPBT - Data

26-10-2017

GPBO - Note

(3829519) -ORTOFOTO 2006- ([http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/ortofoto\\_colore\\_06.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map)) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

L'edificio originario fu edificato nel 1290

ATBM - Fonte dell'attribuzione

fonte archivistica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

L'edificio originario fu edificato nel 1290 e si ergeva sul Lato Sud delle mura del castello, era la cappella privata del signor di Montevermine.

RENF - Fonte

SABAP\_AP85

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo

XIII

RELI - Data

1290

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo

XIV

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

L'attuale edificio fu ricostruito nel 1400, sul lato Nord.

<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AP85
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELI - Data</b>	1400
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	Vela campanaria
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	campane
<b>RENN - Notizia</b>	Originariamente la chiesa aveva due campane in bronzo, una più grande (55x45) e l'altra di media grandezza (47x40). Furono fuse nell'Ottocento, nel 1943 furono requisite dal governo fascista per fonderle e creare armi da guerra e solo nel 1952 fù restituito il bronzo per essere rifuso dalla Fonderia Pasqualini di Fermo per la creazioen delle nuove campane.
<b>RENF - Fonte</b>	Fonte bibliografica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	PT
<b>PNTS - Schema</b>	a unica navata
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	6x10m
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	interno
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travi in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	baricentrale

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	portale d'ingre
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	sopra portale d
<b>DECT - Tipo</b>	apertura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	n. 3
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettangolari

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	timpano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	poggiante su paraste

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	parete longitudinale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	architravi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	individuano eventuali aperture precedenti
<b>DECM - Materiali</b>	legno

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete ingresso
<b>DECT - Tipo</b>	coro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	balconata tinteggiata di colore bianco
<b>DECM - Materiali</b>	legno

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	parete altare
<b>DECL - Collocazione</b>	lato destro
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	parete altare
<b>DECL - Collocazione</b>	addossato al mu
<b>DECT - Tipo</b>	altare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dedicato a San Pietro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sormontato da un timpano con rappresentato l'Eterno Padre
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete sinistra
<b>DECT - Tipo</b>	altare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rialzato da terra di 30cm
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dedicato alla Beata vergine
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume interno
<b>DECT - Tipo</b>	tela
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	copia dell'originale realizzato da Vittore Crivelli, ora conservato presso la Pinacoteca di Fermo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	raffigura la Crocefissione
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Volume interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete sinistra
<b>DECT - Tipo</b>	tela
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	raffigura la Madonna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	incassata nel muro
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un danno esteso e grave nella parete retrostante il presbiterio con l'attivazione di un meccanismo fuori piano e il pericolo di caduta di coppi in copertura e di blocchi di laterizio.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2016
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere di messa in sicurezza_ Puntellamento della parete retrostante il presbiterio

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	disuso

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico non territoriale
------------------------------------	--

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	100582

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2016
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	100583

### DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	100584
<b>DRAD - Data</b>	2017

### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	S. Virgili
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2007
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B25
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp.43-47

### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Marche, Centro per i beni culturali
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B21
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp.157-158
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ministero della Pubblica Istruzione
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1936
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B32
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.112
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2017
<b>CMPN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Guida, Simona
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria