

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370160 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Pietro |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Carassai |
| PVCL - Località | ROCCA DI MONTE VARMINE |
| PVCI - Indirizzo | Contrada Rocca Montevermine |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Carassai |
| CTSF - Foglio/Data | 11/2017 |
| CTSN - Particelle | A |

| | |
|--|--|
| CTSP - Proprietari | Comune di Fermo |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.643073655 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.024013997 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 26-10-2017 |
| GPBO - Note | (3829519) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | L'edificio originario fu edificato nel 1290 |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | L'edificio originario fu edificato nel 1290 e si ergeva sul Lato Sud delle mura del castello, era la cappella privata del signor di Montevermine. |
| RENF - Fonte | SABAP_AP85 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII |
| RELI - Data | 1290 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIV |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | L'attuale edificio fu ricostruito nel 1400, sul lato Nord. |

| | |
|--|--|
| RENF - Fonte | SABAP_AP85 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XV |
| RELI - Data | 1400 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | Vela campanaria |
| RENS - Notizia sintetica | campane |
| RENN - Notizia | Originariamente la chiesa aveva due campane in bronzo, una più grande (55x45) e l'altra di media grandezza (47x40). Furono fuse nell'Ottocento, nel 1943 furono requisite dal governo fascista per fonderle e creare armi da guerra e solo nel 1952 fù restituito il bronzo per essere rifuso dalla Fonderia Pasqualini di Fermo per la creazioen delle nuove campane. |
| RENF - Fonte | Fonte bibliografica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTS - Schema | a unica navata |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | 6x10m |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | interno |
| CPCT - Struttura primaria | travi in legno |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | baricentrale |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECM - Materiali | mattoni |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d |
| DECT - Tipo | apertura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | n. 3 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rettangolari |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | poggiante su paraste |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|---|
| DECU - Ubicazione | parete longitudinale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | architravi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | individuano eventuali aperture precedenti |
| DECM - Materiali | legno |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete ingresso |
| DECT - Tipo | coro |
| DECQ - Qualificazione del tipo | balconata tinteggiata di colore bianco |
| DECM - Materiali | legno |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|---------------|
| DECU - Ubicazione | parete altare |
| DECL - Collocazione | lato destro |
| DECT - Tipo | nicchia |

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | parete altare |
| DECL - Collocazione | addossato al mu |
| DECT - Tipo | altare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dedicato a San Pietro |
| DECQ - Qualificazione del tipo | sormontato da un timpano con rappresentato l'Eterno Padre |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Volume interno |
| DECL - Collocazione | parete sinistra |
| DECT - Tipo | altare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | rialzato da terra di 30cm |
| DECQ - Qualificazione del tipo | dedicato alla Beata vergine |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Volume interno |
| DECT - Tipo | tela |
| DECQ - Qualificazione del tipo | copia dell'originale realizzato da Vittore Crivelli, ora conservato presso la Pinacoteca di Fermo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | raffigura la Crocefissione |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Volume interno |
| DECL - Collocazione | parete sinistra |
| DECT - Tipo | tela |
| DECQ - Qualificazione del tipo | raffigura la Madonna |
| DECQ - Qualificazione del tipo | incassata nel muro |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un danno esteso e grave nella parete retrostante il presbiterio con l'attivazione di un meccanismo fuori piano e il pericolo di caduta di coppi in copertura e di blocchi di laterizio. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_ Puntellamento della parete retrostante il presbiterio |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | disuso |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico non territoriale |
|------------------------------------|--|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100582 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100583 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | 100584 |
| DRAD - Data | 2017 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | S. Virgili |
| BIBD - Anno di edizione | 2007 |
| BIBH - Sigla per citazione | B25 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp.43-47 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|--|--|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Regione Marche, Centro per i beni culturali |
| BIBD - Anno di edizione | 1985 |
| BIBH - Sigla per citazione | B21 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp.157-158 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ministero della Pubblica Istruzione |
| BIBD - Anno di edizione | 1936 |
| BIBH - Sigla per citazione | B32 |
| BIBN - V., pp., nn. | p.112 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| RSR - Referente scientifico | Guida, Simona |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |