

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370160
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Pietro
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Carassai
PVCL - Località	ROCCA DI MONTE VARMINE
PVCI - Indirizzo	Contrada Rocca Montevarmine
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Carassai
CTSF - Foglio/Data	11/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Comune di Fermo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.643073655
GPDPY - Coordinata Y	43.024013997
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-10-2017
GPBO - Note	(3829519) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	L'edificio originario fu edificato nel 1290
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio originario fu edificato nel 1290 e si ergeva sul Lato Sud delle mura del castello, era la cappella privata del ignor di Montevarmine.
RENF - Fonte	SABAP_AP85
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1290
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'attuale edificio fu ricostruito nel 1400, sul lato Nord.
RENF - Fonte	SABAP_AP85
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1400
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	Vela campanaria
RENS - Notizia sintetica	campane
	Originariamente la chiesa aveva due campane in bronzo, una più grande (55x45) e l'altra di media grandezza (47x40). Furono fuse

RENN - Notizia

nell'Ottocento, nel 1943 furono requisite dal governo fascista per fonderle e creare armi da guerra e solo nel 1952 fu restituito il bronzo per essere rifiuto dalla Fonderia Pasqualini di Fermo per la creazione delle nuove campane.

RENF - Fonte

Fonte bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

PT

PNTS - Schema

a unica navata

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati iconografici significativi

6x10m

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma

a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

interno

CPCT - Struttura primaria

travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

coppi

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione**

esterna

SCLG - Genere

scala

SCLO - Categoria

d'accesso (esterno)

SCLN - Quantità

1

SCLL - Collocazione

baricentrale

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto principale

DECL - Collocazione

portale d'ingresso

DECT - Tipo

cornice

DECM - Materiali

mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d'apertura
DECT - Tipo	
DECQ - Qualificazione del tipo	n. 3

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiante su paraste

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete longitudinale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architravi
DECQ - Qualificazione del tipo	individuano eventuali aperture precedenti
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete ingresso
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	balconata tinteggiata di colore bianco
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete altare
DECL - Collocazione	lato destro
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete altare
DECL - Collocazione	addossato al muro
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	dedicato a San Pietro
DECQ - Qualificazione del tipo	sormontato da un timpano con rappresentato l'Eterno Padre
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume interno
DECL - Collocazione	parete sinistra
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	rialzato da terra di 30cm

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume interno
DECT - Tipo	tela
DECQ - Qualificazione del tipo	copia dell'originale realizzato da Vittore Crivelli, ora conservato presso la Pinacoteca di Fermo
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura la Crocefissione

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume interno
DECL - Collocazione	parete sinistra
DECT - Tipo	tela
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigura la Madonna
DECQ - Qualificazione del tipo	incassata nel muro

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un danno esteso e grave nella parete retrostante il presbiterio con l'attivazione di un meccanismo fuori piano e il pericolo di caduta di coppi in copertura e di blocchi di laterizio.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Puntellamento della parete retrostante il presbiterio

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà Ente pubblico non territoriale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100582

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100583

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100584
DRAD - Data	2017

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	S. Virgili
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	B25
BIBN - V., pp., nn.	pp.43-47

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B21
BIBN - V., pp., nn.	pp.157-158

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B32
BIBN - V., pp., nn.	p.112

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Guida, Simona
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria