

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|--|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370163 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | signorile |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Vannozzi |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Carassai |
| PVCL - Località | CARASSAI |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Matteotti |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Carassai |
| CTSF - Foglio/Data | 5/2017 |
| CTSN - Particelle | 113 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.683964358 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.032050341 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di | |

| | |
|--|--|
| riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 26-10-2017 |
| GPBO - Note | (3810241) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Edificio risalente al XVIII sec. |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Edificio risalente al XVIII sec. |
| RENF - Fonte | Analisi caratteri costruttivi |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | Fu la casa natale dell'emerito cittadino di Carassai Mariano Vannozzi. |
| RENF - Fonte | Analisi storica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio che si sviluppa su 4 livelli. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | quadrata |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|-----------------------------|
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | in mattoni lasciati a vista |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|--------------|
| CPFG - Genere | a padiglione |
|----------------------|--------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | PT |
| DECT - Tipo | apertura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | cornice |
| DECM - Materiali | mattoni faccia a vista |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | 1P,2P,3P |
| DECT - Tipo | apertura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | squadrate |
| DECQ - Qualificazione del tipo | cornice |
| DECM - Materiali | mattoni faccia a vista |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | 1P |
| DECT - Tipo | balcone |
| DECQ - Qualificazione del tipo | poggianti su mensole con balaustra |
| DECM - Materiali | pietra |
| DECM - Materiali | ferro |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |

| | |
|--|---|
| DECM - Materiali | mattoni faccia a vista |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | targa |
| LSIT - Tipo | posta in memoria di dell'Ing. Mariano Vannozzi |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta alcune lesioni nelle murature. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | Centro anziani |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100595 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100596 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100597 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100598 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100599 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | 100600 |
| DRAD - Data | 2017 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| RSR - Referente scientifico | Guida, Simona |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |