## **SCHEDA**

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	1
	11
NCTN - Numero estala as	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370166
ESC - Ente schedatore	S263
<b>ECP - Ente competente</b>	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria in Mignano
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	NE
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Santa Maria delle Grazie
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	NE
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	S. Maria in Lama
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
<b>PVCC - Comune</b>	Castel di Lama
PVCL - Località	PIATTONI-VILLA SANT'ANTONIO
PVCI - Indirizzo	Via Roma
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	10/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia S. Maria con sede in Castel di Lama
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica	13.707779396 42.873439195 punto esatto rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84 ICCD1004366_OI.ORTOI
GPDPY - Coordinata Y  GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica	42.873439195  punto esatto  rilievo da cartografia senza sopralluogo  WGS84
GPM - Metodo di georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica	punto esatto rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
georeferenziazione  GPT - Tecnica di georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica	rilievo da cartografia senza sopralluogo WGS84
georeferenziazione  GPP - Proiezione e Sistema di riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica	WGS84
riferimento  GPB - BASE DI RIFERIMENTO  GPBB - Descrizione sintetica	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	27-10-2017
GPBO - Note	(3814662) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio costruito nel XVIII sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Edificio del XVIII sec. come riportato nella relazione della visita pastorale del 13 ottobre 1730 in cui si legge: "La parrocchia e chiesa di S, Maria in Mignano, fondata nell'anno 1506 e riampliata nel 1554 è posta nel territorio della Lama in contrada Pian Mignani appresso la strada pubblica, dalli lati li beni di Domenico Cristoferi, dai piedi li beni dei signori Odoardi ed avanti li beni di Tommaso Massoni della Lama ed è consacrata".
RENF - Fonte	Archivio parrocchiale di Castel di Lama
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO	) REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO	O RECENTE
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamenti
	Fine del XVIII sec., la chiesa viene nuovamente ampliata, assumendo quelli che sono la dimensione e l'aspetto attuale. I lavori iniziati nel 1781 comportarono modifiche radicali in quanto le dimensioni dell'edificio furono quasi raddoppiata, furono demolite le murature

	esistenti e ricostruite interamente la struttura muraria portante e la copertura. Al di sotto del piano di calpestio dell'aula furono costruite sei camere sepolcrali coperte con volte a botte in laterizi.
<b>RENF - Fonte</b>	"Libro della Fabbrica"_ Archivio parrocchiale di Castel di Lama
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1786 furono iniziati i lavori di finitura all'interno della chiesa mediante la realizzazione della volta, della cupola e delle modanature perimetrali. Al termine di tali lavori, nel 1789, fu posto in opera il pavimento in "pianconi di terracotta".
<b>RENF - Fonte</b>	"Libro della Fabbrica"_ Archivio parrocchiale di Castel di Lama
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	ZMO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XX
S - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio con alla sua destra la casa parrocchiale e sul fianco sinistro la torre campanaria e il locale pastorale con al PT un aula assemblare ricavata praticando un apertura ad arco ribassato sulla muratura, e al 1P la casa canonica.
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	dimensioni di circa 24,60x98,20m
N - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
V - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	muratura portante	
SVCM - Materiali	in mattoni	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCU - Ubicazione	Torre campanaria	
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	muratura portante	
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	'A	
SVCU - Ubicazione	Intero bene_interno	
SVCT - Tipo di struttura	parete	
SVCC - Genere	in muratura	
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacati e tinteggiati	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO	
SOU - Ubicazione	navata	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a botte	
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intera volta	
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	cupola	
SOFF - Forma	ellittica	
SOFP - Caratteristiche	con lanterna	
SOE - STRUTTURA		
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA	
CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a capanna	
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare	
CPC - STRUTTURA E TECNICA		
CPCR - Riferimento	interno	
CPCT - Struttura primaria	capriate metalliche	

## CPM - MANTO DI COPERTURA **CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT** - Tipo coppi PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** interno **PVMG - Genere** in cotto DE - ELEMENTI DECORATIVI **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** portale d'ingre **DECT - Tipo** cornice **DECM - Materiali** mattoni **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** sopra portale d **DECT - Tipo** mensola ad arco **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** angoli **DECT - Tipo** paraste mattoni faccia a vista **DECM - Materiali DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECT - Tipo** frontone **DECQ - Qualificazione del** con modanature accentuate tipo **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** sopra portale d **DECT - Tipo** cornice contenente l'immagine di una madonna e ros **DECM - Materiali** mattoni **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** Chiesa interno **DECL - Collocazione** parete **DECT - Tipo** lesena **DECQ - Qualificazione del** sormontate da una modanatura in struttura lignea e gesso che si estende lungo tutto il perimetro **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** Chiesa interno **DECL - Collocazione** presbiterio **DECQ - Qualificazione del** intonacato e percorso nella parte alta da una modanatura

CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il distacco della facciata e all'interno lesioni in corrispondenza del punto di contatto tra le volte e le murature portanti dei lati d'ingresso e dell'altare con caduta di materiale (riporti in gesso). La torre campanaria presenta lesioni in corrispondenza delle lanterna con pericolo di crollo imminente sulla cupola.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTT - Tipo di intervento	Viene ampliare la zona destinata all'assemblea unendo l'aula con la sagrestia, posta ad Est oltre la zona presbiteriale, praticando un' apertura ad arco sulla muratura. I lavori hanno interessato, inoltre, la demolizione dell'altare pre-conciliare ed il rifacimento della pavimentazione in mattonelle di cotto delle dimensioni di cm 30x30. La chiesa è stata dotata di impianto di riscaldamento, ricavando la centrale termica in due degli ambienti un tempo destinati a camere sepolcrali. Detti ambient
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di rifacimento della copertura attraverso la sostituzione delle capriate lignee con capriate metalliche. (SABAP_AP736)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Si richiede la cerchiatura della cella campanaria, la ripresa degli archi della cella campanaria, la completa cerchiatura della soprastante cipolla e basamento cilindrico sottostante, il puntellamento degli archi a sostegno della cupola absidale con presidio della stessa cupola e lanterna.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURID	ICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	FERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100613
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100614
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100615
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo FTAD - Data	fotografia digitale (file) 2015
FTAN - Codice identificativo	100618
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100616
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100617
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100619
DRAD - Data	2017

BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di corredo	
BIBA - Autore	M.Mauro	
BIBD - Anno di edizione	1988	
BIBH - Sigla per citazione	B22	
BIBN - V., pp., nn.	pp.223-228	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE	CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017	
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona	
RSR - Referente scientifico	Bruni, Francesca	
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria	