

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370167
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Ex Palazzo Comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Castel di Lama
PVCL - Località	VILLA CHIARINI
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 26

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	10/2017
CTSN - Particelle	50 sub.1-2-3-4-5-6-7-8-9

CTSP - Proprietari

Comune di Castel di Lama

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.707623828

GPDPY - Coordinata Y

42.873631678

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data

27-10-2017

GPBO - Note

(3814665) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

Palazzo costruito nel 1841.

ATBM - Fonte dell'attribuzione

fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENN - Notizia

Edificio risalente al 1841.

RENF - Fonte

SABAP

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio è formato da un parziale piano seminterrato di 80mq dove vi sono due locali adibiti a museo; un piano terra comprendente n.3 locali comunicanti sul lato est, un locale sul lato nord-ovest; un atrio, servizi e CT per una superficie di 168mq circa, un piano primo della superficie di 168mq comprendente n.3 locali comunicanti sul lato est, altri due locali sul lato ovest e un wc adibito a biblioteca, un piano secondo uguale al primo adibito ad archivio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

PT

PNTS - Schema

Pianta rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

dimensioni di 6,90x11,60m

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

Intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

in mattoni intonacati

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

ingresso

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a crociera

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

muratura

SOES - Specificazioni tecniche

in mattoni avista

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

coppi

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione**

intero bene

PVMG - Genere

in cotto

PVMS - Schema del disegno

in diagonale

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione**

prospetto principale

DECL - Collocazione

portale d'ingre

DECT - Tipo

cornice

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

esterno

DECL - Collocazione

basamento

DECT - Tipo	fascia
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra in ferro poggiante su mensole in pietra
DECQ - Qualificazione del tipo	1P
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterno
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterno
DECL - Collocazione	pareti 1P e 2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.3
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave-cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterno
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacate di color bianco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni esterne diagonali sui fronti Ovest, Sud e in corrispondenza dello spigolo Sud_Ovest. Sono inoltre visibili lesioni passanti al piano terra.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1989

RSTT - Tipo di intervento

ristrutturazione con interventi di demolizione di alcuni riattacchi, opere di consolidamento delle fondazioni, ricostruzione di alcuni muri esterni, risanamento tecnologico e rifacimento di solai in latero-cemento

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

Biblioteca – Museo archeologico – Archivio comunale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

100620

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

100621

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2015

FTAN - Codice identificativo

100622

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2016

FTAE - Ente proprietario

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

FTAN - Codice identificativo

100623

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione esistente

DRAT - Tipo

planimetria catastale

DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100624
DRAD - Data	2017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	p0p.223-228
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Bruni, Francesca
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria