

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370169
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Villa Diamanti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Castel di Lama
PVCL - Località	PIATTONI-VILLA SANT'ANTONIO
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 171

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	7/2017
CTSN - Particelle	110
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.704297889
GPDPY - Coordinata Y	42.87407502
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	27-10-2017
GPBO - Note	(4006580) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	La villa fu costruita nel 1888.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Fu costruita da Vittorio Diamanti nel 1888 sulle preesistenze di una residenza più antica di cui possono ritrovare dei resti sui muri del retro.
RENF - Fonte	AS_Ascoli Piceno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1888
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamenti
RENN - Notizia	Vittorio Diamanti-principale erede di Giulia-ampliò e sistemò nel 1888 la villa. L'antico casino venne trasformato parzialmente in magazzino di arnie per la produzione di miele.
RENF - Fonte	AS_Ascoli Piceno

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1888

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica sopraelevazione

RENN - Notizia Intervento di sopraelevazione

RENF - Fonte SABAP_AP1463

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1974

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il complesso di Villa Diamanti è costituito da un corpo principale della villa, dagli annessi e dal parco che circonda i fabbricati. Nel corso dei secoli XVIII e XIX nel territorio della Lama sorsero splendide ville padronali per la residenza e la villeggiatura ed il territorio si strutturò urbanisticamente attorno ad esse: le Ville della Lama divennero la caratteristica fondamentale del vivere civile di quel territorio. Villa Diamanti è una di esse, con struttura in stile rinascimentale. La consistenza dei fabbricati Diamanti era dovuta all'accorpamento nel tempo, di diversi corpi di fabbrica di cui alcuni molto vicini tra loro ed altri posti più distanti come il casino, unico elemento ancora preesistente. È un piccolo elemento di appoggio logistico per il piccolo ippodromo allestito nel retro della villa per allietare i pomeriggi dei signori. Tutte le altre particelle sono state accorpate e trasformate in quella che oggi individua la villa. La villa che sorge in un piccolo declivio si

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota PT

PNTS - Schema a pianta rettangolare quasi quadrata

PNTE - Dati icnografici significativi al piano terra una lunga e stretta cantina annessa su entrambi i lati ad al

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota 1P

PNTS - Schema pianta rettangolare quasi quadrata

PNTE - Dati icnografici con la zona giorno, che immette all'ampio terrazzo esterno con doppia

significativi	scala
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	2P
PNTS - Schema	pianta rettangolare quasi quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	zona notte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Annesso
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a pianta ottagonale
PNTE - Dati icnografici significativi	piccolo volume posto al limite sud del parco
PNTE - Dati icnografici significativi	di due livelli
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	PT_corridoio di accesso
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	PT_cantine
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	Annesso
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	Volte a crociera e archi rampanti
SCSM - Materiali	travertino
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Scala interna
PVMG - Genere	pianerottoli in cotto in bicromia, bianche e rosse
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	1P_Balcone terrazza esterna
PVMG - Genere	in mattoni
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modanature arcuate in mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	PT
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	infisso in legno con persiane del medesimo materiale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1P-2P
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiate su mensole in pietra con balaustra in ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con apertura sui locali del PT
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	intonacate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	aperture del 2P
DECQ - Qualificazione del tipo	in legno e vetro martellato, di vari colori
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Annesso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione

DECQ - Qualificazione del tipo	funge da coronamento
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta all'esterno lesioni diffuse sulle murature perimetrali portanti concentrate nelle aree intercorrenti verticalmente fra una finestra e l'altra, luoghi di maggiore concentrazione delle tensioni a taglio. Vano scala interessato dai movimenti del sisma con lesioni e distacchi di intonaco. Anche i settori soprastanti gli architravi presentano lesioni da taglio multiple. Le murature portanti e non evidenziano sconnessione delle angolate e fessurazioni ori
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	annesso
USAD - Uso	magazzino di arnie per la produzione di miele
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.13
NVCD - Data notificazione	14/02/2006
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 45
NVCE - Estremi provvedimento	ZONA DI RISPETTO
NVCD - Data notificazione	14/02/2006
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100630
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100631
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100632
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100633
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100634
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100635
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100636
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia aerea, fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAN - Codice identificativo	100637
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100638
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100639
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	SABAP_AP1463
FTAN - Codice identificativo	100641
FTAT - Note	Documentazione riportata sulla base dei dati reperiti presso AS_Ascoli Piceno
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100642
DRAD - Data	2017
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Decreto vincolo_Complesso
FNTD - Data	14/02/2006
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio decreti
FNTI - Codice identificativo	D_106
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Decreto vincolo_zona di rispetto
FNTD - Data	15/01/2008
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio decreti
FNTI - Codice identificativo	D_107
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Mariano, S. Papetti
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B20
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	pp.223-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	P. Persi, S. Angellini
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	F. Torresi
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B30
BIBN - V., pp., nn.	pp.43-72
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Bruni, Francesca
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria