

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370170
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Villa Lazzari Liberali

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Castel di Lama
PVCL - Località	PIATTONI-VILLA SANT'ANTONIO
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 88

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	8/2017
CTSN - Particelle	267, 330,331,332,268,333,155, 162 (chiesa), 329,328, 254
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.713910926
GPDPY - Coordinata Y	42.87198721
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data 27-10-2017

GPBO - Note (4006589) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio costruito nel 1700.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Dimora di campagna risalente al VII/VIII sec.,
RENF - Fonte	Archivio Villa Lazzari-Liberati

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo VII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo VIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
	Di proprietà dei Conti Lazzari, capostipite della famiglia può considerarsi il Conte Tullio, vissuto nella prima metà del Settecento, avvocato della città di Ascoli, uomo di grande cultura, dedito agli studi umanistici, letterari e alla pittura, nel Casino di Castel di Lama realizzò un affresco raffigurante i Dodici Apostoli, pittura ora cancellata. Suo erede fu il nipote Tullio (1765-1839), Sovrintendente dei Sali e

RENN - Notizia	Tabacchi di Ascoli Piceno, del matrimonio con Rosa Giovannetti, celebrato nel 1802, nacquero nove figli, tra cui Nicola (1807-1881), musicista, valente compositore e rinomato violinista. La famiglia Lazzari, trascorreva nella villa di Castel di Lama lunghi periodi durante la stagione estiva fino al mese di novembre, tempo della semina del grano.
RENF - Fonte	Archivio Villa Lazzari-Liberati
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Villa Lazzari, un'antica costruzione di epoca settecentesca, oggi di proprietà della famiglia Liberali di Roma (ne ereditò la casa e il fondo annesso nel 1945), è situata nella frazione di Palazzo e fu dimora di campagna dei Conti Lazzari, nobile famiglia ascolana, che si suppose fosse originaria di Gerusalemme e di cui abbiamo notizie documentali dal 1700 al 1945, grazie la corposo carteggio rinvenuto proprio all'interno della residenza. La proprietà in oggetto si erge sul crinale della collina che costeggia il fiume Lama e che domina la valle e le campagne circostanti, in un meraviglioso paesaggio ordinato, scandito da ricche coltivazioni di vigneti, uliveti, alberi da frutta. Alla villa è annesso l'Oratorio di San Nicola, ricavato in un corpo dell'edificio che si protende in avanti e due edifici, di cui uno quello appartenente alla proprietà sviluppa l'ultimo livello sopra la chiesa, con ampio cortile sul fronte anteriore.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	Pianta rettangolare
PNTF - Forma	allungata
PNTE - Dati icnografici significativi	svilupata su tre livelli
PNTE - Dati icnografici significativi	PT_androne, cantine, rimesse, fondaci, stalle
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Annesso
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Corpo principale_PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	a cannucciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Corpo principale_PT_corridoio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Corpo principale__1P_salone
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	voltine
SOFF - Forma	a sesto ribassa
SOFQ - Caratteristiche	poggianti su travi in legno tinteggiate
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Annesso_PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in mattoni avista
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Annesso
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	soffitti a volta, gradini in pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Corpo principale_1P_salone
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	esagonali di colore bianco, rosso e nero
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Corpo principale_1P
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	basamento
DECT - Tipo	a grezzo
DECQ - Qualificazione del tipo	color arancione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	pareti 1P e 2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con finte cornici dipinte di color bianco e contorno color marrone
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiate su mensole in pietra con balaustra in ferro bombata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sugli spigoli
DECT - Tipo	fasca decorativa
DECQ - Qualificazione del tipo	a rappresentare blocchi di pietra, di color arancione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonacate
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio principale evidenzia all'esterno lesioni diffuse alle murature perimetrali portanti concentrate nelle aree intercorrenti verticalmente fra una finestra e l'altra, luoghi di maggiore concentrazione delle tensioni da taglio. Notevoli danni sono presenti all'interno, all'androne di ingresso che evidenzia lesioni verticali sulle murature che si estendono alla volta a botte, così pure i locali attigui. Al primo e secondo piano, il blocco più antico dell'edificio
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2015
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro della pavimentazione della Chiesa e della copertura del fabbricato accessorio (ex casa del contadino) (SABAP_15779)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ opere di puntellamento nell'edificio principale e delle parti restanti della copertura nei due edifici annessi
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
--------------------------------------	------------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	XIX
---------------------------------------	-----

USOD - Uso	residenza di campagna
-------------------	-----------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.13
----------------------------------	-------------------------

NVCD - Data notificazione	21/02/2014
----------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	100643
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	100644
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	100645
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2015
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	100646
-------------------------------------	--------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2016
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------------------	---

FTAN - Codice identificativo	100647
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100648
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100649
DRAD - Data	2017
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	21/02/2010
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio decreti
FNTI - Codice identificativo	D_108
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sebastiano Sandrelli
BIBD - Anno di edizione	1673
BIBH - Sigla per citazione	B6
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Abate Giuseppe Colucci
BIBD - Anno di edizione	1794
BIBH - Sigla per citazione	B7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	G. Cantalamessa
BIBD - Anno di edizione	1830
BIBH - Sigla per citazione	B8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	G. Marucci
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	B9
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	B18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Mariano, S. Papetti
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	F. Mariano
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	B20
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	pp.223-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	P. Persi, S. Angellini
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	F. Torresi
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B30
BIBN - V., pp., nn.	pp.43-72
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Bruni, Francesca
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria