

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370173
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cassero
OGTN - Denominazione	Complesso immobiliare "Il Cassero"

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Palazzo Ghidoli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Cossignano
PVCL - Località	COSSIGNANO
PVCI - Indirizzo	Largo Bernabei

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cossignano
CTSF - Foglio/Data	9/2017
CTSN - Particelle	121
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.687218671
GPDPY - Coordinata Y	42.983655597
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	29-10-2017
GPBO - Note	(3814743) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio risalente al XV sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il bastione a scarpa che sovrasta il sito del Monumento ai Caduti, che segnala il punto in cui è situato il Cassero, risale al XV secolo.
RENF - Fonte	SABAP_AP1461

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione	Edificio costruito sulla cerchia muraria, come visibile dal fronte posteriore scarpato, formato da due unità, entrambe si sviluppato su un piano seminterrato con sotterraneo e tre piani fuori terra, ma l'unità
-----------------------------	---

strutturale primaria	posta sul fianco destro risulta più bassa. Al 1P, nell'angolo Sud-Ovest, si sviluppa un ampio terrazzo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano seminterrato
PNTS - Schema	Pianta rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	Pianta rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Ingresso da da Largo Bernabei
PNTE - Dati icnografici significativi	un lungo e stretto corridoio immette nelle due unità
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Sotterraneo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Piano seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	incannicciato
SOFQ - Qualificazione della forma	orditura in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	PT_cucina
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	voltine
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	1P_cucina
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	voltine
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. seminterrato
PVMG - Genere	in mattoni
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Unità principale_Esterno Largo Bernabei
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Unità principale_Esterno Largo Bernabei
DECL - Collocazione	angolo Nord
DECT - Tipo	ricorso verticale con blocchi di pietra di forma r
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivo a pettine
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	Unità principale_Esterno Largo Bernabei
DECL - Collocazione	pareti 1P e 2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Unità principale_Esterno Largo Bernabei
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Seconda unità_Esterno Largo Bernabei_
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architravi
DECM - Materiali	in cemento armato lasciati a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Fronte Via Roma
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	una tamponata
DECQ - Qualificazione del tipo	parzialmente tamponata con accesso diretto ai locali del piano seminterrato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interno_piano s
DECT - Tipo	pareti
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interno_PT, 1P,
DECT - Tipo	intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	1P_cucina
DECL - Collocazione	soffitto
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	2P
DECL - Collocazione	soffitto
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi geometrici
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un quadro fessurativo diffuso con lesioni passanti ad andamento verticale; all'interno alcuni dei solai sono inflessi e parte della copertura è crollata.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2009
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento con l'inserimento di fasce in carbonio nell'unità di destra per evitare i ribaltamenti della muratura (SABAP_AP1461)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ opera di transennamento su Via Passali per il rischio di crollo; all'interno puntellamento dei solai.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100662
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100663
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100664
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100665
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100666
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100667
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100668
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100669
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100670
DRAD - Data	2017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	pp.357-363
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B21
BIBN - V., pp., nn.	pp.160-161
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	De Martinis, Biagio
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria