

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370190
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Sebastiano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di Santa Margherita

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
PVCL - Località	CASTELSANTANGELO SUL NERA
PVCI - Indirizzo	Piazza del Ponte

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
CTSF - Foglio/Data	22/2017
CTSN - Particelle	E
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Stefano

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.154134678
GPDPY - Coordinata Y	42.894307519

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	31-10-2017
--------------------	------------

GPBO - Note	(3829425) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	Chiesa costruita nel XVI sec.
-----------------------------	-------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
---------------------------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Venne costruita in stile romanico nel XVI secolo su progetto dell'Architetto Pietro da Tolentino come oratorio per la Confraternita della Misericordia che in parte ne finanziò la costruzione.
RENF - Fonte	incisione posta sull'architrave del portale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamenti
RENN - Notizia	La chiesa subì un ampliamento nel 1576.
RENF - Fonte	Incisione sopra l'oculo del prospetto principale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	scalinata
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Venne rifatta la scalinata d'accesso alla chiesa in marmo travertino.
RENF - Fonte	Fonti locali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1980
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa di San Sebastiano, che si trova in Piazza del Ponte, con abside, cappellina sul lato sinistro delle dimensioni interne di 4,5x4, 3m e sacrestia accessibile dall'abside.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Chiesa_cappella interna
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacati e tinteggiati
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	travertino
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	regolare
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	sovrastante cornice con iscrizione e mensola in aggetto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione sopra portale d

DECT - Tipo oculo

DECQ - Qualificazione del tipo con cornice

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto laterale

DECL - Collocazione portone ad arco

DECT - Tipo cornice

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECL - Collocazione parete destra

DECT - Tipo nicchia

DECQ - Qualificazione del tipo ad arco

DECQ - Qualificazione del tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo Madonna in trono con Bambino con San Lorenzo e Sant'Antonio Abate

DECQ - Qualificazione del tipo di Ascanio Poggini e di Fabio Angelucci del XVI – XVII sec.

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECL - Collocazione mezzeria

DECT - Tipo arco trionfale

DECM - Materiali in blocchi di pietra lasciati a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECL - Collocazione parete sinistra

DECT - Tipo nicchia

DECQ - Qualificazione del tipo ad arco

DECQ - Qualificazione del tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo con angeli

DECQ - Qualificazione del tipo di Ascanio Poggini e di Fabio Angelucci del XVI – XVII sec.

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECL - Collocazione abside

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo	Dio benedicente e i quattro evangelist
DECQ - Qualificazione del tipo	Dio Benedicente attorniato da angeli con le Sante Margherita, Lucia ed Apollonia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	ciborio
DECT - Tipo	con colonne corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	interamente dorato
DECQ - Qualificazione del tipo	all'interno la parete risulta affrescata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete altare
DECT - Tipo	affresco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave del portale d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	Societas Misericordiae MDLXXX
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta Lesioni e distacco puntuale sulla cornice dell'oculo del prospetto principale; lesioni diffuse su tutte le pareti perimetrali, soprattutto in corrispondenza delle aperture; lesione orizzontale sotto il piano d'imposta delle capriate su ambo i lati che ha comportato l'espulsione di parte del materiale della muratura; lesioni sulla parete di fondo e sulla parete sinistra rispetto l'altare trovando corrispondenza anche all'interno della sagrestia con p
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000
RSTF - Data fine	2000
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di ripristino in seguito al violento terremoto del 1997, il quale prevedeva la sostituzione dei vecchi tiranti degli archi con altri in acciaio, smontaggio del tetto e sostituzione delle parti danneggiate, consolidamento della volta in camorcanna e restauro degli affreschi e rifacimento delle murature lesionate con la tecnica del cuci e scuci, che consiste nel sostituire ogni singolo mattone o pietra danneggiata con altri nuovi, avendo cura di rendere quanto più omogenea possibile la fu

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100740

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100888

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100889

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100741

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100905

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000

DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	100743
DRAD - Data	2017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	A. Venanzangeli
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	B24
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Licastro, Deborah
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria