

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370199
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	albergo
OGTN - Denominazione	Casa di Accoglienza Francesco Arsini

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Istituto Arsini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Ussita
PVCL - Località	TEMPORI
PVCI - Indirizzo	Via S. Ercolano, 2

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ussita

CTSF - Foglio/Data	18
CTSN - Particelle	150, A
CTSP - Proprietari	Istituto Arsini
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.13785128
GPDPY - Coordinata Y	42.946461265
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	31-10-2017
GPBO - Note	(3828270) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione dell'edificio inizia nel 1912 su progetto dell'arch. Biscarini di Perugia a spese di Francesco Arsini.
RENF - Fonte	Fonti locali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Casa di Accoglienza Francesco Arsini è un complesso che si sviluppa come una stecca formata da sei corpi di fabbrica, rispettivamente l'ex scuola, la Chiesa di S. Maria Assunta, l'Istituto, il C.T.-refettorio-dormitorio, la cucine e i depositi.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	ex scuola
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	ad L riflessa
----------------------	---------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Chiesa di S. Maria Assunt
-------------------------------------	---------------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	a unica navata
----------------------	----------------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Istituto
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	Pianta rettangolare
----------------------	---------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	C.T.-refettorio-dormitori
-------------------------------------	---------------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	irregolare
----------------------	------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	cucine
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	trapezoidale
----------------------	--------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	deposito
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
---	----

PNTS - Schema	Pianta rettangolare
----------------------	---------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Ex scuola, Istituto, refettorio, cucine, depositi
--------------------------	---

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura portante
----------------------	-------------------

SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
---	------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ex scuola_corridoio PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Ex scuola
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Istituto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	C.T.-refettorio-dormitorio, cucine, depositi
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento** | intera copertura**CPMT - Tipo** | coppi**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** | abside**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** | a cupola**CPFQ - Qualificazione della forma** | nervata**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** | ex scuola_interno**SCLG - Genere** | scala**SCLO - Categoria** | di rappresentanza**SCLN - Quantità** | 1**SCLL - Collocazione** | baricentrale**SCLF - Forma planimetrica** | a due rampe**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** | chiesa**SCLG - Genere** | scala d'accesso**SCLO - Categoria** | d'accesso (esterno)**SCLN - Quantità** | 1**SCLL - Collocazione** | baricentrale**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** | istituto**SCLG - Genere** | scala d'accesso**SCLO - Categoria** | d'accesso (esterno)**SCLN - Quantità** | 1**SCLL - Collocazione** | baricentrale**SCLF - Forma planimetrica** | rettilinea**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSM - Materiali** | pietra**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** | Chiesa**PVMG - Genere** | graniglia**PVMS - Schema del disegno** | a riquadri**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** | ex scuola**DECL - Collocazione** | portone ad arco

DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitti affrescati
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECT - Tipo	tela
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto di Crocifissione e Santi del Brugnoli 1913

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice con modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	colonna con capitello corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	con guglie
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	attico
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** Chiesa_interno**DECL - Collocazione** parete ingresso**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Chiesa_interno**DECL - Collocazione** pareti laterali**DECT - Tipo** lesena**DECQ - Qualificazione del tipo** capitello corinzio**DECQ - Qualificazione del tipo** con arco**DECQ - Qualificazione del tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi geometrici**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Chiesa_interno**DECL - Collocazione** pareti laterali**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi geometrici**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Chiesa_interno**DECL - Collocazione** soffitto**DECT - Tipo** a cassettoni**DECQ - Qualificazione del tipo** con modanature**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Chiesa_interno**DECL - Collocazione** abside**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi floreali**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** Chiesa_interno**DECL - Collocazione** abside**DECT - Tipo** nicchia con statua**DECQ - Qualificazione del tipo** ad arco a sesto acuto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	istituto
DECL - Collocazione	prospetto princ
DECT - Tipo	aperture PT, 1P
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	istituto
DECL - Collocazione	prospetto princ
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Istituto
DECL - Collocazione	prospetto princ
DECT - Tipo	balcone 2P
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 la Casa di Accoglienza risulta danneggiata, in particolare la chiesa facente parte della stessa, presenta all'esterno lesioni evidenti in facciata e in prossimità degli angoli di giunzione dei maschi murari con relativa perdita di materiale; e all'interno il distacco di materiale in corrispondenza della parete d'ingresso, sulle pareti laterali con evidenti lesioni inclinate e orizzontali in corrispondenza dell'abside. Nell'edificio della ex-scuola sono evidenti all'es

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1997
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro in seguito al sisma del medesimo anno.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	struttura ricettiva

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	scuola

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100789

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100790

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100791

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100793

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100794

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100795

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100796

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	100797
DRAD - Data	2017

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	A. Venanzangeli
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	B24

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Licastro, Deborah
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria