SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370199
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	albergo
OGTN - Denominazione	Casa di Accoglienza Francesco Arsini
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Istituto Arsini
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Ussita
PVCL - Località	TEMPORI
PVCI - Indirizzo	Via S. Ercolano, 2
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ussita
CTSF - Foglio/Data	18
CTSN - Particelle	150, A
CTSP - Proprietari	Istituto Arsini
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.13785128
GPDPY - Coordinata Y	42.946461265
GPM - Metodo di	

georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	31-10-2017
GPBO - Note	(3828270) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali novecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione dell'edificio inizia nel 1912 su progetto dell'arch. Biscarini di Perugia a spese di Francesco Arsini.
RENF - Fonte	Fonti locali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Casa di Accoglienza Francesco Arsini è un complesso che si sviluppa come una stecca formata da sei corpi di fabbrica, rispettivamente l’ex scuola, la Chiesa di S. Maria Assunta, l’Istituto, il C.T.-refettorio-dormitorio, la cucine e i depositi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ex scuola
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	ad L riflessa
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Chiesa di S. Maria Assunt
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata

PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Istituto
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	Pianta rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	C.T.-refettorio-dormitori
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	irregolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	cucine
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	trapezioidale
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	deposito
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	Pianta rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Ex scuola, Istituto, refettorio, cucine, depositi
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ex scuola_corridoio PT
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	Ex scuola
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Istituto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	C.T.-refettorio-dormitorio, cucine, depositi
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFQ - Qualificazione della forma	nervata
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	ex scuola_interno

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	chiesa
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	istituto
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	Chiesa
PVMG - Genere	graniglia
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	portone ad arco
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	PT
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	1P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.4
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	2P
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	soffitti affrescati
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ex scuola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECT - Tipo	tela
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto di Crocifissione e Santi del Brugnoli 1913
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice con modanature
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	colonna con capitello corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	con guglie
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	attico
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete ingresso
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	pareti laterali
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	capitello corinzio

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco
DECQ - Qualificazione del tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	pareti laterali
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	soffitto
DECT - Tipo	a cassettoni
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	abside
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	abside
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto acuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	istituto
DECL - Collocazione	prospetto princ
DECT - Tipo	aperture PT, 1P
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	istituto
DECL - Collocazione	prospetto princ

DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Istituto
DECL - Collocazione	prospetto princ
DECT - Tipo	balcone 2P
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 la Casa di Accoglienza risulta danneggiata, in particolare la chiesa facente parte della stessa, presenta all'esterno lesioni evidenti in facciata e in prossimità degli angoli di giunzione dei maschi murari con relativa perdita di materiale; e all'interno il distacco di materiale in corrispondenza della parete d'ingresso, sulle pareti laterali con evidenti lesioni inclinate e orizzontali in corrispondenza dell'abside. Nell'edificio della ex-scuola sono evidenti all'es
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1997
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro in seguito al sisma del medesimo anno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	struttura ricettiva
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XX
USOD - Uso	scuola
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100789
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100790
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100791
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100793
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100794
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100795
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni

FTAE - Ente proprietario	Sisma
FTAN - Codice identificativo	100796
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	100797
DRAD - Data	2017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	A. Venanzangeli
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	B24
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Licastro, Deborah
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria