

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370202 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Sebastiano |
| OGA - ALTRA DENOMINAZIONE | |
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Ussita |
| PVCI - Indirizzo | Frazione Castelfantellino |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Ussita |
| CTSF - Foglio/Data | 26/2017 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia di S. Maria Assunta in Pieve |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.149091231 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.942940817 |
| GPM - Metodo di | |

| | |
|--|--|
| georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 31-10-2017 |
| GPBO - Note | (3828285) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Edificio risalente al 1485. |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | iscrizione |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | Edificio risalente al 1485. |
| RENF - Fonte | iscrizione fronte principale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Piccola chiesa inserita all'interno della Fraz. Castelfantellino, con copertura che si prolunga verso un edificio posto frontalmente, definendo un portico d'ingresso alla stessa. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
| PNTS - Schema | a unica navata |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | dimensioni di di 3x7m. |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |

| | |
|---|---|
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma regolare, intonacati a |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|---|
| SVCU - Ubicazione | Vela campanaria |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma regolare, intonacati a |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|----------------|
| CPCR - Riferimento | interno |
| CPCT - Struttura primaria | travi in legno |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | angoli |
| DECT - Tipo | ricorsi verticali |
| DECM - Materiali | blocchi di pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | lati portale d' |
| DECT - Tipo | apertura |
| DECQ - Qualificazione del tipo | quadrata |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECT - Tipo | statua |
| DECQ - Qualificazione del tipo | del 1500 raffigurante San Sebastiano |
| DECM - Materiali | legno |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECT - Tipo | tela |
| DECQ - Qualificazione del tipo | del 600 |
| DECQ - Qualificazione del | rappresenta la Vergine Maria con San Rocco e San Sebastiano di |

| | |
|--|--|
| tipo | ignoto autore |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | pietra rettangolare scolpita |
| LSII - Trascrizione testo | 1484 |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta numerose lesioni di cui alcune passanti, con crollo parziale della copertura in corrispondenza dell'altare. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100808 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100809 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100810 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|--|---|
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 100811 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100812 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAN - Codice identificativo | 100813 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto di Macerata |
| DRAN - Codice identificativo | 100814 |
| DRAD - Data | 2017 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | A. Venanzangeli |
| BIBD - Anno di edizione | 1999 |
| BIBH - Sigla per citazione | B24 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Minnucci, Ramona |
| RSR - Referente scientifico | Licastro, Deborah |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |