

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 06 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00007994 |
| ESC - Ente schedatore | S239 |
| ECP - Ente competente | S239 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzina |
| OGTN - Denominazione | Palazzina in Piazza Giacomo Matteotti |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | originaria |
| OGAD - Denominazione | Casa in Piazza Mercato Nuovo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|---|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | UD |
| PVCC - Comune | Udine |
| PVCL - Località | UDINE |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Giacomo Matteotti, 13 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Vicolo Brovedan |
| PVCA | affaccio su Piazza G. Matteotti (ex Piazza Mercato Nuovo) |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------|----------------------|
| CSTA | capoluogo municipale |
|------|----------------------|

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|---------------|
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
|----------------------|---------------|

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------|
| CTSC - Comune | Udine |
| CTSF - Foglio/Data | 35 |
| CTSN - Particelle | 109, 247 |

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine

93, 94

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X

13.233039917

GPDPY - Coordinata Y

46.063186568

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data

1-11-2017

GPBO - Note

(3989846) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione/ricostruzione

ATBD - Denominazione

maestranze friulane

ATBM - Fonte dell'attribuzione

contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

proprietà

RENN - Notizia

Nel 1737 l'immobile viene acquistato dalla congregazione delle Anime del Purgatorio e nel 1773 passa a Natale Brovedani.

RENF - Fonte

B0000004 (p. 303)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1737

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVIII

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1773

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|--|---|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | Nel 1809 nell'immobile sono in affitto un libraio, un panettiere, un calzolaio, un arrotino, un negoziante, alcuni domestici ed industriali. Nel 1827 Francesco fu Giovanni Micoli Toscano acquista «la casa in - Mercatnuovo al c. n. 870, consistente in due botteghe in peppiano, magazzino retroposto, sei stanze rustiche pure ad uso di magazzino in peppiano, parte delle quali sono affittate, in primo piano sei camere civili ed una rustica per cucina, altre sette stanze simili, per granaio una ed una per cucina, in secondo piano sette stanze rustiche e camere, in terzo camere ordinarie, una rustica e tre grannai (così nel testo) ed in quarto piano grannai (così nel testo) ed in quarto piano granaio (così nel testo)». |
| RENF - Fonte | B0000004 (p. 303-304) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELI - Data | 1809 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1827 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | parte del bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | Nel 1845 Carlo Giacomelli acquista porzione della casa. |
| RENF - Fonte | B0000004 (p. 303-304) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | metà |
| RELI - Data | 1845 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIN - Numero di piani | +4 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio, di forma irregolare in muratura mista con facciate intonacate, è posto a ridosso della Chiesa di S. Giacomo. Il piano terra del prospetto principale, affacciato sulla piazza, presenta un porticato sorretto da pilastri a base rettangolare. Al livello superiore una fila di quattro finestre scandisce gli ultimi tre piani. I prospetti posteriori sono molto articolati e si presentano in pessimo stato di conservazione. Il restauro della facciata ha messo in luce gli sguinci di alcune aperture (al centro della vecchia facciata si apriva in origine una trifora) e lacerti di affreschi che mostrano le caratteristiche della tipica decorazione delle strutture architettoniche della piazza, rivestite da |

vivaci colori. Si notano i resti di losanghe, motivi fitomorfi e un mascherone grottesco.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

| | |
|---------------|------------|
| PNTS - Schema | articolato |
| PNTF - Forma | irregolare |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| SVCU - Ubicazione | piano terra fronte piazza |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastri |
| SVCC - Genere | in pietra |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|----------------|
| SVCU - Ubicazione | prospetti |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura mista |

CP - COPERTURE

| | |
|------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|--------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con modanature |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | motivi fitomorfi |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------------|---------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto Sud |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | figurati |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | Il prospetto affacciato su piazza Matteotti è stato oggetto di interventi di restauro, mentre la restante struttura su via Provedan versa in un pessimo stato di conservazione. |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | prospetto principale |
| RSTI - Data inizio | 1838 |
| RSTF - Data fine | non accertata |
| RSTT - Tipo di intervento | Francesco Micoli Toscano ottiene il permesso per sostituire la fradicia e malsicura "facciata degli ribatti" costruita in legno con una struttura in "pietra viva". |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra |
| USAD - Uso | negozio |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | altri piani |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | bottega |
| USOD - Uso | magazzino |
| USOD - Uso | abitazione |
| USOD - Uso | granaio |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--|-----------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1958/08/27 |
| NVCD - Data notificazione | 1958/09/22 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 1958/12/01 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore

P.R.G.C. variante 11 in vigore dal 22/06/2017

**STUN - Sintesi normativa
zona**

zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/10/16 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_56928 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/10/16 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_56929 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/10/16 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_56930 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/10/16 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_56931 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | della Porta Giovanni Battista |
| BIBD - Anno di edizione | 1984 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000004 |
| BIBN - V., pp., nn. | tomo I, pp. 303-304, n. 870 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|--|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Associazione Udinese Amici dei Musei e dell'Arte |
| BIBD - Anno di edizione | 2012 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000007 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 53, 59, 60, 62, 75, 80, 81 |

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | Asquini, Licia |
| FUR - Funzionario responsabile | Malisani, Gianna |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|--------------------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Picco, Elisa |
| AGGR - Referente scientifico | Boccuzzi, Stefania |
| AGGF - Funzionario responsabile | di Micco, Maria Concetta |

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Essendo complessa la datazione originaria dell’edificio si riportano alcune note tratte dalla bibliografia. Il Mercatonuovo fu istituito nel 1248 per concessione patriarcale. Dalla metà del Trecento, in base alle deliberazioni del Consiglio della comunità, si è a conoscenza che la piazza era un largo spiazzo quadrato non selciato, definito su un lato da una piccola chiesa e sugli altri tre da case con portici antistanti. Nel 1434 circa alcuni proprietari di case in Mercatonuovo chiedono al Comune di sostituire con colonne di pietra quelle di legno che sostengono le case. Per abbellire la piazza, fu imposto che le facciate fossero “alzate tutte ad una misura e ornate con qualche pittura”. Alla fine del XV secolo, su proposta del Luogotenente Tommaso Lippomano, il Consiglio cittadino stabilì che “ad ogni rinnovazione di edificio” i portici fossero elevati all’altezza non minore di piedi nove (circa tre metri). Dalla fine del Settecento in poi la piazza non subì cambiamenti, ma solo occasionali lavori di consolidamento e restauro (modifica degli archi dei portici, sostituzione di qualche cornice di finestra).