

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370208
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Marco Evangelista
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Camporotondo di Fiastrone
PVCL - Località	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PVCI - Indirizzo	Piazza San Marco
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Camporotondo di Fiastrone
CTSF - Foglio/Data	6/2017
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Marco
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.265291042
GPDPY - Coordinata Y	43.13202733
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	1-11-2017
GPBO - Note	(3828101) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Costruita tra il XIII e il XX sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa avviene tra il 1950 e il 1960.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La cappellina presenta ancora l'impianto originario del 1200.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	torre campanaria
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Costruita nel 1467 su disegno di Antonio Lombardo
RENF - Fonte	Analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	torre campanaria
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	La cuspide fu abbattuta da un fulmine nel 1853.
RENF - Fonte	Analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La Chiesa si presenta come una stecca rettangolare posta longitudinalmente rispetto alla piazza, formata da due impianti, uno più recente, la chiesa, e uno più antico formato dalla cappellina intitolata alla “Vergine Maria” e dalla torre campanaria, entrambe ricavate sul fianco sinistro, direttamente collegate alla stessa.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	cappella
-------------------------------------	----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	quadrata

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, intonacati

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
--------------------------	------------------

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura portante

SVCQ - Qualificazione del genere

blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

cappella

SOF - TIPO

SOFG - Genere

cupola

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione

chiesa

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento

intera copertura

CPMT - Tipo

coppi

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione

Chiesa_anticamera d'ingresso

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere

a tetto

CPFF - Forma

a una falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento

intera copertura

CPMT - Tipo

coppi

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione

Chiesa

PVMG - Genere

in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione

cappella

PVMG - Genere

in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

Chiesa_prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

parasta

DECN - Materiali

mattoni faccia a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

Chiesa_prospetto principale

DECL - Collocazione

esterna

DECT - Tipo

apertura

DECQ - Qualificazione del tipo

ad arco a sesto ribassato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	Porta d'ingresso
DECT - Tipo	cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	chiesa_prospetto posteriore (cappellina)
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	cupola
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	parasta
DECQ - Qualificazione del tipo	dorica
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacate di color grigio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	altare
DECT - Tipo	decorato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
--------------------------	------------------

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | cornice |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	tutti i propset
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	n.2
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	allineate l'una sull'altra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
--------------------------	------------------

| **DECL - Collocazione** | prospetto princ |
| **DECT - Tipo** | orologio |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

| **STCC - Stato di conservazione** | danno grave |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni alle pareti verticali, alla volta e alla cupoletta con perdita di materiale nella porzione alta del fronte laterale e posteriore e lievi lesioni nel vano sacrestia. |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	2010
RSTF - Data fine	2012
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e risanamento conservativo(SABAP_MC1648)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

| **USAD - Uso** | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100867
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100868
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100869
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100870
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100871
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	100872
DRAD - Data	2017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1923

BIBH - Sigla per citazione	B31
BIBN - V., pp., nn.	p.67
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Guida, Simona
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria