

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00013318
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	Casa Duprà

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Varallo
PVCI - Indirizzo	piazza Gaudenzio Ferrari, 22/24/26/28

PVCA

L'edificio è situato a cortina lungo piazza Gaudenzio Ferrari, in faccia al convento di Santa Maria delle Grazie e costituisce la quinta sud della piazza, e l'imbocco della via Don Maio. L'abbattimento di parte del Convento, la costruzione dell'edificio delle scuole, l'ampliamento dell'ospedale lungo la via Don Maio, hanno, dalla fine del secolo scorso ad oggi, rovesciato il sistema urbano ed i rapporti ambientali preesistenti. Nonostante ciò, l'edificio, costruito per affacciarsi su via,

e non su piazza, riesce ad inserirsi in questo contesto alterato come emergenza, caratterizzando, assieme all'edificio posto al suo fianco, tutta l'edilizia minore di questo fronte.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Varallo Sesia

CTSF - Foglio/Data 82

CTSN - Particelle 68

CTSP - Proprietari Duprà, fu Giovanni, Antonietta ed Elena

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area 2

GAL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2522697921

GADPY - Coordinata Y 45.816888446

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.252320754

GADPY - Coordinata Y 45.816773111

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2523529405

GADPY - Coordinata Y 45.816789204

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2525299663

GADPY - Coordinata Y 45.816655094

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2525862927

GADPY - Coordinata Y 45.816765064

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2524521823

GADPY - Coordinata Y 45.816875035

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2526640768

GADPY - Coordinata Y 45.817025238

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2525809283

GADPY - Coordinata Y 45.817062789

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2524897332

GADPY - Coordinata Y 45.817038649

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2523288007

GADPY - Coordinata Y	45.816909903
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2522832031
GADPY - Coordinata Y	45.816896492
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2522697921
GADPY - Coordinata Y	45.816888446
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	2-11-2017
GABO - Note	(3834810) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'edificio risale probabilmente alla prima metà del secolo XVII, edificato su vecchie case di tipo rurale preesistenti in sito (una di esse, trasformata, è ancora riconoscibile nella sua struttura nel retro della casa adiacente ad esso).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENN - Notizia	La manica lunga la piazza è molto probabilmente precedente alla manica interna; quest'ultima è stata infatti costruita quasi certamente assieme alla facciata stuccata, presumibilmente verso la metà del XVIII secolo.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'organismo ha certamente subito delle trasformazioni nell'Ottocento, come per esempio la probabile chiusura del loggiato al primo piano, sostituito da un ballatoio, ma nel suo insieme ha mantenuto inalterate fino ad oggi le sue principali caratteristiche originarie.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio, a corpo semplice ad L con manica doppia, può essere tipologicamente definito come organismo residenziale urbano, a loggiati perimetrali interni, a corte parziale. Strutturalmente è costituito da muri portanti in pietra; e da orizzontamenti a volte in muratura nell'androne e nel portico, in legno con travi a vista ai piani superiori e nella manica sul cortile. Delle scale, la principale, a cui si accede attraverso un piccolo atrio poligonale, coperto da una volta a vela con lunette, accede direttamente nell'alloggio padronale, mentre quella a pianta quadrata distribuisce le varie camere attraverso i loggiati ed un ballatoio. La facciata prospiciente la Piazza G. Ferrari si presenta decorata a stucchi, e con balconcini lavorati in ferro battuto. I fronti verso il cortile presentano un porticato passante, l'altro all'ultimo piano una serie di loggette, ritmate a gruppi di quattro.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	con corte parziale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietrame
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai ligneo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMQ - Qualificazione del tipo	lastre
CPMM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	su volte in pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLF - Forma planimetrica	a sei rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in legno
PVMS - Schema del disegno	a listoni

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	balconcino
--------------------	------------

DECM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	loggiato
--------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portico
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio presenta uno stato di conservazione complessivamente buono; gli intonaci sono interessati da distacchi, fessure e umidità. I serramenti al piano terra sono stati sostituiti con portoni carrabili e vetrine.
--------------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	XX
---------------------------	----

RSTF - Data fine	XX
-------------------------	----

RSTT - Tipo di intervento	Apertura durante i primi anni del secolo di porte e vetrine per negozi lungo la facciata prospiciente via Don Maio.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	residenziale
-------------------	--------------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	commerciale
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	residenziale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
NVCE - Estremi provvedimento	Not. Min. 18/11/1942
NVCR - Data di registrazione o G.U.	01/07/1943 ai nn. 131/560-268 /67-131 /561-268/68
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG adottato il 27/07/1978/ Restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100013318_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100013318_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo	0100013318_03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/12/06
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/00013318
FNTI - Codice identificativo	0100013318
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Comoli Mandracchi, V.
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	VC_016
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Fontana, Federico
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.