

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015788
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTN - Denominazione	Convento di Santa Maria delle Grazie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Varallo
PVCI - Indirizzo	piazza Gaudenzio Ferrari, 1

PVCA

Il complesso conventuale di Santa Maria delle Grazie, è situato, nell'area di piazza G. Ferrari, all'inizio della strada ciottolata che porta al complesso del Sacro Monte. La completa ed integra fruizione visiva ed ambientale della Chiesa e del suo complesso Conventuale risultano ovviamente alterate dalla demolizione dell'ala Sud del Convento stesso, effettuata nel 1904, e dalla costruzione di contrastanti edificio al suo intorno. Questi edifici sono: l'imponente costruzione delle Scuole, l'ampliamento dell'ospedale e la stazione di partenza della vecchia funivia che portava al Sacro monte, ora in disuso completo.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Varallo Sesia
----------------------	---------------

CTSF - Foglio/Data	76
---------------------------	----

CTSN - Particelle	384, 383
--------------------------	----------

CTSP - Proprietari	Comune di Varallo Sesia
---------------------------	-------------------------

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.2521651859
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817677146
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2522832031
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817634231
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.252256381
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	45.817529625
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2527096743
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817416972
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2525675173
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817218489
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2524950976
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817188984
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2524012203
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817197031
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2518540497
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817398197
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2520364399
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817666417
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2521195884
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817626184
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2521329094
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817667766
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2521436383
GADPY - Coordinata Y	45.817683859
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2521651859
GADPY - Coordinata Y	45.817677146
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GABT - Data	2-11-2017
GABO - Note	(3834851) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il convento di Santa Maria delle Grazie è uno dei più antichi e caratteristici fabbricati che esistono in Varallo Sesia, risalendo la sua costruzione, nella sua forma attuale, alla fine del XV secolo. Il Convento insieme alla Chiesa, fu edificato quale Convento dei Frati Minori Osservanti di San Francesco, tra il 1487 ed il 1493, sotto la direzione di Padre Bernardino Caimi.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
REN N - Notizia	Il Caimi entrò in possesso del nuovo Convento e della Chiesa adiacente il 14 aprile 1493, ma siccome nell'atto di donazione Il Comune si era riservato il diritto di Proprietà dei luoghi donati, ne rivendica il possesso quando con il Decreto del 25 aprile 1810 furono sopresse le corporazioni religiose, e non li rimise nelle mani dei Frati Francescani che nel 1817, quando quelle tornarono in vigore. Nuovamente sopresse dal Regno d'Italia nel 1867, il Convento e la Chiesa tornarono in possesso della Città di Varallo la quale convertì l'adiacente monticello che domina la Chiesa e il Convento a Nord, in un Giardino pubblico, ancora allo stato attuale in uso
REN F - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chostro
REN N - Notizia	Nel 1904 fu demolita la Foresteria che costituiva le ali ora mancanti del chiostro esterno, per allargare la piazza G. Ferrari, e costruire le attuali Scuole.
REN F - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XX
REL I - Data	1904/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XX
REV I - Data	1904/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN N - Notizia	Nel 1936, durante la costruzione della Funivia che porta al Sacro Monte, un grosso veicolo da trasporto urtò, demolendolo, il piccolo portico d'ingresso della Chiesa, sostituito con l'attuale tetto a due falde pensili. Il Convento e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, di uso e proprietà pubblica, sono ora in gestione alle Suore di Clausura dell'Ordine di Gesù Sacerdote.
REN F - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XX
REL I - Data	1936/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XX
REV I - Data	1936/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il convento di Santa Maria delle Grazie è collegato alla omonima ed adiacente Chiesa attraverso un piccolo atrio, che immette nell'ex biblioteca, ora sacrestia della Chiesa, e nel piccolo chiostrino adiacente, a pianta piuttosto allungata ed irregolare, di forma quasi trapezoidale. In esso sulla parete verso la chiesa sono una lunetta di G. L. Luini, scene della Passione di T. Cavallazzi, e ritratti di San Francesco. Oltre la ex biblioteca troviamo un piccolo andito che immette negli orti situati nella parte più interna. Un ingresso al locale, che un tempo era la cucina, è ora trasformato in foresteria, ed infine il refettorio, ora dormitorio per le notizie, coperto da una volta a lunette e grandi arcate. Il Chiostro principale sorge sul lato estremo e per due lati confina con la piazza G. Ferrari, e guarda la facciata posteriore delle Scuole comunali eretta nel 1936. La descrizione prosegue nel campo OSS - Osservazioni alla fine della scheda.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi a due cortili - chiostro chiusi

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio ligneo

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	lose
CPMM - Materiali	pietra

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	a rampe parallele

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	su volte in pietra
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in legno
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSII - Trascrizione testo	Numerose sono le lapidi e le lastre tombali disposte, anche irregolarmente, sulla pavimentazione in pietra del portico, sia interno che esterno. Numerose sono altresì le iscrizioni e gli stemmi nobiliari, religiosi e di altro genere, che sono stati fissati posteriormente sulle pareti esterne dei Chiostri conventuali. Parecchi di questi sono resti della demolizione dell'ala Sud, della demolizione della chiesa di Santa Maria in piazza Vittorio Emanuele II, avvenuto nel 1930.
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il convento presenta complessivamente un discreto stato di conservazione. I portici sono interessati da umidità di risalita e risarciture in malta cementizia. Le murature in pietrame sono state riprese con porzioni in mattoni. Sul retro dell'edificio gli infissi sono stati sostituiti con elementi non congrui ed è presente un corpo addossato in blocchi prefabbricati. La copertura, il chiostro e il cortile sono in buono stato di conservazione.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	convento

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	convento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Varallo Sesia
CDGI - Indirizzo	corso Roma, 31

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	decreto vincolo
NVCE - Estremi provvedimento	Not. Min. 29/05/1908

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG 1979/ Restauro conservativo
-----------------------------------	---------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015788_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015788_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015788_03

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015788_04

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015788_05

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/07/30
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/00015788
FNTI - Codice identificativo	0100015788

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	VC_020

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Manni, P. E.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	VC_021

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Negro Basolo-Bruno, V.
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	VC_022

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marchini, M.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	VC_023

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	VC_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lana, G.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	VC_025
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Durio, A.
BIBD - Anno di edizione	1930
BIBH - Sigla per citazione	VC_026
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbavara, G.
BIBD - Anno di edizione	1904
BIBH - Sigla per citazione	VC_027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Romerio, C. G.
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	VC_028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Don Alfonso, M. C.
BIBD - Anno di edizione	1905
BIBH - Sigla per citazione	VC_029
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tonetti, F.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	VC_030
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bernardi M.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	VC_031
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Fontana, Federico
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: La pianta è quadrilatera, sensibilmente irregolare, quadrivoltata per ogni lato. Al centro di detto chiostro si trova un pozzo anch'esso a pianta quadrata con vera circolare, provvista di verricello. Il tetto del pozzo a quattro falde è coperto da lastre di ardesia ed eretto da colonnine in pietra agli angoli. Tutto il cortile è pavimentato con lastre di pietra disposte su piani inclinati divergenti sui lati perimetrali. Infine salendo al piano superiore troviamo un lungo corridoio su cui si aprono le celle, il guardaroba e le celle di punizione, queste ultime tanto angusto da impedire la completa distensione del corpo. Tutto il corpo conventuale si sviluppa in altezza solamente con due piani fuori terra. Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.