

SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370220 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | cattedrale |
| OGTQ - Qualificazione | patriarcale |
| OGTN - Denominazione | Cattedrale di Santa Maria Annunziata |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Camerino |
| PVCL - Località | CAMERINO |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Cavour |
| PVE - Diocesi | CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Camerino |
| CTSF - Foglio/Data | 125 |
| CTSN - Particelle | A |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.068489701 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.136099882 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |

| | |
|--|---|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 28-11-2017 |
| GPBO - Note | (3860896) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT - AUTORE | |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto |
| AUTS - Rapporto al nome | attribuito |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| AUTN - Nome scelto | vici |
| AUTA - Dati anagrafici | 1743 – 1817 |
| AUTH - Sigla per citazione | vici |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze luoghi di culto fine XVIII sec. |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | La chiesa, eretta solenne e bella di proporzioni da Andrea Vici, allievo del Vanvitelli, e da C. Folchi, sull'area della cattedrale romanica distrutta dal sisma del 1799, fu aperta al culto nel 1832. Si affaccia su piazza Cavour, accanto i principali edifici religiosi e civili della città: il Palazzo Ducale, il Palazzo Arcivescovile. La piazza ruota intorno alla statua bronzea di Papa Sisto V, opera di Tiburzio Vergelli (1587). All'interno splendide sculture lignee medievali, e pregevoli tele settecentesche Nella cripta sarcofago ravennate (sec. VI), leoni in pietra (c. 1290), arca marmorea di Sant'Ansovino (fine XIV sec.), busti della bottega del Bernini raffiguranti il cardinal Angelo Giori e il fratello Prospero. |
| RENF - Fonte | F. Mariano, Architettura nelle Marche, Firenze, 1995. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |

| | |
|--|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni specifiche | Danni sisma 2016: lesioni gravi di taglio nella volta dell'aula centrale per meccanismo di rotazione delle pareti laterali; lesioni gravi negli archi trionfali. Si segnalano distacchi nella finitura delle volte, nei basamenti delle colonne, nelle cornici delle trabeazioni; lesioni nella muratura della torre campanaria destra; catena rottta nel campanile orologio (rif. scheda danni sisma Segretariato Regionale Marche ID619). |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | notificazione (L. n. 364/1909) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 19/04/1915 (art.2) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, art. 21) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 19/04/1979 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Segretariato MIBACT Regione Marche |
| FTAN - Codice identificativo | cam01_ss_annunziata |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Segretariato MIBACT Regione Marche |
| FTAN - Codice identificativo | cam02_ss_annunziata |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Segretariato MIBACT Regione Marche |
| FTAN - Codice identificativo | cam04_ss_annunziata |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Segretariato MIBACT Regione Marche |
| FTAN - Codice identificativo | cam03_ss_annunziata |
| AD - ACCESSO AI DATI | |

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| | |
|---------------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Bravi, Debora |
| RSR - Referente scientifico | Mazzoni, A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |