

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370242
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Ex chiesa San Carlo e campanile

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Salvatore

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Camerino
PVCL - Località	CAMERINO
PVCI - Indirizzo	Via Morrotto
PVE - Diocesi	CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Camerino
CTSF - Foglio/Data	125
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Comune di Camerino

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.065183149
GPDPY - Coordinata Y	43.132101524

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	5-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3849633) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	luoghi di culto barocco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	chiesa
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio venne costruito insieme al vicino edificio destinato ad Ospizio nel 1610, per volere di padre Sebastiano Grandi, al fine di ospitare una congregazione di preti che dava alloggio ai pellegrini che andavano da Roma a Loreto. La chiesa fu intitolata a San Carlo Borromeo e l'istituzione, approvata nel 1662, costituita dai preti denominati "Carlotti" si stabilì definitivamente fino al 1839, successivamente subentrarono i Gesuiti fino al 1852. Dal 1861 il complesso, a seguito della soppressione degli ordini, divenne Convitto e scuola, la chiesa dal 1923, non più officiata, sarà destinata a palestra. La suppellettile venne riposta all'interno del museo diocesano, durante alcuni restauri del 1978 venne rinvenuta una lapide che documenta i restauri della chiesa nel 1738, che riportarono alla luce arconi ad arco ribassato della prima costruzione. Gli affreschi della zona absidale, i tre altari e gli stucchi con le sculture costituiscono il ricco ed elaborato apparato decorativo XVIII s
<b>RENF - Fonte</b>	"Ragguaglio della vita e virtù del ven. p. S. Grandi, fondatore della Congregazione dell'Ospizio di Camerino", Roma 1718.
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1610
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1978
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Danni eventi sismici 2016: lesioni gravi inclinate per meccanismi di taglio nelle pareti dell'abside; crolli nella cella campanaria e torre; lesioni gravi negli arconi e rotazione delle pareti laterali. La volta affrescata è parzialmente crollata, uno degli altari è gravemente lesionato nelle colonne (rif. scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID1089)
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	comune di Camerino
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	3/12/1988
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Segretariato MIBACT Regione Marche
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	cam1_carlo
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Segretariato MIBACT Regione Marche
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	cam2_carlo
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Segretariato MIBACT Regione Marche
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	cam3_carlo
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2017
<b>CMPN - Nome</b>	Bravi, Debora
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Mazzoni, A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria

