

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370274
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	mura
OGTQ - Qualificazione	urbiche
OGTN - Denominazione	Mura lungo SP256 e torrione di San Francesco

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Matelica
PVCI - Indirizzo	SP 256 Muccese
PVE - Diocesi	FABRIANO-MATELICA

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Matelica
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	54
<b>CTSN - Particelle</b>	non identificate
<b>CTSP - Proprietari</b>	comune di Matelica
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.011650312
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.257385927
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	12-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3841000) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	ampliamento cinta muraria
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Il tratto della cinta muraria delimitante la SP 256, oggetto della presente scheda, si presume costituito interamente, secondo quanto ci riporta la bibliografia, dalla terza cerchia muraria, conseguente all'intervento di riqualificazione delle fortificazioni urbane da parte della famiglia Ottoni. Le differenti tessiture lapidee documentano oggi i tratti completamente ricostruiti nel corso del XIX sec. (tessitura lapidea listata a mattoni), pur ricalcando lo stesso andamento originario quattrocentesco. L'ampliamento delle mura con la terza cerchia si fa risalire alla metà del XV sec., al fine di accorpate i borghi extra-murari di Campamante, Sant'Eutizio e Santa Maria Maddalena. Dell'intera terza cerchia resta oggi il tratto inerente l'accorpamento del quarto Campamante, ove sono individuabili la porta Campamante

(Alessandro degli Ottoni 1453) e il torrione di San Francesco a pianta circolare. Dalla lettura della mappa del catasto gregoriano (1813) si conosce che furono costruiti cinque

**RENF - Fonte**

L. Mozzoni, A.Montironi, "L'oro, il verde e il rosso. Matelica", Macerata 1981. AA.VV. 550° Anniversario di Papa Pio II Piccolomini nella Marca, (a cura di A.Antonelli e I.Colonnelli), Matelica 2016.

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XIV

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XV

**CO - CONSERVAZIONE**

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

**STCO - Indicazioni specifiche**

Danni eventi sismici 2016: lungo il tratto di mura urbane della SP 256 sono riscontrabili numerose variazioni di materiali e tessiture, a seguito di interventi di ristrutturazione localizzati e diffusi. Il torrione annesso presenta disconnessioni legate alla pessima qualità della malta. Nel suo complesso il monumento non ha subito danni significativi, ma la struttura limitatamente alle parti non consolidate da precedenti restauri presenta alta vulnerabilità per vetustà (rif. scheda danni sisma S

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

**CDGS - Indicazione specifica**

comune di Matelica

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

**NVCT - Tipo provvedimento**

DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAN - Codice identificativo**

mat1\_mura

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Segretariato MIBACT Regione Marche

**FTAD - Data**

2017

**FTAN - Codice identificativo**

mat2\_mura

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore**

Segretariato MIBACT Regione Marche

**FTAD - Data**

2017

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	mat3_mura
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	mat4_mura
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2017
<b>CMPN - Nome</b>	Bravi, Debora
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Pacheco, Alessandra
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Tutela ope legis, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 art. 10 c.1.