

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00007671

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTQ - Qualificazione nobiliare

OGTN - Denominazione Villa Badini

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia PN

PVCC - Comune Cordenons

PVCL - Località CORDENONS

PVCI - Indirizzo Via Sclavons, 86

### CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

### SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|  |  |
|--|--|
| <b>CTSC - Comune</b>                             | Cordenons  |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                        | 34   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>     |  |
| <b>GPI - Identificativo Punto</b>                | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 12.694184845   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 45.980077873   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea con sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | ICCD1004366_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 23-6-2018  |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (4049018) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | bibliografia   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>RENr - Riferimento</b>                        | intero bene  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVII   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>                 | seconda metà   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVII   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>                 | seconda metà   |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |  |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |  |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | corpo principale   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui   |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +3   |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>             | tripartito   |

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Complesso composto da un corpo dominicale di tre livelli e classico schema tripartito all'interno, con più basse ali laterali, due annessi rustici con giardino. L'oratorio si trova purtroppo inglobato ad un magazzino.

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

corpo principale

**PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

tripartito

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

salone centrale passante

**PNTE - Dati icnografici significativi**

timpano di facciata

**PNTE - Dati icnografici significativi**

vano "fogolar"

**PNTE - Dati icnografici significativi**

p.t. portale con finestre rettangolari

**PNTE - Dati icnografici significativi**

1 p. nicchia affiancata da due balconcini

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

murature perimetrali e di spina

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere**

intonacato

**SVCM - Materiali**

mista pietrame e/o laterizi

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

intero bene

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

soffitto

**SOE - STRUTTURA****SOEC - Tecnica costruttiva**

travi con tavolato in legno

**SOEC - Tecnica costruttiva**

laterocemento

**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione**

intero bene

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere**

a tetto

**CPFF - Forma**

a falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria**

travatura su muri

**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMT - Tipo**

coppi

**CPMM - Materiali**

pietra

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>LSIU - Ubicazione</b> | prospetto principale |
| <b>LSIG - Genere</b>     | stemma               |
| <b>LSIT - Tipo</b>       | familiare            |

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | ottimo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | L'intervento realizzato alla metà degli anni '80 ha recuperato l'immobile nella sua complessità. |

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | non accertata |
| <b>RSTF - Data fine</b>              | non accertata |

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | corpo principale |
| <b>USAD - Uso</b>                    | abitazione       |

**USO - USO STORICO**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b> | corpo principale |
| <b>USOD - Uso</b>                    | abitazione       |

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>CDGG - Indicazione generica</b> | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>           | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939 |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b>        | 1976/06/16                  |
| <b>NVCD - Data notificazione</b>           | 1974/07/01                  |
| <b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b> | 1974/08/29                  |

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b> | P.R.G.C. 2017 - A.1 - restauro e risanamento conservativo. |
|-----------------------------------|--|

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione esistente |
| <b>FTAP - Tipo</b>   | negativo b/n             |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>FTAA - Autore</b>                       | Tessaro, Laura                      |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 1993                                |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>            | S239                                |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | S239_37053                          |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |                                     |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia specifica              |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Pratali Maffei Sergio               |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 2005                                |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B0000048                            |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                 | p. 99                               |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |                                     |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |                                     |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 2                                   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda di bene di proprietà privata |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |                                     |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |                                     |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 1993                                |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Asquini, Liana                      |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Malisani, Gianna                    |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>     |                                     |
| <b>AGGD - Data</b>                         | 2017                                |
| <b>AGGN - Nome</b>                         | Perrucci, Maria Grazia              |
| <b>AGGE - Ente</b>                         | ICCD                                |
| <b>AGGR - Referente scientifico</b>        | Boccuzzi, Stefania                  |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>     | di Micco, Maria Concetta            |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |                                     |