

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | P        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 06       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00007935 |
| ESC - Ente schedatore           | S239     |
| ECP - Ente competente           | S239     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| OGTD - Definizione tipologica | loggia      |
| OGTN - Denominazione          | Villa Sulis |

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale        |
| OGAD - Denominazione        | Casa Bassutti |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA                |
| PVCR - Regione   | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | PN                    |
| PVCC - Comune    | Castelnovo del Friuli |
| PVCE             | Costa-Castello        |
| PVCI - Indirizzo | Località Costa, 17    |

### CST - CENTRO STORICO

|      |          |
|------|----------|
| CSTA | località |
|------|----------|

### ZUR - ZONA URBANA

|   |  |
|---|--|
| <b>ZURD - Denominazione</b>                           | Costa  |
| <b>SET - SETTORE</b>                                  |  |
| <b>SETT - Tipo</b>                                    | TP   |
| <b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                  |  |
| <b>CTL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>                 |  |
| <b>CTSC - Comune</b>                                  | Castelnovo del Friuli  |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                             | 12   |
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | 1988   |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | 946, 952, 957  |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>          |  |
| <b>GPI - Identificativo Punto</b>                     | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>                    |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                                   |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                           | 12.905678724   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                           | 46.187951682   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>             | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>            | rilievo da foto aerea con sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>      | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                      |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>                   | ICCD1004366_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                                    | 23-6-2018  |
| <b>GPBO - Note</b>                                    | (4047278) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                     |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                         |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>              | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                           | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>                 | contesto   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                          |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                                  |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                            | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                       | costruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                                 | Residenza signorile del XVII secolo appartenente ad una delle famiglie collegate ai Conti Savorgnan, unico esempio locale di casa a doppio loggiato in pietra.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                                   | Decreto di vincolo   |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>RELS - Secolo</b>             | XVII         |
| <b>RELV - Validità</b>           | (?)          |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b> | seconda metà |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XVII |
|----------------------|------|

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | facciata                    |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete                      |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura                 |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | a corsi irregolari          |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | mista pietrame e/o laterizi |

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>        | portico, loggiato |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b> | colonne           |
| <b>SVCM - Materiali</b>         | pietra            |

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | intero bene |
|-------------------------|-------------|

**SOF - TIPO**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>SOFG - Genere</b> | soffitto |
|----------------------|----------|

**SOE - STRUTTURA**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | travi con tavolato in legno |
|-----------------------------------|-----------------------------|

**CP - COPERTURE**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | intero bene |
|-------------------------|-------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CPFG - Genere</b> | a tetto |
| <b>CPFF - Forma</b>  | a falde |

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>CPMT - Tipo</b>      | coppi     |
| <b>CPMM - Materiali</b> | laterizio |

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | portico              |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad arco ribassato    |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | colonne              |

|  |  |
|--|--|
| <b>DECM - Materiali</b>                    | pietra   |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                  |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>        |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>       | ottimo   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>       | Dopo l'acquisto da parte del Comune di Castelnovo, l'edificio restaurato, viene utilizzato come centro culturale ed è sede del museo della ceramica. |
| <b>RS - RESTAURI</b>                       |  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                      |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>                  | non accertata  |
| <b>RSTF - Data fine</b>                    | non accertata  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>           | Recupero strutturale con adeguamento funzionale. Recupero della facciata con restauro degli elementi in pietra e della tessitura muraria.            |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                  |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                   |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                          | museo  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                   |  |
| <b>USAD - Uso</b>                          | centro culturale   |
| <b>USO - USO STORICO</b>                   |  |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>USOD - Uso</b>                          | abitazione   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b> |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>          |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>         | proprietà Ente pubblico territoriale   |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>       |  |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>           | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939  |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b>        | 1984/05/26   |
| <b>NVCD - Data notificazione</b>           | 1984/06/27, 1984/07/02   |
| <b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b> | 1984/07/23   |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>       |  |
| <b>NVCT - Tipo provvedimento</b>           | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939  |
| <b>NVCE - Estremi provvedimento</b>        | 1984/05/26   |
| <b>NVCD - Data notificazione</b>           | 1984/07/06, 1984/07/04   |
| <b>NVCR - Data di</b>                      |  |

|  |  |
|--|--|
| registrazione o G.U.                         | 1984/07/23   |
| <b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>         |  |
| NVCT - Tipo provvedimento                    | artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939                                |
| NVCE - Estremi provvedimento                 | 1984/05/26   |
| NVCD - Data notificazione                    | 1984/07/13   |
| NVCR - Data di registrazione o G.U.          | 1984/07/23   |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>           |  |
| STUT - Strumenti in vigore                   | P.R.G.C. 2015 - Zona per servizi e attrezzature collettive |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                                    |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                                 |
| FTAA - Autore                                | Perrucci, Maria Grazia                                     |
| FTAD - Data                                  | 2018/06/05   |
| FTAE - Ente proprietario                     | S239   |
| FTAN - Codice identificativo                 | S239_57869   |
| FTAT - Note                                  | facciata   |
| FTAF - Formato                               | Jpeg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| FTAX - Genere                                | documentazione esistente                                   |
| FTAP - Tipo                                  | negativo b/n   |
| FTAA - Autore                                | Tessaro, Laura   |
| FTAD - Data                                  | 1993   |
| FTAE - Ente proprietario                     | S239   |
| FTAN - Codice identificativo                 | S239_39170   |
| FTAT - Note                                  | vista d'insieme  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                                    |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                                 |
| FTAA - Autore                                | Perrucci, Maria Grazia                                     |
| FTAD - Data                                  | 2018/06/05   |
| FTAE - Ente proprietario                     | S239   |
| FTAN - Codice identificativo                 | S239_57870   |
| FTAT - Note                                  | dettaglio loggia   |
| FTAF - Formato                               | Jpeg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| FTAX - Genere                                | documentazione allegata                                    |
| FTAP - Tipo                                  | fotografia digitale (file)                                 |
| FTAA - Autore                                | Perrucci, Maria Grazia                                     |
| FTAD - Data                                  | 2018/06/05   |
| FTAE - Ente proprietario                     | S239   |

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | S239_57871   |
| <b>FTAT - Note</b>                         | dettaglio portico  |
| <b>FTAF - Formato</b>                      | Jpeg   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>    |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                       | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAA - Autore</b>                       | Perrucci, Maria Grazia   |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 2018/06/05   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>            | S239   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | S239_57872   |
| <b>FTAT - Note</b>                         | dettaglio capitello in pietra  |
| <b>FTAF - Formato</b>                      | Jpeg   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |  |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia specifica   |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Baccichet Moreno   |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 2009   |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | B0000059   |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                 | pp. 109-110  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 1993   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Asquini, Licia   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Malisani, Gianna   |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>     |  |
| <b>AGGD - Data</b>                         | 2018   |
| <b>AGGN - Nome</b>                         | Perrucci, Maria Grazia   |
| <b>AGGR - Referente scientifico</b>        | Boccuzzi, Stefania   |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>     | di Micco, Maria Concetta   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                  | L'edificio è sede del museo archeologico locale <a href="http://www.archeocartavvg.it/portfolio-articoli/castelnovo-del-friuli-pn-raccolta-archeologica-villa-sulis-la-ceramica-castelnovo/">http://www.archeocartavvg.it/portfolio-articoli/castelnovo-del-friuli-pn-raccolta-archeologica-villa-sulis-la-ceramica-castelnovo/</a> (2018/06/05) |