

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007865
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600007666

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Casa dei co. di Maniago con il parco annesso e l'antistante giardino

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	PN
PVCC - Comune	Maniago
PVCL - Località	MANIAGO
PVCI - Indirizzo	Via Pascoli 32
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via castello

### CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Maniago
CTSF - Foglio/Data	11
CTSN - Particelle	250, 262, 263, 583, 582 (ex 313b)
CTSE - Particelle ed altri	

elementi di confine	235, 243, 242, 245, 62, via castello, 259, 251
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
GPDPX - Coordinata X	12.703461303
GPDPY - Coordinata Y	46.173170322
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-10-2018
GPBO - Note	(4071262) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dopo i violenti terremoti del 1511 e del 1575 il castello subisce notevoli danni tanto che nel 1630 i nobili trasferiscono la residenza nei palazzi cittadini. Anche se non nella forma attuale, la presenza dell'edificio principale e di quello a est, parallelo al viale d'accesso alla villa, è accertata già da un disegno del XV secolo (tramandato in una copia del Seicento).
RENF - Fonte	B0000048 (pp. 111-112)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XIV
RELV - Validità	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1630
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	La villa nella sua conformazione attuale è il risultato di rimaneggiamenti ottocenteschi. Sono databili intorno ai primi anni dell'Ottocento infatti l'ampliamento di un terzo del corpo padronale verso ovest e il ribassamento dei soffitti delle stanze laterali con delle false volte. Il palazzo danneggiato a causa del terremoto del 1976 restò in uso fino agli anni '90.
<b>RENF - Fonte</b>	B0000048 (pp. 111-112)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo principale
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t., p.1, p.2, sottotetto
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	tripartito
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Complesso costituito dall'edificio padronale di tre piani più sottotetto e da due annessi, di cui uno congiunto verso est al corpo principale, a formare un cortile interno, e l'altro isolato, su tre livelli, verso ovest; verso nord si sviluppa un ampio parco che si collega ai ruderi del castello.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	a sviluppo assiale
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	triplice finestra
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	pareti perimetrali e setti di spina
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	intonacato
<b>SVCM - Materiali</b>	mista pietrame e/o laterizi

## **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo principale
-------------------------	------------------

### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travi con tavolato in legno
-----------------------------------	-----------------------------

## **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
-------------------------	------------------

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a falde
---------------------	---------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a due falde
--	-------------

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
--------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

## **SC - SCALE**

### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
----------------------------	---------

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	salone
--------------------------	--------

<b>PVMG - Genere</b>	alla veneziana
----------------------	----------------

## **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	corpo principale
--------------------------	------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	affresco
--------------------	----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a grottesche
---------------------------------------	--------------

<b>DECM - Materiali</b>	pittura
-------------------------	---------

## **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	scala interna
--------------------------	---------------

<b>LSIG - Genere</b>	stemma
----------------------	--------

<b>LSIT - Tipo</b>	stemma araldico
--------------------	-----------------

<b>LSII - Trascrizione testo</b>	lo stemma araldico di famiglia è rappresentato nel pavimento in semina del salone principale
----------------------------------	--

<b>LSIC - Tecnica</b>	seminato
-----------------------	----------

<b>LSIM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

## **CO - CONSERVAZIONE**

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A parte alcuni consolidamenti post- sisma la struttura risulta priva mi manutenzione.

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	non determinata
<b>RSTF - Data fine</b>	non determinata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Consolidamento strutturale post sisma del 1976

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	detenzione mista pubblica/privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	parco a nord di proprietà comunale

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1966/11/29
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1966/12/20
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1967/01/30

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PRGC - 2017 - Zone A.0.1 - di interesse storico soggette a restauro conservativo
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Restauro conservativo

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	negativo b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Tessaro, Laura
<b>FTAD - Data</b>	1993
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_38335
<b>FTAT - Note</b>	veduta d'insieme della facciata

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Pratali Maffei Sergio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2005

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000048
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 111-112
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Asquini, Liana
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Malisani, Gianna
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Perrucci, Maria Grazia
<b>AGGE - Ente</b>	ICCD
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Boccuzzi, Stefania
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	di Micco, Maria Concetta