

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102823
ESC - Ente schedatore	S26
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	mura
OGTN - Denominazione	mura di cinta del borgo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	PV
PVCC - Comune	Cecima

PVCL - Località	CECIMA
PVCI - Indirizzo	Via Torretta, s.n.c.
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cecima
CTSF - Foglio/Data	7
CTSN - Particelle	172 (parte) (a)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.0819036181
GPDPY - Coordinata Y	44.85164961
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	12-1-2018
GPBO - Note	(3963449) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	288A0003 (pp. 74-75)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1299/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1299/00/00
REVX - Validità	ca
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra a vista
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva dell'aspetto esterno. Pur essendo allo stato di rudere i cospicui resti sono oggetto di manutenzione anche se si nota nella parte bassa del lato nord la presenza di biodeteriogeni e di un inadeguato pluviale che fuoriesce dalla muratura.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	inutilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	mura di cinta
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	detenzione privata
CDGS - Indicazione specifica	da definire (b)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 185/1902)
NVCE - Estremi provvedimento	1908/05/28
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumenti in vigore	P.G.T. 2012 - Tavola 3.1 Vincoli e prescrizioni di livello sovraordinato -P.d.R Titolo II Capo I
STUN - Sintesi normativa zona	Tutela diretta - Interventi soggetti alle limitazioni previste nel Decreto Ministeriale di apposizione del vincolo e dev ono in ogni caso essere autorizzati dalla competente soprintendenza

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/10/27
FTAN - Codice identificativo	00102823-02
FTAT - Note	Vista da sud ovest

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Federico, Bogo
FTAD - Data	2017/10/28
FTAN - Codice identificativo	00102823-03
FTAT - Note	Vista da nord

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/10/28
FTAN - Codice identificativo	00102823-04
FTAT - Note	Vista d'insieme dall'imbocco di via Torretta da sud

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102823_2014219
FTAT - Note	Vista

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	scala originale 1:500
DRAN - Codice identificativo	00102823-01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1908/05/28
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
FNTS - Posizione	110033

FNTI - Codice identificativo	00102823_110033
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Azzaretti Marina - et al.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	288A0002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Merlo Mario
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	288A0003
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Stolfi G./ Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)
FUR - Funzionario responsabile	Vago G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bogo, Federico
AGGF - Funzionario responsabile	Demartini, Renata
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	(a) Essendo il provvedimento di tutela del 1908/05/28 privo dello stralcio catastale e di indicazioni circa le particelle, si conferma la modalità di indicazione utilizzata nella scheda cartacea ICCD A/I del 1994. Si evidenzia pertanto sull'estratto mappa del catasto vigente la particella su cui insiste il bene, individuazione da considerare ipotetica in attesa del rinnovo della dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 128 del Dlgs. 42/2004. (b) La titolarità del bene è al momento oggetto di indagine da parte dell'ufficio tecnico del comune di Cecima. La base dell'antica torre è a scarpa e gli spigoli sono ben definiti da conci angolari squadrati. In continuità sono visibili i resti del muro dell'antica cinta urbana di cui faceva parte e che costituiva un sistema, ancora oggi osservabile, comprendente tutta la via lungo il salto di quota sul lato orientale del borgo che insieme ai resti di un torrione testimoniano la presenza del perimetro murario.