

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102837
ESC - Ente schedatore	S26
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Rocco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	PV
PVCC - Comune	Retorbido
PVCI - Indirizzo	Piazza Roma, s.n.c.

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Retorbido
CTSF - Foglio/Data	14

CTSN - Particelle	L
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.0359200041
GPDPY - Coordinata Y	44.949642023
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	2-2-2018
GPBO - Note	(3966005) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (1600)
ATBD - Denominazione	manierismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	scheda cartacea 1994
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1600/00/00
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura intonacata
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva. Intonaci esterni presentano alcuni aloni e scrostature. Dal confronto con le fotografie della campagna di catalogazione del 1994 risulta demolita la superfetazione lungo il lato sud e liberato il fianco sinistro della chiesa.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia Natività B. V. M.
CDGI - Indirizzo	via Mazza, 1-Retorbido (Pv)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Declaratoria (L. 1089/1939, art. 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1982/10/15
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.G.T. 2010
STUN - Sintesi normativa zona	N.T.A. art. 53 - EDIFICI VINCOLATI con prescrizione di salvaguardia sancita da specifico decreto di vincolo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/11/03
FTAN - Codice identificativo	00102837-02
FTAT - Note	Facciata e fianco destro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/11/03
FTAN - Codice identificativo	00102837-03
FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/11/03
FTAN - Codice identificativo	00102837-04
FTAT - Note	Facciata e fianco sinistro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102837_201608A
FTAT - Note	Facciata e fianco dx
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102837_301601A
FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102837_401604A
FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102837_501605A
FTAT - Note	Interno, tela
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102837_601609A
FTAT - Note	Facciata e fianco sinistro
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	scala originale 1:1000
DRAN - Codice identificativo	00102837-01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1982/10/15
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
FNTS - Posizione	110384
FNTI - Codice identificativo	00102837_110384
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Stolfi G./ Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)
FUR - Funzionario	

responsabile	Vago G.
---------------------	---------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
--	--

AGGD - Data	2017
--------------------	------

AGGN - Nome	Bogo, Federico
--------------------	----------------

AGGF - Funzionario responsabile	Demartini, Renata
--	-------------------

AN - ANNOTAZIONI	
-------------------------	--

OSS - Osservazioni	
---------------------------	--

Doc. fot. AM: facciata/ volte a crociera/ interno, s.d. Tela incorniciata da stucchi XVIII (altare). Nonostante sia segnalata nelle norme tecniche di attuazione del P.G.T. nelle tavole che individuano gli edifici tutelati e/o vincolati non compare. Dalla ricerca attraverso visura catastale non è stato possibile risalire agli intestatari. Il provvedimento di tutela del 1982/10/15 risulta trasmesso alla Curia di Tortona (il detentore del bene risulta la parrocchia Natività di Maria Vergine). Del provvedimento di tutela fa parte anche un'area esterna all'epoca individuata con lo stesso mappale della chiesa attualmente invece è priva di identificativo e sembra risultare parte del sedime stradale (marciapiede).