# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 03 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00102839 |
| **ESC - Ente schedatore** | S26 |
| **ECP - Ente competente** | S26 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | villa |
| **OGTN - Denominazione** | Villa Chiesa-Abbiati |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Lombardia |

| | |
|---|---|
| **PVCP - Provincia** | PV |
| **PVCC - Comune** | Rivanazzano Terme |
| **PVCI - Indirizzo** | Via Bischizio, 3 |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTD - Denominazione** | Rivanazzano |
| **CSTA** | capoluogo municipale |
| **SET - SETTORE** | |
| **SETT - Tipo** | SU |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Rivanazzano Terme |
| **CTSF - Foglio/Data** | 15 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 9.0155967587 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 44.92783025 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1031025_OI.ORTOI |
| **GPBT - Data** | 2-2-2018 |
| **GPBO - Note** | (3968109) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI.ORTOIMMAGINI.2012 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione (XVII) |
| **ATBD - Denominazione** | manierismo |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | documentazione |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | ampliamenti (XX) |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze locali |
| **ATBM - Fonte** | documentazione |

| | |
|---|---|
| **dell'attribuzione** | |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | fase preminente |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XVII |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RELW - Validità** | ca |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | portico |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a crociera (a) |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a falde |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | lastre |
| **CPMM - Materiali** | lamiera ondulata |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | pessimo |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva dell'aspetto esterno. Le condizioni generali del bene appaiono di forte degrado con opere provvisionali che appaiono visibilmente posizionate ormai da anni (le lastre ondulate del tetto a sostituzione dei coppi). |
| **RS - RESTAURI** | |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | 2002 |

| | |
|---|---|
| **RSTT - Tipo di intervento** | Opere di sgombro macerie e coperture provvisorie. |
| **RST - RESTAURI** | |
| **RSTR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **RSTI - Data inizio** | 2003 |
| **RSTT - Tipo di intervento** | Sostituzione manto in coppi con lastre in fibra di vetro e puntellazione solai. |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | inutilizzato |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria |
| **USOD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | DM (L.n. 1089/1939 art. 1) |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1993/01/27 |
| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | 1993/07/10 |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | DM (L.n. 1089/1939 art. 1) |
| **NVCE - Estremi provvedimento** | 1993/01/27 |
| **NVCR - Data di registrazione o G.U.** | 1993/10/20 |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.G.T. Adottato 2012 |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | Relazione Illustrativa - 2.3 IL SISTEMA DELLE INVARIANTI – Art. 10 comma 1; Tavola 1.1 Vincoli e prescrizioni di livello sopraordinato – parte nord – Beni culturali “TUTELA DIRETTA” |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Bogo, Federico |
| **FTAD - Data** | 2017/11/10 |
| **FTAN - Codice identificativo** | 00102839-02 |

| | |
|---|---|
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Bogo, Federico |
| **FTAD - Data** | 2017/11/10 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Bogo, Federico |
| **FTAD - Data** | 2017/11/10 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | negativo b/n, positivo b/n |
| **FTAD - Data** | 1994 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAD - Data** | 1994 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAD - Data** | 1994 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAD - Data** | 1994 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | positivo b/n |
| **FTAD - Data** | 1994 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | estratto mappa catastale |
| **DRAS - Scala** | scala originale 1:500 |
| **FNT - FONTI E DOCUMENTI** | |
| **FNTP - Tipo** | riproduzione del provvedimento di tutela |
| **FNTD - Data** | 1993/01/27 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 2 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda di bene di proprietà privata |
| **CM - COMPILAZIONE** | |

| | |
|---|---|
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1994 |
| **CMPN - Nome** | Stolfi G./ Sforza M./ Concari P. (sopralluogo) |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Vago G. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 2017 |
| **AGGN - Nome** | Bogo, Federico |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Demartini, Renata |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |