

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00102840

ESC - Ente schedatore S26

ECP - Ente competente S26

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Zaccaria

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia PV

PVCC - Comune Rocca Susella

PVCI - Indirizzo Frazione San Zaccaria, s.n.c.

PVCV - Altre vie di comunicazione Strada Provinciale 184

PVL - Altra località S. Zaccaria (frazione ISTAT)

### SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Rocca Susella

CTSF - Foglio/Data 11

CTSN - Particelle	D
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
GPDPX - Coordinata X	9.0867274433
GPDPY - Coordinata Y	44.89629135
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	2-2-2018
GPBO - Note	(3899854) -Ortofoto a colori anno 2012- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XII)
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	288A0002 (pp. 225-227)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XII
<b>PN - PIANTA</b>	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
PNTS - Schema	basilicale (b)
PNTE - Dati icnografici significativi	a tre navate
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	fianchi e retro
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	facciata
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	muri: pietra da taglio e laterizio a vista (facciata)/ arenaria (portale, bifora e oculi)
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	portale, bifora e oculi
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte (c)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	navata sinistra
-------------------------	-----------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela (d)

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio (coppi)

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva dell'aspetto esterno.

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1997
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione lavori per nuovo pavimento.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2010
<b>RSTF - Data fine</b>	2014
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione lavori di restauro conservativo facciate e absidi.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa pievana
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	detenzione Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	parrocchia di S. Siro
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Gerbidi Godiasco (Pv)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 185/1902, art. 1
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1908/05/27
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.G.T. 2011
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	N.T.A - Art. 95. Aree e immobili soggetti a specifica tutela D.Lgs. 42 /04 Art. 10 Tavola 3.1b Vincoli e prescrizioni di livello sopraordinato – parte sud – Beni culturali “TUTELA DIRETTA”
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102840-02
<b>FTAT - Note</b>	Facciata
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102840-03
<b>FTAT - Note</b>	Facciata e fianco destro
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102840-04
<b>FTAT - Note</b>	Fianco sinistro
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102840-05
<b>FTAT - Note</b>	Vista delle due absidi
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102840-06
<b>FTAT - Note</b>	Portale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102840_2016023A
<b>FTAT - Note</b>	Facciata e fianco dx
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	scala originale 1:2000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00102840-01
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1908/05/27
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
<b>FNTS - Posizione</b>	110091

<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00102840_110091
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Azzaretti Marina - et al.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2003
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	288A0002
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Stolfi G./ Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Vago G.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Bogo, Federico
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Demartini, Renata
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	(b) La navata sinistra è composta da due campate, poi è interrotta e termina con altre due campate più absidiola. (c) Presbiterio. (d) Navata sinistra. 2)Doc. graf. AM: rilievo, pianta 1:50 (s.d., ma ante restauri). 4) Restauri (a più riprese dal 1964 al 1981?). 6) Resti di capitelli in pietra scolpiti con figure allegoriche. Essendo il vincolo privo dello stralcio del foglio catastale e di indicazioni circa le particelle viene qui confermata la modalità di indicazione del 1994 evidenziando la particella su cui insiste il bene sull'estratto mappa catastale aggiornato. Da visura catastale non risulta intestatario, in attesa di perfezionamento istruttorio da parte del detentore.