

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102842
ESC - Ente schedatore	S26
ECP - Ente competente	S26

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Assunta

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	PV

<b>PVCC - Comune</b>	Santa Margherita di Staffora
<b>PVCL - Località</b>	CEGNI
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Frazione Cegni
<b>PVL - Altra località</b>	Cegni (frazione ISTAT)
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTD - Denominazione</b>	Cegni
<b>CSTA</b>	frazione
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Santa Margherita Staffora/B
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	10
<b>CTSN - Particelle</b>	N, 1099
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	9.2363237656
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	44.754258392
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1031025_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	28-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3966344) -Ortofoto a colori anno 2012- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	barocco (sec. XVII)
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fase preminente
<b>RENN - Notizia</b>	Costruzione su presistente cappella del sec. XI
<b>RENF - Fonte</b>	288A0002 (p.261)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	piccolo edificio
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	demolizione parziale
<b>RENN - Notizia</b>	demolizione del piccolo edificio posto in prossimità del fianco destro della chiesa nella particella 280 della planimetria allegata al vincolo.
<b>RENF - Fonte</b>	scheda cartacea 1994
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1981/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1981/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cappelle laterali
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside semicircolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura intonacata
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	

<b>SVCU - Ubicazione</b>	prospetti laterali, sagrestia e canonica
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura a vista
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	campanile
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura intonacata
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte (a)
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	lunettata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a ombrello (b)
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	corpi laterali
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio (coppi)
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	fregio
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a timpano triangolare
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante su dentelli
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	paraste
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	trifora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a serliana
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cappelle laterali
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con altare
<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DECM - Materiali</b>	marmo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva dell'aspetto esterno.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	campanile
<b>RSTI - Data inizio</b>	1999
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione per restauro conservativo del campanile e sostituzione manto di copertura.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla</b>	

<b>parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	parrocchia di S. Maria Assunta
<b>CDGI - Indirizzo</b>	fraz. Cegni, Santa Margherita di Staffora (Pv)

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Declaratoria (L. n. 1089/1939, art. 4)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1981/07/03

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.G.T 2013
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	vincolo automatico art.12 comma 1

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/10/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842-02
<b>FTAT - Note</b>	Facciata

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/10/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842-03
<b>FTAT - Note</b>	Fianco sinistro, edifici annessi e campanile

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Bogo, Federico
<b>FTAD - Data</b>	2017/10/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842-04
<b>FTAT - Note</b>	Abside

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n

<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842_2013823
<b>FTAT - Note</b>	Facciata
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842_3013825
<b>FTAT - Note</b>	Fianco sx
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842_4013827
<b>FTAT - Note</b>	Fianco dx, edifici annessi e campanile
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842_5013831
<b>FTAT - Note</b>	Interno dall'altare
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102842_6013833
<b>FTAT - Note</b>	Interno dal fondo
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	scala originale 1:1000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00102842-01
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1981/07/03
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
<b>FNTS - Posizione</b>	110355
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00102842_110355
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Azzaretti Marina - et al.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2003

<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	288A0002
-----------------------------------	----------

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
----------------------------------	---

<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

#### **CM - COMPILAZIONE**

##### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1994
--------------------	------

<b>CMPN - Nome</b>	Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)
--------------------	-------------------------------------

<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Vago G.
---------------------------------------	---------

##### **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2017
--------------------	------

<b>AGGN - Nome</b>	Bogo, Federico
--------------------	----------------

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Demartini, Renata
--	-------------------

#### **AN - ANNOTAZIONI**

##### **OSS - Osservazioni**

(a) Decorata (post sec. XVII). (b) Decorata (post sec. XVII). Altari laterali in stucco e marmo (fine sec. XVII e inizio sec. XVIII)  
Campanile con feritoie e semplice cella campanaria. Nella facciata sono visibili elementi decorativi della persistente cappella. Dalla ricerca attraverso visura catastale non è stato possibile risalire agli intestatari della particella N. Le pratiche conservate in Archivio Monumenti risultano trasmesse dalla Curia di Tortona (il detentore del bene risulta la parrocchia di S. Maria Assunta).