

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 03       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00102909 |
| ESC - Ente schedatore           | S26      |
| ECP - Ente competente           | S26      |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo                             |
| OGTN - Denominazione          | Palazzo della Certosa e Parco Cantù |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA                        |
| PVCR - Regione   | Lombardia                     |
| PVCP - Provincia | PV                            |
| PVCC - Comune    | Casteggio                     |
| PVCL - Località  | CASTEGGIO                     |
| PVCI - Indirizzo | via Circonvallazione Cantù 62 |

### CST - CENTRO STORICO

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| CSTD - Denominazione | Casteggio            |
| CSTA                 | capoluogo municipale |

### SET - SETTORE

|             |    |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|  |  |
|--|--|
| <b>CTSC - Comune</b>                             | Casteggio                              |
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                        | 11 allegato C                          |
| <b>CTSN - Particelle</b>                         | 2191                                   |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>     |  |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                | 2                                      |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica                  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 9.12688                                |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 45.01013                               |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto approssimato                     |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84                                  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | OI.ORTOIMMAGINICOLOR                   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 2013/10/01                             |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (3953994) -OI.ORTOIMMAGINI.2012        |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione                            |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | tardobarocco                           |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | documentazione                         |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>RENr - Riferimento</b>                        | intero bene                            |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | fase preminente                        |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | scheda cartacea 1994                   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVII                                   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>                 | fine                                   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVIII                                  |
| <b>REVI - Data</b>                               | 1705/00/00                             |
| <b>PN - PIANTA</b>                               |  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                              |  |
| <b>PNTS - Schema</b>                             | articolato                             |
| <b>PNTF - Forma</b>                              | a C                                    |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                  |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                 |  |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete           |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura      |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | laterizio        |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                  |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                  |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | volta            |
| <b>SOFF - Forma</b>                     | a padiglione     |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                  |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                  |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | volta            |
| <b>SOFF - Forma</b>                     | a botte          |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | scalone          |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                  |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | volta            |
| <b>SOFF - Forma</b>                     | a crociera       |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                  |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                  |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | soffitto         |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>           | a cassettoni     |
| <b>CP - COPERTURE</b>                   |                  |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>         |                  |
| <b>CPMR - Riferimento</b>               | intera copertura |
| <b>CPMT - Tipo</b>                      | coppi            |
| <b>CPMM - Materiali</b>                 | laterizio        |
| <b>SC - SCALE</b>                       |                  |
| <b>SCL - SCALE</b>                      |                  |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                | interna          |
| <b>SCLG - Genere</b>                    | scalone          |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>        | rettilinea       |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>         |                  |
| <b>SCSM - Materiali</b>                 | arenaria         |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>               |                  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>     |                  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>    | intero bene      |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>    | buono            |
| <b>RS - RESTAURI</b>                    |                  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                   |                  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>    | coperture        |
| <b>RSTI - Data inizio</b>               | 17/10/2006       |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>RSTF - Data fine</b>              | 20/08/2008  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Autorizzazione con prescrizioni 2006/10/17 (Prot. 13659/PS) - Opere di manutenzione ordinaria delle coperture e della pavimentazione esterna del parcheggio. Nota 2008/08/20 (prot. 10764) - Trasmissione documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti. |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 08/03/2010  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 18603/PS) - Consolidamento e parziale rifacimento dei tratti ammalorati del muro di contenimento lungo via famiglia Cignoli.   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | ala nord  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 28/07/2005  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 6900/IT) - Mutamento di destinazione d'uso di un locale sito al piano terreno dell'ala Nord per allestimento sala bar.   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 05/11/2003  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Autorizzazione (Prot. 10297/SG) - Opere interne, porte REI (adeguamento antincendio).   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 19/10/2001  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Autorizzazione (Prot. 5629 GV/rd) - Recupero conservativo e funzionale, primo lotto, ala Nord.  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 1997/08/05  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | 1997/08/05 (Prot. 11874) - Progetto esecutivo di recupero del palazzo della "Certosa Cantù" secondo lotto di intervento.  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | recinzione parco  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 1997/03/20  |
| <b>RSTF - Data fine</b>              | 1991/10/22  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | 1997/03/20 (Prot. 4567) - Consolidamento e restauro di un tratto della recinzione del parco. Certificato di regolare esecuzione dei lavori 1999 /10/22 (Prot. 14851).   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | intero bene   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 13/05/1996  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Progetto di recupero del palazzo della "Certosa Cantù", primo lotto di intervento, museo archeologico.  |

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

**USAD - Uso** biblioteca

**USA - USO ATTUALE**

**USAD - Uso** museo

**USA - USO ATTUALE**

**USAD - Uso** ristorante

**USO - USO STORICO**

**USOR - Riferimento alla parte** intero bene

**USOC - Riferimento cronologico** destinazione originaria

**USOD - Uso** abitazione

**USOD - Uso** parco

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica** proprietà Ente pubblico territoriale

**CDGS - Indicazione specifica** comune di Casteggio

**CDGI - Indirizzo** Casteggio (Pv)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

**NVCT - Tipo provvedimento** L. 1089/1939, art. 4

**NVCE - Estremi provvedimento** 1989/02/03

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

**STUT - Strumenti in vigore** PGT approvazione 08/07/2017. Piano delle Regole – Tavola PdR 1.2 Quadro di riferimento normativo. Vincoli e prescrizioni di livello sovraordinato: Beni culturali D. Lgs. 42/2004 art. 10, comma 1

**STUN - Sintesi normativa zona** Norme Tecniche di Attuazione, Art. 10. Definizione degli interventi edilizi ed urbanistici: Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs.42/2004.

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore** Mascione, Maria

**FTAD - Data** 2017

**FTAN - Codice identificativo** 00102909-02

**FTAT - Note** Fronte nord-ovest verso strada con l'ingresso principale

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore** Mascione, Maria

**FTAD - Data** 2017

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 00102909-03                    |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Fronte nord-est verso il parco |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                                |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | fotografia digitale (file)     |
| <b>FTAA - Autore</b>                    | Mascione, Maria                |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 2017                           |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 00102909-04                    |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Corte                          |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                                |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | positivo b/n                   |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1994                           |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 00102909_2001716               |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                                |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | positivo b/n                   |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1994                           |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 00102909_300170                |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Scalone                        |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                                |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | positivo b/n                   |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1994                           |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 00102909_400173                |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Vista dal cortile              |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                                |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | positivo b/n                   |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1994                           |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 00102909_500174                |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Ala sinistra                   |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b> |                                |
| <b>FTAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>FTAP - Tipo</b>                      | positivo b/n                   |
| <b>FTAD - Data</b>                      | 1994                           |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>     | 00102909_600176                |
| <b>FTAT - Note</b>                      | Ala sinistra dal parco         |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>     |                                |
| <b>DRAX - Genere</b>                    | documentazione allegata        |
| <b>DRAT - Tipo</b>                      | catastale vincolo              |
| <b>DRAS - Scala</b>                     | scala originale 1:1000         |

|  |  |
|--|--|
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>        | 00102909-01  |
| <b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>             |  |
| <b>FNTP - Tipo</b>                         | riproduzione del provvedimento di tutela   |
| <b>FNTD - Data</b>                         | 1989/02/03   |
| <b>FNTN - Nome archivio</b>                | Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano  |
| <b>FNTS - Posizione</b>                    | 110432   |
| <b>FNTI - Codice identificativo</b>        | 00102909_110432  |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |  |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |  |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |  |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |  |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 1994   |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Stolfi G./ Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)   |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Vago G.  |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>     |  |
| <b>AGGD - Data</b>                         | 2017   |
| <b>AGGN - Nome</b>                         | Mascione, Maria  |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b>     | Demartini, Renata  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                    |  |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                  | Al primo piano dell'ala est è presente la cappella, con volta a crociera ribassata e decorata e altare di marmi policromi. Al primo piano dell'ala est soffitti lignei a cassettoni decorati. Il vano dello scalone è a volta a crociera decorata. Mapp. 258 demolito. |