

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102909
ESC - Ente schedatore	S26
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo della Certosa e Parco Cantù

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	PV
PVCC - Comune	Casteggio
PVCL - Località	CASTEGGIO
PVCI - Indirizzo	via Circonvallazione Cantù 62

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Casteggio
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Casteggio
CTSF - Foglio/Data	11 allegato C
CTSN - Particelle	2191
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.12688
GPDPY - Coordinata Y	45.01013
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	OI.ORTOIMMAGINICOLOR
GPBT - Data	2013/10/01
GPBO - Note	(3953994) -OI.ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	tardobarocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	scheda cartacea 1994
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1705/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a C
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scalone
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	a cassettoni
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	arenaria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	17/10/2006

RSTF - Data fine	20/08/2008
RSTT - Tipo di intervento	Autorizzazione con prescrizioni 2006/10/17 (Prot. 13659/PS) - Opere di manutenzione ordinaria delle coperture e della pavimentazione esterna del parcheggio. Nota 2008/08/20 (prot. 10764) - Trasmissione documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	08/03/2010
RSTT - Tipo di intervento	Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 18603/PS) - Consolidamento e parziale rifacimento dei tratti ammalorati del muro di contenimento lungo via famiglia Cignoli.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala nord
RSTI - Data inizio	28/07/2005
RSTT - Tipo di intervento	Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 6900/IT) - Mutamento di destinazione d'uso di un locale sito al piano terreno dell'ala Nord per allestimento sala bar.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	05/11/2003
RSTT - Tipo di intervento	Autorizzazione (Prot. 10297/SG) - Opere interne, porte REI (adeguamento antincendio).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	19/10/2001
RSTT - Tipo di intervento	Autorizzazione (Prot. 5629 GV/rd) - Recupero conservativo e funzionale, primo lotto, ala Nord.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1997/08/05
RSTT - Tipo di intervento	1997/08/05 (Prot. 11874) - Progetto esecutivo di recupero del palazzo della "Certosa Cantù" secondo lotto di intervento.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	recinzione parco
RSTI - Data inizio	1997/03/20
RSTF - Data fine	1991/10/22
RSTT - Tipo di intervento	1997/03/20 (Prot. 4567) - Consolidamento e restauro di un tratto della recinzione del parco. Certificato di regolare esecuzione dei lavori 1999 /10/22 (Prot. 14851).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	13/05/1996
RSTT - Tipo di intervento	Progetto di recupero del palazzo della "Certosa Cantù", primo lotto di intervento, museo archeologico.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso biblioteca

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso museo

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso ristorante

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso abitazione

USOD - Uso parco

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica comune di Casteggio

CDGI - Indirizzo Casteggio (Pv)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento L. 1089/1939, art. 4

NVCE - Estremi provvedimento 1989/02/03

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore PGT approvazione 08/07/2017. Piano delle Regole – Tavola PdR 1.2 Quadro di riferimento normativo. Vincoli e prescrizioni di livello sovraordinato: Beni culturali D. Lgs. 42/2004 art. 10, comma 1

STUN - Sintesi normativa zona Norme Tecniche di Attuazione, Art. 10. Definizione degli interventi edilizi ed urbanistici: Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs.42/2004.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Mascione, Maria

FTAD - Data 2017

FTAN - Codice identificativo 00102909-02

FTAT - Note Fronte nord-ovest verso strada con l'ingresso principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Mascione, Maria

FTAD - Data 2017

FTAN - Codice identificativo	00102909-03
FTAT - Note	Fronte nord-est verso il parco
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mascione, Maria
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00102909-04
FTAT - Note	Corte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102909_2001716
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102909_300170
FTAT - Note	Scalone
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102909_400173
FTAT - Note	Vista dal cortile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102909_500174
FTAT - Note	Ala sinistra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102909_600176
FTAT - Note	Ala sinistra dal parco
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	catastale vincolo
DRAS - Scala	scala originale 1:1000

DRAN - Codice identificativo	00102909-01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1989/02/03
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
FNTS - Posizione	110432
FNTI - Codice identificativo	00102909_110432
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Stolfi G./ Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)
FUR - Funzionario responsabile	Vago G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Mascione, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Demartini, Renata
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Al primo piano dell'ala est è presente la cappella, con volta a crociera ribassata e decorata e altare di marmi policromi. Al primo piano dell'ala est soffitti lignei a cassettoni decorati. Il vano dello scalone è a volta a crociera decorata. Mapp. 258 demolito.