

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102909
ESC - Ente schedatore	S26
ECP - Ente competente	S26

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo della Certosa e Parco Cantù

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	PV
PVCC - Comune	Casteggio
PVCL - Località	CASTEGGIO
PVCI - Indirizzo	via Circonvallazione Cantù 62

### CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Casteggio
CSTA	capoluogo municipale

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTSC - Comune</b>	Casteggio
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	11 allegato C
<b>CTSN - Particelle</b>	2191
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	9.12688
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.01013
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	OI.ORTOIMMAGINICOLOR
<b>GPBT - Data</b>	2013/10/01
<b>GPBO - Note</b>	(3953994) -OI.ORTOIMMAGINI.2012
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	tardobarocco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fase preminente
<b>RENF - Fonte</b>	scheda cartacea 1994
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1705/00/00
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	articolato
<b>PNTF - Forma</b>	a C
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	scalone
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	a cassettoni
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scalone
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSM - Materiali</b>	arenaria
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTI - Data inizio</b>	17/10/2006

<b>RSTF - Data fine</b>	20/08/2008
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione con prescrizioni 2006/10/17 (Prot. 13659/PS) - Opere di manutenzione ordinaria delle coperture e della pavimentazione esterna del parcheggio. Nota 2008/08/20 (prot. 10764) - Trasmissione documentazione tecnica relativa ai lavori eseguiti.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	08/03/2010
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 18603/PS) - Consolidamento e parziale rifacimento dei tratti ammalorati del muro di contenimento lungo via famiglia Cignoli.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	ala nord
<b>RSTI - Data inizio</b>	28/07/2005
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 6900/IT) - Mutamento di destinazione d'uso di un locale sito al piano terreno dell'ala Nord per allestimento sala bar.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	05/11/2003
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot. 10297/SG) - Opere interne, porte REI (adeguamento antincendio).
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	19/10/2001
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot. 5629 GV/rd) - Recupero conservativo e funzionale, primo lotto, ala Nord.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1997/08/05
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	1997/08/05 (Prot. 11874) - Progetto esecutivo di recupero del palazzo della "Certosa Cantù" secondo lotto di intervento.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	recinzione parco
<b>RSTI - Data inizio</b>	1997/03/20
<b>RSTF - Data fine</b>	1991/10/22
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	1997/03/20 (Prot. 4567) - Consolidamento e restauro di un tratto della recinzione del parco. Certificato di regolare esecuzione dei lavori 1999 /10/22 (Prot. 14851).
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	13/05/1996
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Progetto di recupero del palazzo della "Certosa Cantù", primo lotto di intervento, museo archeologico.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	biblioteca
-------------------	------------

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	museo
-------------------	-------

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	ristorante
-------------------	------------

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

<b>USOD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

<b>USOD - Uso</b>	parco
-------------------	-------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	comune di Casteggio
-------------------------------------	---------------------

<b>CDGI - Indirizzo</b>	Casteggio (Pv)
-------------------------	----------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, art. 4
----------------------------------	----------------------

<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1989/02/03
-------------------------------------	------------

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PGT approvazione 08/07/2017. Piano delle Regole – Tavola PdR 1.2 Quadro di riferimento normativo. Vincoli e prescrizioni di livello sovraordinato: Beni culturali D. Lgs. 42/2004 art. 10, comma 1
-----------------------------------	--

<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Norme Tecniche di Attuazione, Art. 10. Definizione degli interventi edilizi ed urbanistici: Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs.42/2004.
--------------------------------------	---

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Mascione, Maria
----------------------	-----------------

<b>FTAD - Data</b>	2017
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909-02
-------------------------------------	-------------

<b>FTAT - Note</b>	Fronte nord-ovest verso strada con l'ingresso principale
--------------------	--

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Mascione, Maria
----------------------	-----------------

<b>FTAD - Data</b>	2017
--------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909-03
<b>FTAT - Note</b>	Fronte nord-est verso il parco
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Mascione, Maria
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909-04
<b>FTAT - Note</b>	Corte
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909_2001716
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909_300170
<b>FTAT - Note</b>	Scalone
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909_400173
<b>FTAT - Note</b>	Vista dal cortile
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909_500174
<b>FTAT - Note</b>	Ala sinistra
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102909_600176
<b>FTAT - Note</b>	Ala sinistra dal parco
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	catastale vincolo
<b>DRAS - Scala</b>	scala originale 1:1000

<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00102909-01
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1989/02/03
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
<b>FNTS - Posizione</b>	110432
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00102909_110432
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Stolfi G./ Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Vago G.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Mascione, Maria
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Demartini, Renata
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Al primo piano dell'ala est è presente la cappella, con volta a crociera ribassata e decorata e altare di marmi policromi. Al primo piano dell'ala est soffitti lignei a cassettoni decorati. Il vano dello scalone è a volta a crociera decorata. Mapp. 258 demolito.