

# SCHEDA



## CD - CODICI

**TSK - Tipo scheda** A

**LIR - Livello ricerca** I

### NCT - CODICE UNIVOCO

**NCTR - Codice regione** 03

**NCTN - Numero catalogo generale** 00103067

**ESC - Ente schedatore** S26

**ECP - Ente competente** S26

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

**OGTD - Definizione tipologica** castello

**OGTQ - Qualificazione** feudale

**OGTN - Denominazione** Castello Sannazzaro

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

**OGAG - Genere denominazione** consuetudinaria

<b>OGAD - Denominazione</b>	Castello di Cigognola
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Lombardia
<b>PVCP - Provincia</b>	PV
<b>PVCC - Comune</b>	Cigognola
<b>PVCL - Località</b>	CIGOGNOLA
<b>PVCI - Indirizzo</b>	piazza Castello
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTD - Denominazione</b>	Cigognola
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Cigognola
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	9
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	9.24486
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.03354
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	OI.ORTOIMMAGINICOLOR
<b>GPBT - Data</b>	2013/10/01
<b>GPBO - Note</b>	(3954017) -OI.ORTOIMMAGINI.2012
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione (XIII sec.)
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura fortificata medioevale pavese
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	restauro e ampliamento ( XVI, metà)
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fase preminente
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	composito
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio a vista
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra a vista
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva dell'aspetto esterno.
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	muri di cinta
<b>RSTI - Data inizio</b>	2015/02/10
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot.15446/PS) - Manutenzione straordinaria muri di cinta.
<b>RST - RESTAURI</b>	

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	fronte sud
<b>RSTI - Data inizio</b>	2010/04/29
<b>RSTF - Data fine</b>	2011/01/31
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot. 4004/PS) - Opere di manutenzione straordinaria al fronte sud.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	2010/03/16
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot. 2038/PS) - Opere di manutenzione ordinaria riguardanti le pavimentazioni in cotto, i serramenti esistenti; controllo dello stato fessurativo.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2009/09/15
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 9153/PS) - Opere di manutenzione ordinaria al muro di cinta a nord-ovest, alla copertura e al terrazzo con merli nell'angolo nord-est, al portale con torrioni e muretto di recinzione, alle persiane e il portone d'ingresso.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	2008/09/12
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione con prescrizioni (Prot. 12858/PS) - Opere di risanamento conservativo su porzione est della muratura perimetrale.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	giardino
<b>RSTI - Data inizio</b>	2006/10/17
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere di sistemazione di una scala di accesso e nuovo assetto del giardino.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	2006/03/22
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot. 2384/PS) - Progetto di consolidamento strutturale del locale serra.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	2004/11/19
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot. 3232/SG) - Autorizzazione all'esecuzione dei soli lavori riguardanti il consolidamento del locale denominato "cantina".
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	2002/06/10
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (prot. 4996/SG) - Costruzione serra e copertura parte crollata.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	2000/06/27
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Approvazione (Prot. 10448) - Sostituzione di una trave in legno deteriorato.
<b>RST - RESTAURI</b>	

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	muri di cinta
<b>RSTI - Data inizio</b>	2000/03/07
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Approvazione (Prot. 3329) - Lavori di manutenzione ordinaria delle mura perimetrali.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	1997/09/11
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Autorizzazione (Prot. 13811) - Consolidamento muro di sostegno del castello.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	fortificazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, art. 1
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1942/01/14
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1942/02/17
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PGT approvazione 2010. Documento di Piano – Tavola DP.09 Carta dei vincoli: Sistema ambientale/Aree boscate; Sistema insediativo /Edifici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Restauro (Piano delle Regole, NTA art. 55)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Mascione, Maria
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00103067-02
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAA - Autore</b>	Mascione, Maria
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Mascione, Maria
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Mascione, Maria
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>DRAT - Tipo</b>	catastale vincolo
<b>DRAS - Scala</b>	scala originale 1:1000
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1942/01/14
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Conti Flavio - Hybsch Vincenzo - Vincenti Antonello
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	288A0001
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. I, p. 124
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Merlo Mario
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1971
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	288A0003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. II, pp. 81-83
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Stolfi G./ Hybsch V./ Conti F.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Vago G.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Mascione, Maria
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Demartini, Renata
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	