

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00103101

ESC - Ente schedatore S26

ECP - Ente competente S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica torre

OGTQ - Qualificazione castellana

OGTN - Denominazione Torre civica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| PVCR - Regione | Lombardia |
| PVCP - Provincia | PV |
| PVCC - Comune | Stradella |
| PVCI - Indirizzo | piazza Vittorio Veneto, s.n.c. |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|-------------|----------------------|
| CSTA | capoluogo municipale |
|-------------|----------------------|

SET - SETTORE

| | |
|--------------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|--------------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Stradella |
| CTSF - Foglio/Data | 16 |
| CTSN - Particelle | 1185 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|-----------------------------|----------|
| GPDPX - Coordinata X | 9.29795 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.07614 |

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

| | |
|--|--|
| GPCT - Tipo | punto approssimato |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | OI.ORTOIMMAGINICOLOR |
| GPBT - Data | 2013/10/01 |
| GPBO - Note | (3957659) -OI.ORTOIMMAGINI.2012 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-------------------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione (XIV, fine) |
| ATBD - Denominazione | architettura fortificata medioevale |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-----------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | sopraelevazione (XIX) |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |

ATBM - Fonte dell'attribuzione

documentazione

ATB - AMBITO CULTURALE**ATBR - Riferimento all'intervento**

rimaneggiamento (XX, 1939)

ATBD - Denominazione

maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione

documentazione

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

fase preminente

RENF - Fonte

Scheda cartacea 1994

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIV

RELF - Frazione di secolo

fine

RELW - Validità

(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1939/00/00

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

centrale

PNTF - Forma

quadrangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

torre

SVCM - Materiali

laterizio a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

cella campanaria

SVCM - Materiali

laterizio

SVCM - Materiali

intonaco

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMT - Tipo**

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

STCC - Stato di conservazione

buono

| | |
|--|---|
| STCO - Indicazioni specifiche | Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva dell'aspetto esterno. |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | scala interna |
| RSTI - Data inizio | 2004/12/28 |
| RSTF - Data fine | 2005/03/25 |
| RSTT - Tipo di intervento | Autorizzazione con prescrizioni 2004/10/18 (Prot. 12321/PS) - Intervento di restauro della scala interna. Inizio lavori 2004/12/28, fine lavori 2005/03/25 (Prot. 8731 del 2005/05/21). |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | campanile |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | fortificazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Stradella |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1089/1939, art. 4 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1959/08/06 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | PGT approvazione 15/09/2014 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Piano delle Regole – Tavola PR 03 Analisi dei centri storici – Modalità di intervento: Edifici sottoposti a vincolo mediante apposito decreto; Restauro (R1) |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Mascione, Maria |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAN - Codice identificativo | 00103101-02 |
| FTAT - Note | Fronti est (al sole) e nord |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAN - Codice identificativo | 00103101_201642 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAN - Codice identificativo | 00103101_301641 |
| FTAT - Note | Lato ovest |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAN - Codice identificativo | 00103101_401644 |
| FTAT - Note | Lato nord-est |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | catastale vincolo |
| DRAS - Scala | scala originale 1:1000 |
| DRAN - Codice identificativo | 00103101-01 |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|--|
| FNTP - Tipo | riproduzione del provvedimento di tutela |
| FNTD - Data | 1959/08/06 |
| FNTN - Nome archivio | Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano |
| FNTS - Posizione | 110106 |
| FNTI - Codice identificativo | 00103101_110106 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Stolfi G./ Vincenti A./ Conti F. |
| FUR - Funzionario responsabile | Vago G. |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|---------------------------|-----------------|
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Mascione, maria |
| AGGF - Funzionario | |

responsabile

Demartini, Renata

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

2) Doc. Graf. AM: rilievo, pianta e prospetto 1:100 (1939). 4) Restauro e consolidamento nel 1986. 5) Unico resto della scomparsa "rocca inferiore", demolita nel 1847. Annotazioni 2017 - La torre si trova al centro della piazza Vittorio Veneto adibita a parcheggio per auto.