

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00140080
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	bene componente
RVER - Codice bene radice	0500140080

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	padronale
OGTN - Denominazione	Villa Mocenigo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Villa Spica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Dolo
PVCI - Indirizzo	Via Giacomo Matteotti, 79
PVCV - Altre vie di comunicazione	riva sinistra del Naviglio Brenta

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Dolo
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	047

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Dolo
CTSF - Foglio/Data	10/ 1975
CTSN - Particelle	110

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.083372677
GPDPY - Coordinata Y	45.426515223
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	29-1-2018
GPBO - Note	(3889900) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze venete
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	dal catasto Venier si apprende che Nicolò Venier Procuratore di San Marconel 1668 acquista i beni messi all'asta di Antonio Collalto e in quell'occasione, acquista anche "la casa grande denominata delle scolette dirimpetto ai beni suddetti"
RENF - Fonte	B

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1668/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1668/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	nel 1672 Alvise Mocenigo entra in possesso dell'edificio, infatti si riporta notizia dell'acquisto di "beni obbligati di quattromila ducati in villa del Dolo..."
RENF - Fonte	B
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1672/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1672/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	nella condizione 978R 398 e b.281 del 1711, Alvise Mocenigo 2 fu Alvise 4risulta proprietario di palazzo con giardino per uso e abitazione (1711)
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1711/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1711/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	nel 1808 con la traslazione 1342 c.119, la proprietà passa da Alvise Moncenigo 5 detto Bastian a G.B. Carminati con la seguente denuncia: palazzo con chiesetta e altre fabbriche adiacenti... loco detto alla scolette
RENF - Fonte	B
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1808/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1808/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	nel XX secolo la proprietà passa ai Sig.ri Spica
RENF - Fonte	B 6
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	controsoffittature
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna, nelle ali laterali
--------------------------	-----------------------------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	secondaria
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	a parquet
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	terrazzo alla veneziana
----------------------	-------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
--------------------------	-------

PVMG - Genere	in ceramica//moderni
----------------------	----------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	vera da pozzo
--------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	in angolo
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lampioni
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	fattura ottocentesca
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	ferro battuto
-------------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	dipinti
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
---------------------------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	campi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	con putti
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	salone nobile
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	disegni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	data di rilevamento 21/09/91. Lavori di restauro in corso
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1963/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	tetto
RSTI - Data inizio	1964/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1964/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	ala Nord-Ovest
RSTI - Data inizio	1967/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sottotetto
RSTI - Data inizio	1991/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1991/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1991/00/00
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	ufficio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Michio Orlando
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1957/01/03
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1957/04/11
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva colore, diapositiva b/n
FTAE - Ente proprietario	SABAP-VE-MET
FTAN - Codice identificativo	New_1517258663310
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1517258732557
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda di catalogo
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517258827629
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda di catalogo
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET

FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517258930917
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	bibliografia
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517259012335
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Baratin, L.
CMPN - Nome	Casadio, P.
CMPN - Nome	Barbone, R.
CMPN - Nome	Cusenza, P.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1992
RVMN - Nome	Sonzio L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	Barbone R.
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
	la villa sorge sulla riva sinistra del Naviglio Brenta, in prossimità dell'abitato di Dolo, a margine nord della statale, su terreno pianeggiante. Pianta rettangolare con corpo centrale sporgente verso il parco. Presenta le caratteristiche tipiche dell'organismo veneziano. L'edificio è compostoda un piano terra (scantinato), dal piano nobile elevato raggiungibile dauna gradinata esterna (lato giardino), e da un sottotetto nel corpo centrale. Piano terra costituito da scantinato e locali di servizio. Si accede al piano superiore attraverso due rampe di scale poste internamente nelle ali laterali o attraverso la gradinata disposta frontalmente all'ingresso.Pavimenti in terrazzo alla veneziana si alternano con pavimenti in parquet. I soffitti presentano delle

OSS - Osservazioni

decorazioni a grottesche (in alcuni saloni) di gusto ottocentesco. Il sottotetto è ancora in fase di ristrutturazione (non accertabile). I materiali di costruzione sono: il mattone e intonacatura interna ed esterna. Il prospetto si presenta con un corpo centrale, affiancato da due ali simmetriche e contigue di minore altezza. Demolita lascaletta esterna, il lato strada conserva dal lato posteriore la gradinata d'accesso al piano nobile. I prospetti risultano semplici nella loro architettura. Sistema urbano territoriale: zona urbanizzata sviluppata lungo l'asse fluviale del Naviglio Brenta e consolidatasi nel tempo. La villa è ubicata esattamente in corrispondenza del primo tratto edificato compatto che annuncia l'entrata nel centro vero e proprio. Rapporti ambientali: la villa risulta delimitare il lato sud-ovest con un ampio giardino estremamente curato e caratterizzato dalla presenza di piante secolari, sulle quali si affaccia il prospetto principale della villa (sec. XVII) stessa. In linea con questa, prolungando il suo asse longitudinale verso est sorgono in successione una barchessa (sec. XVII) di dimensioni minime ed un oratorio (sec. XVII), delimitante l'angolo sud-ovest del giardino. Questo fronte quasi continuo ha anche un affaccio che svolge una duplice funzione, di ricovero attrezzi e recinzione del parco, che ad ovest confina con una strada di penetrazione urbana. Il costruito circostante risulta compatto, senza però per questo sminuire la villa ed il suo complesso. Nell'incisione di G.F. Costa che rappresenta la villa con l'oratorio isolato e la retrostante casa del fattore, si può notare come siano ancora esistenti le scolette, che danno il nome storico alla villa (1750). Nel Catasto Austriaco si può notare come il corso del Brenta sia stato rettificato con il conseguente allargamento della strada, motivo questo della eliminazione delle scolette esterne che davano il nome alla villa (1838).