

# SCHEMA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370283
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo Perugini
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Montefano
PVCI - Indirizzo	Corso Carradori
PVE - Diocesi	MACERATA - TOLENTINO - RECANATI - CINGOLI - TREIA
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montefano
CTSF - Foglio/Data	20
CTSN - Particelle	120
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.438966843
GPDPY - Coordinata Y	43.411798959
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

<b>riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	29-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3859987) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	A metà XIX sec. il palazzo era già individuato al catasto come casa con bottega di 4 piani e 36 vani. Nel 1876 il proprietario era Perugini Mario Filippo. Nel 1887 la porzione di edificio a nord-est viene ceduta al comune per demolirla, al fine di allargare la piazza del paese; la facciata sulla piazza viene completamente ricostruita. Il palazzo ha forma planimetrica irregolare con tre lati liberi e uno contiguo all'abitato a schiera, fronti in laterizio a facciavista con sobrie cornici alle aperture, secondo uno stile tardo ottocentesco. Nel corso del XX sec. l'edificio ha subito trasformazioni interne ai piani per nuove esigenze d'uso, oggi il secondo piano è disabitato e il corpo aggiunto nel retro ad uso stalla per cavalli completamente abbandonato. Sono presenti volte a padiglione in camorcanna decorate sia sul vano scala e atrio, sia al piano secondo con decorazioni ottocentesche. Volte a botte in mattoni posti a coltello al piano terra.
<b>RENF - Fonte</b>	Relazione storico-artistica allegata al decreto di vincolo.
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Sopralluogo effettuato dopo eventi sismici 2016 (rif. scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID386): sono presenti numerose lesioni nelle volte in camorcanna del secondo piano a causa dei cinematismi delle pareti perimetrali portanti; lesioni diffuse al piano secondo muro ovest. Le lesioni presenti sono da attribuire per la parte in disuso all'abbandono e mancanza di manutenzione.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Dlgs n. 42/2004, art. 10, comma 3 e 4
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	DDR n. 57 del 15/06/2009
<b>NVCD - Data notificazione</b>	06/08/2009

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Segretariato MIBACT Regione Marche
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	montefano_perugini1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Segretariato MIBACT Regione Marche
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	montefano_perugini2

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Segretariato MIBACT Regione Marche
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	montefano_perugini3

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2017
<b>CMPN - Nome</b>	Bravi, Debora
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Licastro, Deborah
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Venanzoni, Ilaria