


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SI

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00108111

ESC - Ente schedatore S108

ECP - Ente competente S108

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda SI

RSEC - Codice bene 1400108111

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione infrastruttura idrica

OGTT - Precisazione tipologica cisterna

OGTA - Livello di individuazione sito localizzato

OGTN - Denominazione e numero sito cisterna in loc. Cimitero

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Molise

PVCP - Provincia IS

PVCC - Comune Venafro

PVCL - Località CEPPAGNA

PVCI - Indirizzo Strada Statale 85 Venafrana

PVCV - Altre vie di comunicazione Strada Provinciale - strada Statale 6 Dir. - strada vicinale Le Noci

| | |
|--|--|
| PVL - Altra località | Cimitero |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Venafro |
| CTSF - Foglio/Data | 28/ 1992 |
| CTSN - Particelle | 633, 634, 635 (ex 96) |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 95, 98, Strada Provinciale per Annunziata Lunga |
| GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA | |
| GAI - Identificativo area | 2 |
| GAL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO | |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 14.018989701 |
| GADPY - Coordinata Y | 41.46723942 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 14.020019669 |
| GADPY - Coordinata Y | 41.467926065 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 14.020577568 |
| GADPY - Coordinata Y | 41.467518369 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 14.019569058 |
| GADPY - Coordinata Y | 41.466788809 |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| GADPX - Coordinata X | 14.018989701 |
| GADPY - Coordinata Y | 41.46723942 |
| GAM - Metodo di georeferenziazione | perimetrazione approssimata |
| GAT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GAP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GAB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GABB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GABT - Data | 4-12-2017 |
| GABO - Note | (3872402) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| RE - MODALITA' DI REPERIMENTO | |
| RCG - RICOGNIZIONI | |
| RCGA - Responsabile | |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| scientifico | Soprintendenza SABAP Molise |
| RCGE - Motivo | opere pubbliche |
| RCGM - Metodo | occasionale |
| RCGD - Data | 1992 |

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

| | |
|---|---------------------------------|
| DTZG - Fascia cronologica di riferimento | Età romana |
| DTM - Motivazione cronologia | analisi delle strutture murarie |

MT - DATI TECNICI

MIS - MISURE

| | |
|-------------------------|----|
| MISU - Unità | m |
| MISN - Lunghezza | 21 |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCS - Indicazioni specifiche | La cisterna sita in loc. Cimitero è stata tagliata e in parte distrutta in occasione dell'ampliamento della Strada Statale 85; non è documentata la situazione precedente. Il rivestimento delle pareti è caduto quasi del tutto, scoprendo il paramento a grossi scapoli accostati |

CA - CARATTERI AMBIENTALI

GEF - GEOGRAFIA

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| GEFD - Descrizione | La cisterna è sita in loc. Cimitero |
|---------------------------|-------------------------------------|

GEL - GEOLOGIA

| | |
|---|---|
| GELD - Definizione | Calcareniti bianche a cemento spatico, ben stratificate e "calcari saccaroidi" con frammenti di rudiste, frequentemente alternate a brecciole polingeniche e conglomerati mono e poligenici a cemento ed elementi calcarei, prevalentemente bianchi. La formazione trasgredisce sul Matese occidentale e settentrionale |
| GELC - Riferimento carta geologica | Carta Geologica d'Italia 1:100000 f. 161 (Isernia) |

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

| | |
|--|---|
| | La cisterna sita in loc. Cimitero è stata tagliata e in parte distrutta in occasione dell'ampliamento della Strada Statale 85; non è documentata la situazione precedente. Oggi si affacciano sulla strada i resti di un primo ambiente conservato per una lunghezza massima di 21 m. Il rivestimento delle pareti è caduto quasi del tutto, scoprendo il paramento a grossi scapoli accostati. Nella parte NW era delimitata da una parete (sp. 45 cm) di cui sopravvivono resti limitatissimi che non consentono, dunque, di riconoscere un'eventuale comunicazione con un secondo ambiente. Questo, lungo 14 m e largo 3,30 m, era interrato fino a un'altezza max di 2,40 m; si conserva quasi integralmente il rivestimento interno in malta idraulica, che ricopre anche parte della volta, fino a un'altezza di 1,90 m ca sul piano attuale. Nella volta stessa, a 3,25 m dai lati corti, erano praticate due aperture quadrangolari, delimitate da blocchetti di pietra (lato 0,80 m) per l'areazione e l'accesso alla cisterna; quella meridionale è in gran parte |
|--|---|

DESO - Descrizione

danneggiata. I due lati lunghi sono stati rinforzati per la costruzione di un gradone (largh 0,35 m) che arrivava fino alla linea di imposta della volta; l'angolo con la parete era attenuato da un cordolo in muratura. Nella parte E si aprono cinque arcate uguali (largh 1 m, sp. 0,80 m, h max 1,55 m ca) di cui la penultima verso il fondo è completamente chiusa da una muratura di grosse pietre e laterizi; resti di tamponature analoghe si riconoscono anche in corrispondenza di altri archi. Le spalle di questi archi che, per lo più, conservavano solo scarsi resti del rivestimento, sono costruiti con blocchetti di pietra. Non rimangono tracce di ambienti adiacenti. Presso l'estremità meridionale del lato W si apre lo sbocco di un cunicolo (largh. 0,80 m, h 1,80 m) conservato per un tratto di 5,50 m ca in forte pendenza verso l'interno, certamente la derivazione dell'acquedotto che riforniva la cisterna. Poco più avanti si trovava un piccolo ambiente rettangolare (2,17x0,80 m, h 2,10 m) coperto da volta a botte nella quale, presso l'estremità meridionale, è alloggiata una fistula. Questo, in un primo momento, dovette essere in comunicazione con la condotta precedente, nella cui parete si riconosce il vano murato; dopo la chiusura venne rivestito di malta idraulica, con cordoli agli angoli, fino a un'altezza di 0,90 m; quasi a metà della lunghezza si riconoscono due scanalature nel rivestimento dei lati lunghi, da intendere forse come l'alloggiamento di una saracinesca. Questo piccolo ambiente comunicava con la cisterna attraverso un vano a volta (largh. 0,87 m, h 1 m) che si apre al di sopra del gradone laterale; l'angolo formato dalla parete della cisterna e il lato N della cameretta è attraversato in diagonale da un tubo fittile, in leggera pendenza verso la cisterna stessa. Questo si trova poco al di sotto della piccola volta del vano di comunicazione, poteva perciò svolgere la sua funzione solo in un momento in cui tale apertura ancora non esisteva, dato che non si scorgono tracce di una chiusura successiva. Si può supporre che in primo momento la condotta dell'acquedotto non si immettesse direttamente nella cisterna e che il piccolo ambiente funzionasse da camera di decantazione; successivamente è stato chiuso il passaggio con il cunicolo aprendone uno nuovo con la cisterna, mentre l'afflusso dell'acqua doveva avvenire solo tramite la fistula nella volta. Il funzionamento dell'impianto non appare, comunque, del tutto chiaro. Nella parete W, presso il muro di fondo, si apriva un'arcata (largh 1,75 m, h 1,90 m ca), richiusa con lo stesso tipo di muratura usato per gli archi della parete opposta. All'esterno, lungo la strada, si riconoscono i resti di una struttura che si è addossata al muro W della cisterna in epoca successiva: rimangono un breve tratto di una volta in opera cementizia e, superiormente, qualche resto di un piano di cocchiopesto relativo ad una pavimentazione, o anche ad una vasca; data la limitatezza degli elementi visibili, non è possibile stabilire con certezza se si tratti ancora di sistemazioni idrauliche o di edifici con funzioni diverse. La cisterna si trova al centro di un'area ricca di frammenti fittili; apparteneva probabilmente ad un complesso più ampio del quale tuttavia non si conservano altre strutture

NCS - Interpretazione

Cisterna romana

MTP - MATERIALI PRESENTI**MTPD - Definizione/tipo /percentuale**

Frammenti fittili

MTPS - Densità

NR

PLT - POSIZIONE RISPETTO AL LIVELLO DEL TERRENO**PLTD - Definizione**

sopraterra

| | |
|--|--|
| PLTA - Data | 1992 |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L.1089/39 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1992/06/22 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. Venafro tav. 2/1977 |
| STUN - Sintesi normativa | zona agricola |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | P.T.T.A.A.V. Area Vasta n. 6 "Medio Volturno Molisano" |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2011 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza SABAP Molise |
| FTAC - Collocazione | Archivio SABAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | VenafroCim2AF108111 |
| FTAT - Note | Veduta generale dell'area |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | F. 28 p.lle 633-634-635 (ex 96) |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio - Ufficio di Isernia |
| DRAC - Collocazione | Archivio SABAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | VenafroCim2AG108111a |
| DRAD - Data | 2017 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | sezione |
| DRAO - Note | Sezione della cisterna in loc. Cimitero |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Soprintendenza SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | Archivio SABAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | VenafroCim2AG108111b |
| DRAD - Data | 1992 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |

| | |
|--|--|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | prospetto |
| DRAO - Note | Prospetto della cisterna in loc. Cimitero |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Soprintendenza SABAP Molise |
| DRAC - Collocazione | Archivio SABAP Molise |
| DRAN - Codice identificativo | VenafroCim2AG108111c |
| DRAD - Data | 1992 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | relazione |
| FNTA - Autore | D'Henry Gabriella |
| FNTD - Data | 1992 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio SABAP Molise |
| FNTS - Posizione | Soprintendenza SABAP Molise |
| FNTI - Codice identificativo | VenafroCim2DA108111 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Guidi Alessia |
| RSR - Referente scientifico | Colombo Maria Diletta |
| FUR - Funzionario responsabile | Colombo Maria Diletta |