

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00305474

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Ex Chiesa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

| | |
|-------------------------|------------------|
| PVCP - Provincia | FC |
| PVCC - Comune | Bagno di Romagna |
| PVCL - Località | BAGNO DI ROMAGNA |
| PVCI - Indirizzo | Via Palestro |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| CTSC - Comune | Bagno di Romagna |
| CTSF - Foglio/Data | 156, all. A |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | non accertabile |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---------------|
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | completamento |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XIV |
|----------------------|-----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XV |
|----------------------|----|

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Il fronte su Via Palestro è in pietra a faccia vista, vi è un portale di ingresso trabeato con ai lati due finestrelle quadrate e sopra una piccola finestrella arcuata, tutte con stipiti in pietra. al primo piano vi è una finestra arcuata con stipiti in pietra sagomati e al secondo piano una finestra quadrata con persiane in legno. Il fronte è chiuso da un cornicione in legno, la copertura è in coppi. L'interno della piccola chiesa non si trovava in cattive condizioni nel 1986 seppur abbandonata, riportando tracce di un restauro fatto da poco della volta a botte lunettata, delle pareti laterali in pietra a faccia vista che erano state pulite e ristucciate e il pavimento in cotto sostituito. Sul semplice altare in pietra, una cornice in pietra inquadra una Annunciazione in cotto. |
|--|---|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---------------------|--------------|
| PNTF - Forma | rettangolare |
|---------------------|--------------|

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|-----------------|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | non accertabile |
|--|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|----------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra a vista |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|-------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |

| | |
|--|-------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a due falde |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|---|-------------|
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in cotto |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | altare |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in pietra |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|--------------|
| DECU - Ubicazione | altare |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | bassorilievo |
| DECM - Materiali | in cotto |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|---|
| LSIU - Ubicazione | prospetto principale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | Iscrizione sulla trabezione del portale d'ingresso. |
| LSII - Trascrizione testo | "MARIAE SEMPER VIRGINI" |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Data analisi stato di conservazione: 20/02/1986 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | Data analisi stato di conservazione: 20/02/1986 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | volte e soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Data analisi stato di conservazione: 20/02/1986 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Data analisi stato di conservazione: 20/02/1986 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | Data analisi stato di conservazione: 20/02/1986 |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |

STCO - Indicazioni specifiche

Data analisi stato di conservazione: 20/02/1986

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

interno dell'edificio

RSTI - Data inizio

metà XX secolo

RSTT - Tipo di intervento

Restauro della volta a botte lunettata, delle pareti laterali in pietra a faccia vista che sono state pulite e ristucciate e il pavimento in cotto sostituito.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

in stato di abbandono

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAD - Data

20/02/1986

FTAN - Codice identificativo

SABAPRAAFS68914

FTAF - Formato

jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAD - Data

20/02/1986

FTAF - Formato

jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAD - Data

20/02/1986

FTAF - Formato

jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAD - Data

20/02/1986

| | |
|---|-------------------------------------|
| FTAF - Formato | jpeg |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | mappa catastale |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAA - Autore | Baldacci, Marco |
| DRAD - Data | 20/02/1986 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda catalografica |
| FNTA - Autore | Baldacci, Marco |
| FNTD - Data | 20/02/1986 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1986 |
| CMPN - Nome | Baldacci, Marco |
| FUR - Funzionario responsabile | Tumedei, A |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2017 |
| RVMN - Nome | Ferrari, Cristiano |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Ferrari, Cristiano |
| AGGE - Ente | S262 |
| AGGR - Referente scientifico | Musmeci, Marco |
| AGGF - Funzionario responsabile | Musmeci, Marco |
| AN - ANNOTAZIONI | |