# **SCHEDA**



| CD - CODICI                        |          |
|------------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda                  | A        |
| LIR - Livello ricerca              | C        |
| NCT - CODICE UNIVOCO               |          |
| NCTR - Codice regione              | 01       |
| NCTN - Numero catalogo<br>generale | 00013453 |
| ESC - Ente schedatore              | S279     |
| ECP - Ente competente              | S279     |

# **OG - OGGETTO**

#### **OGT - OGGETTO**

**OGTD** - **Definizione** 

tipologica

santuario

**OGTQ** - Qualificazione

mariano

OGTN - Denominazione

Santuario del SS. Nome di Maria

### **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE**

**OGAG - Genere** denominazione

DV/CC Ctoto

locale

**OGAD - Denominazione** 

Madonna delle Vigne

# LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| PVCS - Stato     | HALIA    |
|------------------|----------|
| PVCR - Regione   | Piemonte |
| PVCP - Provincia | VC       |
| PVCC - Comune    | Trino    |

**PVCI - Indirizzo** Strada provinciale 34/ Madonna delle Vigne

TTATTA

La Chiesa, posta nei pressi della Grangia di Montarolo, è raggiungibile tramite un piccolo sentiero che la collega alla strada che congiunge Lucedio a Trino Vercellese. Posta su una piccola altura, in posizione isolata, e circondata da alcune piante di alto fusto e da un piccolo

**PVCA** 

sottobosco che la nascondono in parte in alcuni periodi dell'anno. Per la sua posizione dominante è comunque visibile sia dalla direttrice Lucedio-Trino che dalla Trino-Livorno Ferraris.

| CS - I | OCALI' | ZZAZIONE | CATAS | TAIR |
|--------|--------|----------|-------|------|
| CB - L | OCALL  |          | CALAD |      |

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTSC - Comune** Trino 29 CTSF - Foglio/Data

**CTSN** - Particelle В

# GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area 2

GAL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### **GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**

#### GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2280446568

**GADPY - Coordinata Y** 45.22078197

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2280553856

GADPY - Coordinata Y 45.220701504

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO** 

GADPX - Coordinata X 8.2281358519

GADPY - Coordinata Y 45.220701504

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2281412163

GADPY - Coordinata Y 45.22078197

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO** 

GADPX - Coordinata X 8.22806075

GADPY - Coordinata Y 45.22078197

#### **GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X 8.2280446568

GADPY - Coordinata Y 45.22078197

GAM - Metodo di

perimetrazione approssimata georeferenziazione

GAT - Tecnica di

rilievo da foto aerea con sopralluogo georeferenziazione

GAP - Proiezione e Sistema di

riferimento

WGS84

### **GAB - BASE DI RIFERIMENTO**

**GABB** - Descrizione ICCD1031025 OI.ORTOI sintetica

GABT - Data 23-12-2017

(3878859) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente. **GABO - Note** it/ogc?map=/ms ogc/WMS v1.3/raster/ortofoto colore 12.map) -OI.

ORTOIMMAGINI.2012

### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

| AUT - AUTORE                              |  |  |  |
|---|--|--|--|
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto   |  |  |
| AUTS - Rapporto al nome                   | attribuito   |  |  |
| AUTM - Fonte<br>dell'attribuzione         | documentazione   |  |  |
| NCUN - Codice univoco<br>ICCD             | 00001540   |  |  |
| AUTN - Nome scelto                        | Bertola Antonio  |  |  |
| AUTA - Dati anagrafici                    | 1647/ 1719   |  |  |
| AUTH - Sigla per citazione                | VC_015   |  |  |
| AUT - AUTORE                              |  |  |  |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | sopraelevazione  |  |  |
| AUTS - Rapporto al nome                   | attribuito   |  |  |
| AUTM - Fonte<br>dell'attribuzione         | documentazione   |  |  |
| NCUN - Codice univoco<br>ICCD             | 00009556   |  |  |
| AUTN - Nome scelto                        | Scapitta Giovanni Battista   |  |  |
| AUTA - Dati anagrafici                    | 1651-1654/ 1714  |  |  |
| AUTH - Sigla per citazione                | VC_016   |  |  |
| ATB - AMBITO CULTURALE                    |  |  |  |
| ATBR - Riferimento all'intervento         | costruzione  |  |  |
| ATBD - Denominazione                      | ambito piemontese  |  |  |
| ATBM - Fonte<br>dell'attribuzione         | analisi stilistica   |  |  |
| RE - NOTIZIE STORICHE                     |  |  |  |
| REN - NOTIZIA                             |  |  |  |
| RENR - Riferimento                        | costruzione  |  |  |
| RENN - Notizia                            | La chiesa della Madonna delle Vigne, posta nei pressi della Grangia di Montarolo, un tempo membro della Abbazia di Santa Maria di Lucedio, venne costruita davanti all'antica cappella (di cui oggi non si trova più traccia) nel 1696 su disegno dell'Ingegnere Antonio Bertola, per la committenza di Vincenzo Grimani, Abate Commendatario di Lucedio. Venne terminata alcuni anni dopo e Benedetta nel 1713. |  |  |
| RENF - Fonte                              | Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e<br>Architettonici del Piemonte   |  |  |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM                  | REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO   |  |  |
| RELS - Secolo                             | XVII   |  |  |
| RELI - Data                               | 1696/00/00   |  |  |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM                  | MO RECENTE   |  |  |
| REVS - Secolo                             | XVIII  |  |  |
| REVI - Data                               | 1713/00/00   |  |  |
| RE - NOTIZIE STORICHE                     |  |  |  |

| REN - NOTIZIA             |   |
|---------------------------|---|
| <b>RENR - Riferimento</b> | carattere generale  |
| RENN - Notizia            | In seguito ad un veloce deterioramento della copertura, sin dall'anno successivo viene richiesta all'Arch. G. B. Scalpita, già attivo presso l' Abbazia e amico del Bertola, una perizia atta a promuovere alcune opere di riparazione e di consolidamento, alla quale si aggiunse la progettata e mai eseguita costruzione di un campanile, da incuneare tr il portico e la Chiesa. La soluzione che viene accettata prevede modifiche di carattere sia strutturale che stilistico, cioè la costruzione di un terzo ordine di "pilastrini di muro lesenati sopra li angoli della cupola () sopra li quali poi far correre all'intorno per ornamento una cornice o bussa con sporto a proportione et sopra questa in appresso formarvi il tetto al di sopra in forma angolare"( G.B. Scalpita, citato da N. Carboneri).   |
| <b>RENF - Fonte</b>       | Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e<br>Architettonici del Piemonte  |
| REL - CRONOLOGIA, ESTI    | REMO REMOTO   |
| RELS - Secolo             | XVIII   |
| <b>RELI - Data</b>        | 1714/00/00  |
| REV - CRONOLOGIA, EST     | REMO RECENTE  |
| REVS - Secolo             | XVIII   |
| <b>REVI - Data</b>        | 1714/00/00  |
| E - NOTIZIE STORICHE      |   |
| REN - NOTIZIA             |   |
| <b>RENR - Riferimento</b> | sopraelevazione   |
| RENN - Notizia            | In questa data (11 settembre 1716) il progetto viene presentato alla Reale Camera dei Conti di Torino che ne delibera il compimento in data 16 aprile 1717, sotto la probabile responsabilità del capo mastro Carlo Giuseppe tua, essendo lo scapita morto il 15 novembre del 171 Certamente la sovrapposizione di un ordine mutò sostanzialmente l'immagine esterna di questa chiesa, modificando in particolare i rapporti tra portico e muro d'ambito, il quale subisce una forte accentuazione verticale che richiama alla memoria non è "incoronate lombarde. "Lo Scapitta sovrappone dunque un'immagine tipicamente bramantesca e lombarda, ancora attuale nell'evolversi delle sue esplicazioni, al linguaggio "piemontese" di ascendenza manieristica del Bertola che, sebbene formato alla scuola del Guarini, si attiene ad una tradizione seicentesca di rigorosa misura" (Carboneri). |
| RENF - Fonte              | Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e<br>Architettonici del Piemonte  |
| REL - CRONOLOGIA, ESTI    | REMO REMOTO   |
| RELS - Secolo             | XVIII   |
| RELI - Data               | 1716/09/11  |
| REV - CRONOLOGIA, EST     |   |
| REVS - Secolo             | XVIII   |
| REVI - Data               | 1717/04/16  |
| - IMPIANTO STRUTTURAI     | LE  |
|                           | La chiesa della Madonna delle Vigne, posta su di una piccola altura<br>nei pressi della grangia di Montarolo, si sviluppa su di una pianta<br>ottagonale, da cui si staccano nettamente il portico d'ingresso a tre luc   |

| IST - Configurazione<br>strutturale primaria | a pianta trapezoidale e il presbiterio a pianta quadrata. La struttura verticale si presenta all'esterno suddivisa in tre ordini di lesene, separate da cornici leggermente aggettanti, e richiama nell'insieme l'aspetto di una torre. Nel secondo e nel terzo ordine si aprono delle finestre rispettivamente rettangolari Edo ovale con asse maggiore orizzontale. Queste ultime che si affacciano sull'estradosso della cupola, non sono visibili dall'interno. Il vano centrale è infatti coperto da una cupola costolonata ed è delimitato da due soli ordine di lesene, con capitello composito, più ricco del primordine, decorato con stucchi colorati rappresentanti un prodotto, grappoli d'uva a e frutta diversa. La descrizione prosegue nel campo OSS – Osservazione alla fine della scheda. |
|--|---|
| PN - PIANTA                                  |   |
| PNR - Riferimento alla parte                 | intero bene   |
| PNT - PIANTA                                 |   |
| PNTS - Schema                                | ad aula   |
| PNTF - Forma                                 | ottagonale  |
| PNTE - Dati icnografici significativi        | presbiterio quadrangolare   |
| PNTE - Dati icnografici significativi        | portico trapezoidale  |
| SV - STRUTTURE VERTICALI                     |   |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV                     | A   |
| SVCU - Ubicazione                            | corpo principale  |
| SVCT - Tipo di struttura                     | parete  |
| SVCC - Genere                                | in muratura   |
| SVCM - Materiali                             | laterizio   |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV                     | A   |
| SVCU - Ubicazione                            | portico   |
| SVCT - Tipo di struttura                     | pilastri  |
| SVCC - Genere                                | in muratura   |
| SVCM - Materiali                             | laterizio   |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA                  | AMENTO  |
| SOU - Ubicazione                             | corpo principale  |
| SOF - TIPO                                   |   |
| SOFG - Genere                                | cupola  |
| SOFQ - Qualificazione della forma            | ottagonale  |
| SOFP - Caratteristiche                       | con costoloni   |
| SOE - STRUTTURA                              |   |
| SOEC - Tecnica costruttiva                   | muratura  |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA                  | AMENTO  |
| SOU - Ubicazione                             | corpo principale  |
| SOF - TIPO                                   |   |
| SOFG - Genere                                | volta   |
| SOFF - Forma                                 | ad archi incroc   |

**SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva** muratura SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOU - Ubicazione** porticato **SOF - TIPO SOFG** - Genere volta **SOFF** - Forma a vela **SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva** muratura **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** intero bene **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a padiglione **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria** orditura alla piemontese **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT** - Tipo coppi PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** corpo principale **PVMG - Genere** a bullettonato PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** corpo principale **PVMG - Genere** cementine PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** avancorpo **PVMG - Genere** cementine DE - ELEMENTI DECORATIVI **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** tutti i prospetti **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** lesena **DECQ - Qualificazione del** con capitello tuscanico tipo **DECM - Materiali** intonaco **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** tutti i prospetti **DECL - Collocazione** esterna cornicione **DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del** con mensole tipo

| DECM - Materiali               | mattoni  |
|--------------------------------|--|
| DECM - Materiali               | intonaco   |
| DEC - ELEMENTI DECORATI        | VI   |
| <b>DECU - Ubicazione</b>       | tutti i prospetti                                |
| <b>DECL - Collocazione</b>     | esterna  |
| DECT - Tipo                    | cornice finestra                                 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a timpano triangolare                            |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice modanata mistilinea                  |
| DECM - Materiali               | mattoni  |
| DECM - Materiali               | intonaco   |
| DEC - ELEMENTI DECORATI        | VI   |
| <b>DECL - Collocazione</b>     | interna  |
| DECT - Tipo                    | affresco   |
| DECQ - Qualificazione del tipo | architettonico                                   |
| DECM - Materiali               | intonaco   |
| DEC - ELEMENTI DECORATI        | VI   |
| <b>DECL - Collocazione</b>     | interna  |
| DECT - Tipo                    | cornicione                                       |
| DECQ - Qualificazione del tipo | motivo a dentelli                                |
| DECM - Materiali               | intonaco   |
| DEC - ELEMENTI DECORATI        | VI   |
| <b>DECL - Collocazione</b>     | interna  |
| DECT - Tipo                    | lesena   |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con capitello composito                          |
| DECM - Materiali               | intonaco   |
| DECM - Materiali               | stucco   |
| DEC - ELEMENTI DECORATI        | VI   |
| DECL - Collocazione            | interna  |
| DECT - Tipo                    | decorazione                                      |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi vegetali                                |
| DECM - Materiali               | stucco   |
| - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN    | MI   |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI  | EMMI   |
| LSIU - Ubicazione              | sotto il porticato                               |
| LSIG - Genere                  | lapide   |
| LSIT - Tipo                    | rettangolare                                     |
|                                | QUOD VINCENTIUS GRIMANI LOCEO CENOBII ABBAS ANN. |

| LSII - Trascrizione testo        | MARC. FRANCISCI BERTOLINI CARREGA LOCEO PRINCIPIS INSTAURABAT ANN. MCMXV.   |
|----------------------------------|---|
| LSIC - Tecnica                   | incisa/o  |
| LSIM - Materiali                 | marmo di Carrara  |
| CO - CONSERVAZIONE               |   |
| STC - STATO DI CONSERVA          | ZIONE   |
| STCR - Riferimento alla parte    | intero bene   |
| STCC - Stato di conservazione    | cattivo   |
| STCO - Indicazioni<br>specifiche | Come già accennato, le statue in gesso presenti nelle nicchie fino ad alcuni anni fa, sono state completamente distrutte, così come buona parte dell'altare. Gli stucchi policromi sono danneggiati in diversi punti, mentre l'intonaco presenta macchie di umidità sia nella cupola che a terra, per un'altezza di circa un metro. La porta d'ingresso ai battenti praticamente distrutti e non costituisce nel modo più assoluto un elemento di protezione. |
| STC - STATO DI CONSERVA          | ZIONE   |
| STCR - Riferimento alla parte    | intero bene   |
| STCC - Stato di conservazione    | pessimo   |
| STCO - Indicazioni specifiche    | L'edificio versa in avanzato stato di degrado, completamente alla merce dei vandali. Da ormai tre anni sono state asportate le grondaie della zona presbiteriale e del portico, soprattutto in quest'ultimo la loromancanza sta nuovamente compromettendo la stabiltà delle cornici modanate di facciata e le volte.  |
| RS - RESTAURI                    |   |
| RST - RESTAURI                   |   |
| RSTR - Riferimento alla parte    | coperture   |
| RSTI - Data inizio               | 2002/00/00  |
| RSTF - Data fine                 | 2002/00/00  |
| RSTT - Tipo di intervento        | Restauro conservativo della copertura, della volta e del laternino del corpo centrale ottagonale. Progetto e D.L. arch. Raffaella Rolfo con studio a Trino (VC), ditta esecutrice Zoppoli & Pulcher di Torino.  |
| RST - RESTAURI                   |   |
| RSTR - Riferimento alla parte    | coperture   |
| RSTI - Data inizio               | 2003/00/00  |
| RSTF - Data fine                 | 2003/00/00  |
| RSTT - Tipo di intervento        | Restauro conservativo della copertura e della volta della zona presbiteriale. Progetto e D.L. arch. Raffaella Rolfo con studio a Trino (VC), ditta esecutrice Zoppoli & Pulcher di Torino.  |
| RST - RESTAURI                   |   |
| RSTR - Riferimento alla parte    | coperture   |
| RSTI - Data inizio               | 2004/00/00  |
|                                  |   |

| RSTF - Data fine                       | 2005/00/00   |
|--|--|
| RSTT - Tipo di intervento              | Restauro conservativo della copertura, rifacimento delle volte e ripristino cornici ed intonaco del portico trapezoidale. Progetto e D.L. arch. Raffaella Rolfo con studio a Trino (VC), ditta esecutrice Zoppoli & Pulcher di Torino. |
| US - UTILIZZAZIONI                     |  |
| USA - USO ATTUALE                      |  |
| USAR - Riferimento alla<br>parte       | intero bene  |
| USAD - Uso                             | in disuso - non utilizzabile   |
| USO - USO STORICO                      |  |
| USOR - Riferimento alla parte          | intero bene  |
| USOC - Riferimento cronologico         | destinazione originaria (1696-2017)  |
| USOD - Uso                             | chiesa   |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E            | VINCOLI  |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDIO              | CA   |
| CDGG - Indicazione<br>generica         | proprietà Stato  |
| CDGS - Indicazione specifica           | Agenzia del Demanio  |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TU              | UTELA  |
| NVCT - Tipo provvedimento              | DLgs. n. 490/1999  |
| NVCD - Data notificazione              | 2002/11/18   |
| NVCR - Data di<br>registrazione o G.U. | 09/11/2007 ai nn. 11672/7429   |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI           | IFERIMENTO   |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO                | TOGRAFICA  |
| FTAX - Genere                          | documentazione allegata  |
| FTAP - Tipo                            | fotografia digitale (file)   |
| FTAA - Autore                          | Rolfo Raffaella  |
| FTAD - Data                            | 2017/09/08   |
| FTAE - Ente proprietario               | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli  |
| FTAN - Codice identificativo           | 0100013453_00  |
| FTAF - Formato                         | jpeg   |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO                | TOGRAFICA  |
| FTAX - Genere                          | documentazione allegata  |
| FTAP - Tipo                            | fotografia digitale (file)   |
| FTAA - Autore                          | Rolfo Raffaella  |
| FTAD - Data                            | 2017/09/08   |
| FTAE - Ente proprietario               | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli   |
| FTAN - Codice identificativo           | 0100013453_01  |

| FTAF - Formato               | jpeg  |
|------------------------------|---|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli    |
| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_02   |
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |
| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_03   |
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |
| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_04   |
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |
| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_05   |
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |

| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_06   |
|------------------------------|---|
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |
| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_07   |
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |
| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_08   |
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO      | TOGRAFICA   |
| FTAX - Genere                | documentazione allegata   |
| FTAP - Tipo                  | fotografia digitale (file)  |
| FTAA - Autore                | Rolfo Raffaella   |
| FTAD - Data                  | 2017/09/08  |
| FTAE - Ente proprietario     | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di<br>Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli |
| FTAN - Codice identificativo | 0100013453_09   |
| FTAF - Formato               | jpeg  |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI      |   |
| FNTP - Tipo                  | scheda di catalogo  |
| FNTD - Data                  | 1980/00/00  |
| FNTN - Nome archivio         | Palazzo Chiablese - Torino  |
| FNTS - Posizione             | 01/000  |
| FNTI - Codice identificativo | 0100013453  |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |   |
| BIBX - Genere                | bibliografia specifica  |
| BIBA - Autore                | Brayda C./ Coli L./ Sesia D.  |
| BIBD - Anno di edizione      | 1963/03/00  |
| BIBH - Sigla per citazione   | VC_058  |
| BIB - BIBLIOGRAFIA           |   |
|                              | bibliografia specifica  |
| BIBX - Genere                | olollograna specifica   |

| BIBD - Anno di edizione        | 1968   |
|--------------------------------|--|
| BIBH - Sigla per citazione     | VC_064   |
| BIB - BIBLIOGRAFIA             |  |
| <b>BIBX - Genere</b>           | bibliografia specifica                         |
| BIBA - Autore                  | Carboneri Nino                                 |
| BIBD - Anno di edizione        | 1967   |
| BIBH - Sigla per citazione     | VC_063   |
| BIB - BIBLIOGRAFIA             |  |
| BIBX - Genere                  | bibliografia specifica                         |
| BIBA - Autore                  | Cornaglia Emma                                 |
| BIBD - Anno di edizione        | 1968   |
| BIBH - Sigla per citazione     | VC_064   |
| BIB - BIBLIOGRAFIA             |  |
| BIBX - Genere                  | bibliografia specifica                         |
| BIBA - Autore                  | Negri Francesco/ Colli Evasio                  |
| BIBD - Anno di edizione        | 1914   |
| BIBH - Sigla per citazione     | VC_008   |
| BIB - BIBLIOGRAFIA             |  |
| BIBX - Genere                  | bibliografia specifica                         |
| BIBA - Autore                  | Sincero C.                                     |
| BIBD - Anno di edizione        | 1897   |
| BIBH - Sigla per citazione     | VC_003   |
| D - ACCESSO AI DATI            |  |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCES      | SO AI DATI                                     |
| ADSP - Profilo di accesso      | 1  |
| ADSM - Motivazione             | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE              |  |
| CMP - COMPILAZIONE             |  |
| CMPD - Data                    | 1979   |
| CMPN - Nome                    | Cavanna, Pierangelo                            |
| RSR - Referente scientifico    | Biancolini, Daniela                            |
| FUR - Funzionario responsabile | Biancolini, Daniela                            |
| RVM - TRASCRIZIONE PER I       | NFORMATIZZAZIONE                               |
| RVMD - Data                    | 2017   |
| RVMN - Nome                    | Rolfo, Raffaella                               |
| AGG - AGGIORNAMENTO - F        | REVISIONE                                      |
| AGGD - Data                    | 2017   |
| AGGN - Nome                    | Rolfo, Raffaella                               |
| AGGE - Ente                    | S279   |
| AGGR - Referente scientifico   | Castiglioni, Cecilia                           |
| AGGR - Referente               |  |
|                                |  |

| scientifico                     | Caldera, Massimiliano   |
|---------------------------------|---|
| AGGF - Funzionario responsabile | Castiglioni, Cecilia  |
| AGGF - Funzionario responsabile | Caldera, Massimiliano   |
| AN - ANNOTAZIONI                |   |
| OSS - Osservazioni              | Sono stati aggiornati i campi CO, RS,PV, DE, OG, CDGS e FTA. La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: Lungo le pareti si aprono alcune nicchie semicircolari, un tempo contenenti statue. Nella parete sovrastante l'ingresso è dipinto un organo, inserito in una cornice di grandi dimensioni. Nei lati immediatamente adiacenti alla parete di ingresso sono dipinte altre due nicchie, anche essere compresa in una cornice. La decorazione dell'archivolto e delle sopportar co dell'arco trionfale riprende la decorazione in stucchi policromi rappresentante tralci di vino e grappoli d'uva, motivo ripreso anche negli archi incrociati che formano la volta del presbiterio e che comprendono una stella costolonata a otto punte che si irraggia da un centro in cui è contenuta una colomba ancora in stucco. La chiesa e semidistrutta nell'interno è in stato di a completo abbandono. |