

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00208927

ESC - Ente schedatore S20

ECP - Ente competente S20

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione pubblico

OGTN - Denominazione Ex succursale scuola Gobetti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	GE
PVCC - Comune	Genova
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Spataro
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Quartiere Sampierdarena
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Genova
CTSF - Foglio/Data	42
CTSN - Particelle	30
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.8842298246
GPDPY - Coordinata Y	44.415886946
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	8-1-2018
GPBO - Note	(3879292) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REWW - Validità	ca
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	muratura intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	cemento armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	piastrelle
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	in disuso
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Provincia di Genova
CDGI - Indirizzo	Piazzale Mazzini 2 - Genova
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 490/1999, art. 5
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG 1997
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	2000
FTAC - Collocazione	SABAPGE
FTAN - Codice identificativo	07000208927_foto
FTAT - Note	vista dei prospetti principali e laterale

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTA - Autore	Ravera, Michela
FNTD - Data	2000
FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	2000 fasc. Ravera
FNTI - Codice identificativo	00208927_scheda

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Ravera, Michela
FUR - Funzionario responsabile	Di Dio, M.
FUR - Funzionario responsabile	Bozzo, G.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Musetti, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

L'edificio è costituito da un volume frutto dell'accorpamento di due fabbriche riferibili a periodi differenti. A pianta rettangolare con l'asse maggiore parallelo a via Spartaro, presenta tre piani fuori terra e un piano semiinterrato. Ha un unico vano scala inserito nella parte più antica (inizio XX). L'immobile, attualmente non utilizzato, risulta in pessime condizioni di manutenzione (2000).