

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00027676
ESC - Ente schedatore	S121
ECP - Ente competente	S121

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTN - Denominazione	Villa La Guglia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	PI
PVCC - Comune	San Giuliano Terme
PVCE	Asciano Pisano
PVCI - Indirizzo	Via Martiri della Liberazione 101

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Giuliano Terme
CTSF - Foglio/Data	73/1976
CTSN - Particelle	175-177
CTSN - Particelle	180-182
CTSN - Particelle	184

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	10.473279
GPDPY - Coordinata Y	43.748438

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	22-1-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4002061) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENF - Fonte	n.r.
---------------------	------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Riconfigurazione con aggiunta di merli e torri laterali
RENF - Fonte	n.r.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	(?)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTE - Dati icnografici significativi	2 torri
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura intonacata
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi e embrici
CPMM - Materiali	legno
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	marmo

SCSM - Materiali	in muratura
------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
-------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	merlatura
-------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
-------------------	-------------------

DECT - Tipo	bifora
-------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	archetti
-------------	----------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	facciata
-------------------	----------

LSIG - Genere	stemma
---------------	--------

LSIT - Tipo	nobiliare
-------------	-----------

LSIM - Materiali	marmo.
------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

STCO - Indicazioni specifiche	Il mediocre stato di conservazione è dovuto al quasi totale abbandono e all'uso saltuario, dati relativi al 1984
-------------------------------	--

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	XIX
--------------------	-----

RSTF - Data fine	XIX
------------------	-----

RSTT - Tipo di intervento	sotto la proprietà della fam. Cuturri, fu eseguito un restauro di cui non si conosce l'entità, ma furono aggiunte le torri e la merlatura.
---------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USOD - Uso	abitazione
------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Borri
-------------------------------------	-------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

STUN - Sintesi normativa zona	Manutenzione straordinaria e ordinaria/ risanamento conservativo/ restauro
--------------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_28104
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	Facciata
--------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_28105
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	Facciata, particolare
--------------------	-----------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
--------------------	------------------

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_28106
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	Esterno, prospetto con torre
--------------------	------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
--------------------	------------------

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_28107
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	Esterno, prospetto
--------------------	--------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
--------------------	------------------

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_28108
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	Esterno, giardino
--------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
--------------------	------------------

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_28109
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	Esterno, giardino
--------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_281010
FTAT - Note	Particolare giardino, fontana
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1974
CMPN - Nome	Viti, Sergio
CMPN - Nome	Santuccio, Annamaria
FUR - Funzionario responsabile	Piancastelli, Giovanna
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Selis, Manuela
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Selis, Manuela
AGGF - Funzionario responsabile	Brancaccio, Loredana
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1984
AGGN - Nome	Viti, Sergio
AGGF - Funzionario responsabile	Lorenzi, Riccardo