

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020591
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Lucia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Silvestro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Cermignano
PVCL - Località	CERMIGNANO
PVCI - Indirizzo	Via Vedetta al Castello

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
------------------------	----

CSTD - Denominazione	Cermignano
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cermignano
CTSF - Foglio/Data	12
CTSN - Particelle	C
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.792443444
GPDPY - Coordinata Y	42.588989078
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25
GPBT - Data	23-1-2018
GPBO - Note	(3901597) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa primitiva
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Una primitiva chiesa, dedicata a S. Silvestro, fu edificata sulla sommità del colle, nei secoli XII-XIII, ed ebbe forse carattere difensivo, come fanno supporre le forti scarpature basamentali della zona absidale.
RENF - Fonte	1300020591_scheda
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELV - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIII

REVV - Validità ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento settore absidale

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENF - Fonte 1300020591_scheda

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVI

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ampliamento

RENF - Fonte 1300020591_scheda

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV

RELV - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVV - Validità ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento parte del bene

RENS - Notizia sintetica completamento

RENN - Notizia

La chiesa nel tempo ha subito diversi ampliamenti e modificazioni. L'ultimasostanziale modifica è avvenuta nel sec. XVIII, quando un ignoto maestro aggiunge la facciata barocca ad andamento curvilineo nelle ali e nel frontone, secondo forme che sono una semplificazione di un "barocco romano" mutuato dal Borromoni, che trova altri riscontri nel teramano

RENF - Fonte 1300020591_scheda

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento corpo principale

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIV - Suddivisione verticale tre navate

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua con volte a botte lunettate, semicalotta sferica e cupola emisferica.
--	---

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	Zona absidale
ISST - Tipo	muro a scarpata

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	abside poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietrame misto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	crociera
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a semicalotta
SOFQ - Qualificazione della	

forma	sferica
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	crociera
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a ombrello
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	A due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a guglia
CPFF - Forma	piramidale
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	centrale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	marmo

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cupola
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici e floreali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	a stucchi bianchi e dorati
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene binate
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli dorati di ordine composito

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa è chiusa al culto per i danni.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTI - Data inizio	1819
RSTF - Data fine	1905
RSTT - Tipo di intervento	Il restauro delle vetrate avveniva periodicamente a causa del forte vento della zona.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1915
RSTF - Data fine	1927
RSTT - Tipo di intervento	In seguito al terremoto del 1915 la chiesa è stata restaurata intervenendo rinforzando le fondazioni, ristrutturando il tetto, del campanile e della volta, rifatta più leggera della precedente.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1950
RSTF - Data fine	1952
RSTT - Tipo di intervento	Intervento a seguito del terremoto del 1950.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1985
RSTF - Data fine	1986
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro degli elementi interni, lesene, volte ecc. e della facciata.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XII-XIII)
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Silvestro Papa

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM(L.n.1089/1939, art.1)
NVCE - Estremi provvedimento	1998/10/10
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1300020591_foto
FTAT - Note	Prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2734
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_01
FTAT - Note	Prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2735
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_02
FTAT - Note	Il campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2736
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_03
FTAT - Note	Facciata sul fianco sinistro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2737
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_04
FTAT - Note	Il fianco destro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2738
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_05

FTAT - Note	Transetto destro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2739
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_06
FTAT - Note	Zoccolatura scarpata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2740
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_07
FTAT - Note	Abside
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2741
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_08
FTAT - Note	Case addossate all'abside
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2742
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_09
FTAT - Note	Interno transetto destro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2743
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_10
FTAT - Note	Interno transetto sinistro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1984
FTAC - Collocazione	SBAAAS AQ 2744
FTAN - Codice identificativo	1300020591_fotobn_11

FTAT - Note	Cupola
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	1300020591_catasto
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	Consorzio Abruzzo/Regione Abruzzo-CRBC Sulmona
FNTS - Posizione	A20591
FNTI - Codice identificativo	1300020591_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1998/10/10
FNTN - Nome archivio	Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	CdR
FNTI - Codice identificativo	1300020591_decreto_108939
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Forno, L.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	Conti, G.
AGGF - Funzionario responsabile	Martella, L.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Panzani, Laura
AGGR - Referente scientifico	Orsati, Roberto
AGGF - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'aggiornamento del 2018 ha riguardato la georeferenziazione, la documentazione fotografica ed è stato allegato il decreto di vincolo.